

### 3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

#### 3.1 Källor och litteratur

Karlsson Ann Mari Åmot kyrka (Gästriklands kyrkor) Uppsala stifts kyrkoberskrivningsredaktion, 1990

#### 3.2 Kronologisk förteckning

Period Årtal	Händelse	Källa
Ca 1880	Bårhuset på skogskyrkogården byggs	Länsmuseet besiktningssprotokoll d.nr 1/312
1914-1917	Kyrkan byggs efter förslag och under ledning av arkitekt Georg A Nilsson. Byggmästare var Gustaf Pettersson från Ockelbo. Kyrkan byggs av slaggsten och tegel på en gråstensmur.	Karlsson s. 3, 4
1916	Lillklockan gjuts hos K G Bergholtz&Co i Stockholm	Karlsson s. 13
1920	Orgeln från Bunges kapell flyttas över till kyrkan. Orgeln är byggd 1875 av Setterqvist&Son i Örebro.	Karlsson s. 11
1936	Storklockan gjuts hos K G Bergholtz&Co i Stockholm	Karlsson s. 13
1950-tal	Urtavlan av smidesjärn togs ned från tornets södra vägg	Länsmuseet besiktningssprotokoll d.nr 1/312
1970	Renovering av interiören	Karlsson s. 6
1977	Fasadrenovering. Putslagning, borttagning av cementhaltig puts och målning med kalkfärg tillsatt med järnvitriol Fasadernas kulör ändrades till ljus gult från att tidigare varit vita. Kittkomplettering och målning av fönster. Reparation av takspån och tjärstrykning på tornaket. Montering av fönsterbleck över tornfönster och på västra gaveln. Förankring av sten i valvhjassa i västra porten. Värmeisolering av valvet över kyrkorummet med mineralull.	Karlsson s. 6 Åmots kyrkoarkiv Oia:3
1977	Invändigt målades putsen på väggarna om med plastfärg. Trätaken målades med oljefärg.	Länsmuseet, besiktningssprotokoll d.nr 1/312
1979	Montering av ljudanläggning och hörselslinga.	Åmots kyrkoarkiv Oia:3
1994	Montering av ljudanläggning	Anläggningstillgångar 2001

1995	Montering hörslinga	Anläggningstillgångar 2001
1996	Utvändig restaurering av fasadputs, fönster, taktäckning och tornspiran. Bortblästring av kalkfärg, putslagning och målning med fabriksblandad kalkfärg på alla fasader och socklar Fönstren målades om utvändigt och invändigt samt nya tätninglistor. Invändigt målades fönsterbänkarna. Ny läkt och enkupigt lertegel på kyrktaket. Spåntäckningen på torntaket och spiran reparerades och allt spån ströks med trätjära. Målning av portar och tornluckor Rengörning invändigt av väggar och valv. Noterades att de är akrylatmålade Reparation av tegelgolvet vid entreporten i vapenhuset Montering av nya elradiatorer då de äldre var uttjänta.	Länsmuseet besiktningsprotokoll d.nr 1/312 Åmots kyrkoarkiv, Pärm märkt restaurering kyrka Åmot mm
1996	Restaurering av den putsade muren runt kyrkan Arbeten med fogarna i stentäckningen ovanpå muren.	Länsmuseet besiktningsprotokoll d.nr 1/312
1996	De två bakersta kyrkbänkarna i långhuset togs bort för att frigöra golvyta.	Länsmuseet besiktningsprotokoll d.nr 1/312, 87/312
1996	Restaurering av fasaderna på bårhuset på skogskyrkogården.	Länsmuseet besiktningsprotokoll d.nr 1/312
1997	Installation av belysningsarmatur för kör	Anläggningstillgångar 2001
1997	Anskaffning av sittdynor	Anläggningstillgångar 2001
1998	Renovering av orgeln	Anläggningstillgångar 2001