

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkoberskrivningar och administrativa uppgifter.
 Rosell, Ingrid, *Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland, Sveriges kyrkor*, Stockholm 1966.
 Rosell, Ingrid, *Svinnegarns kyrka, Upplands kyrkor 124*, Uppsala 1985.
 Upplandsmuseet, handlingar rörande Svinnegarns kyrka.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
Ca 1200	En romansk kyrka med långhus och smalare kor uppförs. Från denna kyrka härstammar den ännu kvarvarande dopfunten.	Rosell 1966, s 75.
Ca 1300	Kyrkan förlängs åt öster och förses med nytt rakslutet kor av samma bredd som långhuset samt sakristia mot norr. Den nya korgaveln förses med tegelblinderingar i röstet.	Rosell 1966, s 75.
1475-1500	Kyrkan byggdes till på bredden mot söder och på längden mot väster. Den blev mer än dubbelt så stor som den gamla kyrkan. Gavelröstena i tegel försågs med blinderingsdekorationer. Vapenhus uppfördes mot söder. Invändigt försågs kyrkan med tegelvalv som sannolikt varit rikt utsmyckade med målningar varav rester finns på kyrkvinden.	Rosell 1985 s 4. Raä
1500-1525	Tornet uppförs mot den ornerade tegelgaveln i väster. Tornet blev dock aldrig fullbordat.	Rosell 1985, s 7f.
1602	Kyrkan drabbades av brand. De senmedeltida valven förstördes. Kyrkan försågs med nytt yttertak och ett plant innertak. Nästan all inredning förstördes och de flesta inventarier brann upp.	Rosell 1985, s 8 ff
1737-9	Hörnpilastrarna i kyrkorummet byggdes. Medeltida väggmålningar överkalkades, fönstren förstörades. Ny altarprydnad, predikstol och bänkinredning. Predikstolen härstammar från 1590-talet.	Rosell 1985, s 8.
1760-talet	Läktare byggdes och orgel tillkommer. Orgeln byggdes 1769 av Carl Wåhlström, Sala.	Rosell 1985, s 13
1770	Vapenhuset revs.	Rosell 1985, s 8.
1808	Ingången i söder, där vapenhuset legat, igensattes och ett fönster placerades i dess ställe.	Rosell 1985, s 8.
1826-27	Långhuset fick nytt yttertak efter ritningar av Fredrik Blom.	Rosell 1985, s 8
1878	Inre reparation: Väggarna omkalkades, innertaket pappspändes, nytt golv av trä inlades i bänkkvarteren, inredningen målades och renoverades.	Rosell 1985, s 8
1891	Tornhuven täcktes med plåt liksom det norra takfallet på långhuset.	
1900	Ytterligare en invändig reparation: Innertaket fick den nuvarande plafonden av trä, väggarna omkalkades och dekorerades i koret med växtornamentik, under fönstren med kvadermålning.	Rosell 1985, s 8
1950-55	In- och utvändig restaurering: Yttermurarna omputsades, yttre portomfattningar i väster och söder framtogs och markerades. Antikglas i	Rosell 1985, s 8

	blyspröjsar insattes i fönstren. Södra takfallet belades med plåt. Sekelskiftesdekoren på innerväggarna avlägsnades då väggarna omkalkades.	
1956	Ny värmeanläggning installerad utan byggnadsstyrelsens godkännande	Upplandsmu seet
1972	Altartavlan konserverades av Riksantikvarieämbetet	Upplandsmu seet
1983-84	Inre restaureringsarbeten: Innerväggarna omkalkades, i vapenhuset byggdes toalett (torrklosett) och förråd under trappan bakom ny trävägg. Ombyggnad av bänkinredningen, äldre färgsättning på träinredningen togs fram av konservator Alf Hedman, Örebro. Två vapensköldar konserverades.	Rosell 1985, s 8. Upplandsmu seet
2002-03	Ny utrymningsväg upptogs i koret genom den igenmurade medeltida korporten. Den gamla plåtdörren flyttades till vapenhuset	Upplands- museet