

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Mannerstråle, C.F. *Simtuna kyrka, Upplands kyrkor 103*, Uppsala 1960. (UK)

Medeltidens bildvärld, databas. Hemsidan för Statens historiska museum:

www.historiska.se/medeltidbild (SHM)

Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, Uppsala 1997 (VV)

Upplandsmuseets arkiv. Fotografier och handlingar i topografiska arkivet. (UM)
Tidningsklipp: Enköpingsposten (EP) och Upsala nya tidning (UNT)

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1200-t	Kyrkan uppfördes i gråsten på 1200-talet som en salkyrka med smalare, rakslutet kor och västtorn. Dopfunten i marmor och sandsten, ett gotländskt arbete, tillkom på 1200-talet.	VV s 129 UK s 11
1300-1400-t	Ett vapenhus uppfördes på långhusets södra sida.	UK s 4
1400-t	Västtornet byggdes till på höjden. Ett större kor i långhusets fulla bredd byggdes och ersatte det gamla koret. En korsarm och en sakristia byggdes i norr. Kor och långhus försågs med tegelvalv.	VV s 129-130
1460-t	Kyrkan dekorerades med kalkmålningar.	VV s 130
1500-1510	Södra korsarmen byggdes.	VV s 129
1610-t	En klockstapel byggdes och kyrktornet försågs troligen med en ny spira. En hög och spetsig, spånklädd spira ses på Hadorphs teckning av kyrkan 1685.	UK s 5
1644	En orgel tillverkades till kyrkan och placerades ovanför ingången till sakristian.	UK s 12
1648	Ett fönster togs upp på norra väggen mittemot sydportalen.	UK s 6
1650	En läktare uppfördes av Jonas Snickare i västra delen av kyrkan.	UK s 5
1678	Predikstol, bänkinredning i koret och altarskrank skänktes till kyrkan av friherre Gustav Duvall på Tisby gård.	UK s 6
1727	En ny orgel inköptes som ersatte den gamla. Orgeln placerades även den över ingången till sakristian.	UK s 12 f
1700-1750	Tornet reparerades och kyrkan erhöll ett nytt tak.	UK s 6
1728	Timglaset inköptes till kyrkan	UK s 11
1746	Fönstren förstörades.	VV s 130
1758	Orgeln flyttades till läktaren i väster i samband med korets ombyggnad. Samtidigt byggdes orgelläktaren om.	UK s 123
1761	Korväggen byggdes om och fick en tresidig avslutning. Ett nytt korvalv byggdes. Alla medeltida muralmålningar överkalkades.	VV s 129
1779	Altarringen tillverkades av Anders Wahlström, Sala. Nummertavlan skänktes till kyrkan.	UK s 10
1797	Altaruppsatsen donerades till kyrkan. Vem som tillverkat den är okänt.	UK s 10

1814	Arkitekterna S. Enander och P. Estenberg upprättade ritningar till ny tornavslutning i nyklassicistisk stil med plats för kyrkklockorna.	UK s 6
1820	Den Enanderska tornpåbyggnaden uppfördes. Klockstapeln revs.	UK s 6
1841	Ritningar till en ny tornpåbyggnad gjordes av J. W. Gerss. Denna kom dock aldrig till utförande.	UK s 6
1800-t	Vapenhuset i söder revs.	UK s 6
1835	De putsade grindstolparna och smidesgrindarna i kyrkogårdsmuren tillkom.	VV s 130
1860-t	Invändig renovering. Kyrkans fönster försågs med gjutjärnsbågar. En ny orgel införskaffades i stället för den gamla. Den nya orgeln hade en nygotisk fasad ritad av J. W. Haverman.	EP 27.9.51 UK s 13
1926	En omdaning av kyrkogården genomfördes efter ett förslag av länsträdgårdsmästare Viktor Larsson. Då planterades tujorna som fortfarande finns kvar.	VV s 130
1950-51	Förslag till restaurering av kyrkan upprättades 1951 av arkitekten Erik Fant. 1950 installerades elvärme och elbelysning samt elektrisk klockringning.	UK s 7 EP 27/1-51
1954-55	Restaureringen av kyrkan genomfördes under ledning av arkitekten Jörgen Fåk. Ny bänkinredning med slutna bänkkvarter tillverkades. Fönstren gjordes mindre och försågs med nya blyspröjsade fönstersnickerier. Orgelläktaren revs. En ny orgel byggdes av A Mårtensson och placerades i södra korsarmen på ett nybyggt podium. Norra korsarmen gjordes om till dopkapell och dopfunten placerades på en gammal altarskiva. De medeltida målningarna togs fram och konserverades av konservator Torsten Hjelm. Äldre färgskikt på predikstol, altaruppställning och altarring togs fram och konserverades av samme konservator.	UK s 7 EP 18.12.54 UM
	Länsarkitektkontoret i Västerås upprättade handlingar för renovering av utvändigt puts på Simtuna kyrka. Putstyp n enligt ByggAMA 1950 föreskrevs och avfärgning med Snowcem.	UM
1966-67	Takreparation med byte av takspån och undertak. Även takstolarna byttes delvis ut.	UNT 1.9.66, 14.7.67
1971	Vapenhuset moderniserades. WC installerades och en brudkammare inrättades. Dopfunten flyttades till koret .	UNT 4.1.71 UM
1972	Fasadrestaurering genomfördes efter förslag upprättat av Bjerking AB. Fasaderna kalkades svagt gulfärgade. Plåtarbeten utfördes på tornhuven. Taket tjärades.	EP 22.8.72
1973	Blixtnedslag i tornet orsakade smärre brandskador i tornbjälklagen.	EP 17.7.73
1980	Valvens ovansida isolerades med mineralull.	UM
1982	Nya skåp för textilförvaring placerades i norra korsarmen. Fyra bänkar togs bort för att rymma den nya inredningen.	UM
1985	I norra korsarmen inrättades plats för mindre gudstjänster. Ytterligare bänkar avlägsnades. Ett altare placerades i korsarmen där dopfunten tidigare stod.	UM
	Riksantikvarieämbetet gav tillstånd till brottförebyggande åtgärder i form av dokumentation och märkning av inventarier.	UM
1989	Raä godkände placering av ett nytt textilskåp i sakristian.	UM
1992	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården.	UM
1994	Invändig rengöring av kalkade väggar.	UM

1996	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av urnlund på kyrkogården.	UM
2000	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till fällande av stormskadat träd på kyrkogården.	UM
2004	Putsrenovering och avfärgning på tornet.	UM
2005	Utvändig renovering som omfattade omläggning av tak på sakristia, lagning och avfärgning av fasadputs på långhus och korsarmar med KC-bruk och KC-färg.	UM