

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Medeltidens bildvärld, databas. Hemsidan för Statens historiska museum:

www.historiska.se/medeltidbild (SHM)

Melin, Pia, *Fåfångans förgänglighet. Allegorin som livsspegel hos Albertus Pictor (diss.)*, Stockholm 2006.

Nisbeth, Åke, *Härnevi kyrka, Upplands kyrkor 97, tredje upplagan.* Uppsala 1980. (UK)

Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, Uppsala 1997 (VV)

Upplandsmuseets arkiv. Fotografier och handlingar i topografiska arkivet. (UM)
Tidningsklipp: Enköpingsposten (EP) och Upsala nya tidning (UNT)

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1450-1480	Härnevi kyrka byggdes som en enhetlig byggnad med rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan byggdes av gråsten och med tegel i gavelrösten och fönster- och dörrumfattningar. Långhusets och vapenhusets gavlar pryddes med blinderingar. Kyrkan välvdes med tegelribbvalv. Långhuset har två rikt utformade tegelribbvalv. Sakristian har ett ursprungligt tunnvalv. Vapenhuset är försett med ett kryssribbvalv.	UK s 3
1480-talet	Målaren Albertus pictor utförde kyrkans invändiga valv- och väggmålningar i början på 1480-talet.	Melin s 49
1600-talet	Klockstapeln uppfördes troligen under 1600-talet	VV s 96
1700-talet	Väggarnas kalkmålningar blev överkalkade. De båda mässingsljuskronorna tillkom	UK s 6, 14
1755	Kyrkan försågs med en altarpredikstol och i samband med det förändrades det östra korfönstret på så vis att den ursprungliga mittposten borttogs.	VV s 96, UK s 4
1700-talets senare del	Nummertavlorna är tillkomna under senare hälften av 1700-t.	UK s 14
1767	De båda fönstren i sydväggen ersattes av ett stort fönster i södra väggen.	UK s 5
1769	Nya fönster togs upp i långhusets och sakristians väggar mot norr.	UK s 5 f
1775	En ny bänkinredning tillverkades av mästare Martin Lindqvist.	UK s 14
1800-t	Nordväggens och västgavelns fönster förstörades. Under slutet av 1800-talet tillkom en ny bänkinredning.	UK s 6, 14
1843	Orgeln tillverkades av Per Gullbergsson, Lillkyrka.	UK s 14
1873	Smidesgrindarna vid entrén till kyrkogården är försedda med årtal 1873.	
1952	Spåntaket lades om på kyrkans tak detta år.	UM
1956-57	Kyrkan genomgick en stor restaurering under ledning av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Konservering av kalkmålningarna utfördes av konservator Sven Carlsson, Gimo. Korets medeltida fönster rekonstruerades, det ursprungliga tegelaltaret frilades och konserverades. Den gamla altarpredikstolen avlägsnades och predikstolskorgen placerades mot korets södra vägg på ett lågt fundament. En ny bänkinredning	UNT 15.5-56 UK s 6

	tillverkades med ledning av bevarade fragment av en bänkinredning från 1700-talet och läktaren från samma tid avlägsnades. Orgeln renoverades och behölls utan förändringar, men placerades på ett podium i nordvästra hörnet av kyrkan. Östfönstret glasmålning flyttades till västfönstret som minskades på höjden. Valvens målningar rengjordes. Väggarnas målningar knackades fram och konserverades. Nytt tegelgolv lades i koret och mittgången. Elektrisk uppvärmning och belysning installerades.	
1958	Kyrkan omputsades utvändigt. Klockstapeln upprustades.	UK s 6
1965	En ny dopfunt av kalksten, tillverkad i Uppsala, invigdes i koret.	UNT 22.4-65
1978	Orgeln renoverades av kantorn och orgelreparatören Thommy Wesström.	EP 21.7-78
1985	Riksantikvarieämbetet gav tillstånd till brottsförebyggande åtgärder i kyrkan i form av dokumentation och märkning av inventarier.	UM
1991	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anordnande av urngravplatser på kyrkogården.	UM
1994	Kyrkorgeln restaurerades av Robert Gustavsson och Mats Kjersgaard.	
1995	Sprickor i vapenhusvalvet lagades och konserverades av konservator Sven-Olof Carlsson, Gimo.	
1997	Spåntaket på kyrkans tak lades om. Det mönsterlagda utförandet bibehölls. Stora delar av den gamla underlagspanelen byttes också ut pga stora skador.	UM
1999	En ny högtalare installerades i kyrkan.	UM
2004	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till ordnande av belysning på kyrkogården.	UM
2008	Klockstapeln renoverades och försågs med ny spåntäckning. Det krönande korset renoverades.	UM