

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Huddunge kyrka 1799-1999, Jubileumsskrift, 1999. (HK)

Johansson, Gun, Kärnlöf, Ing-Marie, Nygren, Christina och Nordvall, Anders, *Huddunge kyrka, Upplands kyrkor 171*, Uppsala 1976. (Uk)

Orgelinventarium, Einar Ericis inventarium över bevarade klassiska kyrkorglar, nyutgivet av R. Axel Unnerbäck, Stockholm 1988. (Oi)

<http://www.huddunge.se/sidor/kyrkan.htm> (utdrag ur Riksantikvariämbetets Byggnadsregister.)

Upplandsmuseets arkiv: Fotografier och handlingar i topografiska arkivet. (UM)

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1790	Platsen för den nya kyrkan, Klockarbacken, röjdes av och Eric Sjöström från Torsåker utsågs till byggmästare.	Uk s 4 HK s 40 f
1798	Grunden till den nya kyrkan i Huddunge lades.	Uk s 4
1799	Huddunges gamla medeltida kyrka revs. Den nya kyrkan uppfördes som en nyklassicistisk salkyrka i gråsten med torn i väster och sakristia i öster. Kyrkorummet täcktes av ett putsat tunnvalv av trä. Kyrkan byggdes av byggmästare E Sjöström efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.	Uk s 3 f Huddunge.se
1800, 1807	Kyrkan togs i bruk redan år 1800 men den invigdes först år 1807 av ärkebiskop J. Lindblom.	Uk s 5 HK s 41
1806	Kyrkogården vid nya kyrkan började tas i bruk.	Uk s 13
1826	Kyrkbänkarna, läktaren, altaret och altarbordet målades i pärlfärg. Predikstolen blev ”uppfjäad”.	HK s 41
1839	Kyrkans första orgel byggdes av den kände orgelbyggaren Pehr Gullbergsson, Lillkyrka.	Oi s 118
1840	En altartavla målades av professor Linell, Stockholm. Den visade ett kors med vidhängande törnekrona.	Uk s 8
1843	Predikstolen försågs med en ny trappdel. Den målades om.	Uk s 6
1844	De båda nummertavlorna inköptes.	Uk s 8
1876	Orgeln byggdes om av Daniel Wallenström, Uppsala. Den försågs med fristående spelbord.	Oi s 118
1905	En omfattande restaurering genomfördes. En ny bänkinredning insattes som ersatte den ursprungliga slutna bänkinredningen från 1800. Troligen var det nu som draperimålningen kring altarpopsatsen målades över och väggar och valv försågs med ny färg och målade ornament. Väggarna kvadermålades. Orgeln reparerades.	Uk s 8 Oi s 118 UM
1935	Spåntaket på kyrkan lades om.	UM
1938-39	Invändig restaurering. Arkivrum inrättades i sakristian och pannrum byggdes i anslutning till densamma. Värmeledning för lågtrycksånga inmonterades. Den ersatte en gammal kamin som tillkommit på 1800-talet. Rengöring av väggar och tak i kyrkan utfördes. Det medeltida krucifixet konserverades av konservator John Österlund och placerades på södra	HK s 23, 43 Uk s 5-6

	väggen. Ursprunglig färg togs fram på predikstolen. Predikstolens halvskulpturer av trä avlägsnades och den ursprungliga målningen med blomsterurnor i de rektangulära fälten återställdes. På så sätt återställdes predikstolens 1600-talsutseende. Halvskulpturerna sammanställdes till en lång väggprydnad på korets östra vägg.	
1950	Dopfunten tillverkades i gotlandssten och införskaffades från Libraria i Stockholm. Riksantikvarieämbetet och lantsantikvarien i Västerås yttrade sig över rivningen av kyrkstillarna och framförde att de ej motsatte sig rivning med hänsyn på stallens dliga tekniska skick. Dess kulturhistoriska värde bedömdes inte vara så högt att rivning var otänkbar.	Uk s 9 UM
1955-56	Orgelläktaren utvidgades och en ny orgel byggdes framför den gamla orgeln. Den nya orgeln byggdes av Th Frobenius & Co, Lyngby, Danmark. Nya läktarunderbyggnader med brudkammare, samlingsrum, kapprum och vestibul och wc anordnades, enligt förslag av arkitekt K. Martin Westerberg. 1955 genomfördes även en utvändig renovering.	Uk s 5, Oi s 118 Uk s 5.
1957	Elektrisk uppvärmning installerades.	Uk s 5
1967	Kyrkan genomgick en yttre renovering.	Uk s 5
1972	Riksantikvarieämbetet godkände förslaget till kyrkogårdsutvidgning Kyrkogården utvidgades enligt förslag upprättat av Lundqvist och Jacobson markkonsulter AB, Uppsala.	UM
1987	Underhålls- och renoveringsarbeten utfördes. Torntak och lanternintak täcktes om med kopparplåt. Rötskadade trädelar i torntak och lanternin reparerades. Isoleringen på långhusvinden kompletterades. Sakristians vind isolerades.	
1988-89	Minneslund anlades på kyrkogården 1989. Länsstyrelsen gav tillstånd till minneslunden 1988.	Um
1990	En större invändig renovering utfördes. I vapenhuset anordnades byggdes en ramp från entrén. Under läktaren byggdes ny wc och städutrymme. En. Bakersta bänkraderna togs bort för att ge plats åt en ny trappa till läktaren. Även de två främsta bänkraderna togs bort. En ramp upp till koret byggdes i norra sidogången. Altarringen flyttades fram från korväggen och ett fristående altarbord placerades innanför altarringen. Arkitekt för ombyggnaden var Hilding Lögdberg. Rengöring av väggar och vals samt konservering träinredning utfördes av konservator Rune Hammarling. Han gjorde även färgdokumentation och hittade spår av draperimålning runt altarpuppans och predikstol samt kvadermålning på väggarna.	
1997	En kororgel placerades på södra sidan i koret.	UM
1999	Spåntaket reparerades. På södra takfallet lades nya takspån. På norra takfallet ersattes cirka 100 takspån av nya.	UM
2007	Brandlarm installerades i kyrkan.	UM

Förteckningen är upprättad i september 2008