

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Bonnier, Ann Catherine, *Kyrkorna berättar, Upplands kyrkor 1250-1350*, Uppsala 1987.
Bygd att vårda: kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län del 3, Enköpings och Håbo kommuner, Uppsala 1984.

Kilström, Bengt Ingmar, *Häggeby kyrka, Upplands kyrkor 126*, Uppsala 1967.

Utdrag ur Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet (Raä)

Upplandsmuseet, handlingar i arkivet.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
ca 1200	Häggeby kyrka uppförs med murar i gråsten med långhus och smalare kor. Den var invändigt försedd med platt trätak.	Kilström s 3, Bonnier s 271
1300-1328	Kyrkan förlängs österut och byggs om till salkyrka med ett nytt kor av samma bredd som det gamla långhuset. Det nya koret fick en trefönstergrupp på gaveln. samt två höga, smala fönster i söder. Kyrkan försågs med ett högt trätunnvalv. Sakristian byggs troligen under samma period.	Bonnier s 271, Kilström s 3-4
1425-50	Kyrkan välvs med ribbvalv av tegel som byggdes på invändiga valvpelare. Långhuset är tre travéer långt. Även tornets bottenvåning välvdes.	Kilström s 4
1400-talet	Vapenhuset i söder byggs under 1400-talet och välvs med ett stjärnvalv.	Raä
1693-94	Omfattande reparation av kyrkan. Östra gaveln nedrevs och murades upp igen med ett stort korfönster. Flera nya fönster togs upp, alternativt förstörades: ett på norra väggen, ett vid vapenhuset och ett i väster. Kyrkan putsades både in- och utvändigt och vitkalkades. Yttertaget lades om.	Kilström s 5 f
1697-98	Åsknedslag i kyrktornet varefter tornet reparerades året därpå. Även interiören förnyades i samband med det. Altartavlan reparerades och målades om. Målaren hette Petter Belingius och det anges i räkenskaperna att han också hade målat i kyrkan och kring väggarna. Förmodligen var det då som kyrkans kalkmålningar tillkom.	Kilström s 6
1707	Ny bänkinredning tillverkades.	Kilström s 6
1724	Tegelgolv lades in i gångarna i kyrkan.	Kilström s 6
1745-46	Reparation av tornet. Tornets övre del murades om. Spiran reparerades och försågs med en kyrktupp.	Kilström s 6
1756	Läktare byggdes i kyrkan.	Kilström s 6
1767-68	Bänkarna gjordes om.	Kilström s 6
1790	Norra fönstret förstörades och ytterligare ett fönster togs upp mot norr. Fönstret på södra långväggen flyttades och förstörades. Ingången i tornets bottenvåning togs upp. och ett nytt fönster togs upp över den nya ingången. Väggar och valv rappades och vitlimmades. I samband med det igenmurades ett halvt fönster vid en pelare, förmodligen ett romanskt fönster som syns på	Kilström s 6

	Hadorphs avbildning av kyrkan från 1682.	
1804	En orgel inköptes från Skoklosters kyrka. Det var en liten orgel som 1674 skänktes till Skoklosters kyrka av C. G. Wrangel.	Kilström s 10
1805	Tornspiran togs ner och ersattes av en tornhuv. Kyrkklockorna flyttades från den befintliga klockstapeln och in i tornet. Klockstapeln som revs samma år.	Kilström s 6 Bygd att vårda s 102
1800-t:s början	Altaret och altarringen gjordes om. Altaret var ett marmorerat träaltare med förgyllda ornament. Ett stort förgyllt kors placerades på altaret. Altarringen var vitmålad.	Kilström s 7
1829	Tornhuvven ersattes med en ny, avslutad uppåt av ett på ett klot vilande kors.	Kilström s 6
1843	En ny orgel tillverkades av orgelbyggaren Per Zacharias Strand. Den gamla orgeln som köpts från Skokloster såldes till Kalmar kyrka. Den återbördades så småningom till Skoklosters kyrka.	Kilström s 10
1860	Omkring 1860 blev kyrkogårdsmuren omlagd. Huvudentrén i söder omgärdades av två murade och putsade grindstolpar som försågs med spiror och vindflöjlar.	Kilström s 14.
1865	Predikstolen byggdes om och försågs med nya utsmyckningar. Två nya nummertavlor tillkom. Interiören putsades och vikalkades, bänkarna reparerades och målades.	Kilström s 7
1869	En järngrind insattes på kyrkogårdens västra sida.	Kilström s 15
1873	Storklockan blev omgjuten av J. A. Beckman & co.	Kilström s 14
1952-53	Kyrkan restaurerades efter ritningar av arkitekten Erik Fant. Kalkmålningarna framtoogs, nytt altare murades och ny altarring tillkom. Golven lades om och hela interiören fick nya färger. Elektrisk värme installerades. Det stora fönstret över altaret murades igen. Den gamla altar-anordningen placerade uppe i tornet. Vapensköldarna koserverades. Predikstolen renoverades och en del av 1860-talsornamenten togs bort. Ett försök att rekonstruera de medeltida korfönstren gjordes men det konstaterades att det inte var möjligt pga att de till största delen försvunnit då gaveln byggdes om 1693. Ett medeltida korfönster togs dock fram invändigt på södra sidan. En kopia av Häggebysten placerades på kyrkogården söder om tornet.	Kilström s 7 UM
1967	Orgelns restaurering diskuteras i yttrande från Raå som behandlar ett insänt förslag till orgelrestaurering. Ämbetet godkänner inte förslaget eftersom det inte tar tillräcklig hänsyn till den välbevarade orgeln som sägs äga ett framträdande antikvariskt och musikaliskt värde.	UM
1972	Förslag till utvändig restaurering upprättas av arkitekt Carl Erik Nohldén, Noark arkitektkontor, Uppsala	UM
1973	Utvändig restaurering utförs enligt förslaget från 1972. Putsen lagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg i ockra. Takspånen lagas och tjäras. Plåtdetaljer på tak ses över och lagas. Tornhuvven målades. Plåtbleck vid fönster målades. Grindstolparna i söder putsas och kalkstryks. Trasiga tegelskift vid mark ersattes med betong. Plåttäckningen lagades.	UM
1978	Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till ny dopfont.	UM
1985	Brottsförebyggande åtgärder: inventering och märkning av inventarier.	UM
1990	Länsstyrelsen lämnar tillstånd till återuppbyggande av nedbrunnen redskapsbod söder om kyrkogården.	UM

1999	Fyra begravningsvapen konserveras av konservator Christer Stadius.	UM
2000	Länsstyrelsen lämnar tillstånd till schaktning och rdänering runt kyrkan.	UM
2002	Länsstyrelsen lämnar tillstånd till anläggande av minneslund enligt förslag av landskapsarkitekt Monika Sandberg, Snadberg landskap.	UM
2003	Nyinstallation av el och nya elradiatorer genomförs.	UM
2005	Kyrkogårdsmuren läggs om av Stenmontering i Bohuslän AB enligt beskrivning upprättad av Bjerking AB.	UM
2005	Fasaderna kalkmålas i ockragult och taket tjäras.	UM