

Karesuando kyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade främst från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1904-05	Kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Lindgren. Ritningarna upprättade redan 1888.	RAÄ:s byggnadsregister, "Övre Norrlands kyrkor" ur Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 22/1991
1953-54	Restaurering av kyrkan. Arkitekt Folke Löfström. <ul style="list-style-type: none"> • Förstärkning av grunden • Förbättrad isolering • Elektrisk uppvärmning • Rivning av gamla sakristian. Ny sakristia i gamla koret. • Omarbetning av långsidans fönster. Fönstren placeras i stenfoten • Borttagande av utvändiga skärmtak över sidoingångarna liksom sakristian • Nytt entréparti • Ny uppställning av predikstol, knäfall och dopfunt i korpartiet • Ny färgsättning med nya armaturer • Ny bänkinredning tillkom • Kyrkans plåttak ersätts av spåntak 	ATA, RAÄ:s byggnadsregister
1954	Tillstånd till likbod på kyrkogården i Karesuando. Arkitekt Folke Löfström, Stockholm.	ATA
1955	Renovering av mässshake och predikstolskläde. Libraria.	ATA
1961	Altarskulptur av Bror Hjort, skänkt av konstnären.	RAÄ:s byggnadsregister
1963-64	Ny kyrkogård i Karesuando. Arkitekt Folke Löfström, Stockholm.	ATA
1966	Tillstånd till restaurering av gamla kyrkogården. NAB, Luleå.	ATA
1973	Renovering av kollektihåv. Libraria.	ATA
1974	Tillstånd till markarbeten på nya kyrkogården.	ATA, Nbm
1975	Restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin, MAF Arkitektkontor AB. Bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Utvändiga målningsarbeten • Nytt takspån • Ombyggnad av södra entrén. Rullstolsramp • Invändiga målningsarbeten 	ATA, Nbm, RAÄ:s byggnadsregister
1980	Tillstånd till väggmontage för ny placering av altarskulptur.	ATA, Nbm

	Bo Lindén Byggkonsult AB.	
1982	Tillstånd till ny plåttäckning av kyrkans tak. NAB Konsult, Kiruna.	ATA, Nbm
1994	Förbättrings- och underhållsarbeten i kyrkan. Bo Lindén Byggkonsult AB. <ul style="list-style-type: none"> • Toaletterum och kapprum under del av läktaren • Bänkinredningen kortas på var sida av mittgången • Utbyte av elcentral • Ny heltäckande matta på podiet • Invändig ommålning 	ATA, Nbm