

Luleå domkyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1667	Luleå stads kyrka och klockstapel uppförs.	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1787	Kyrkan och klockstapeln rivs.	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1790	Ny kyrka i putsat tegel, ritad av arkitekt Olof Tempelman, Stockholm, uppförs av byggmästare Jakob Thomasson Rijf.	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1873-76	Ny begravningsplats. Plan av trädgårdsmästare E. W. Lindquist.	ATA (Norrbottenskuriren 24/10 1930)
1875	Gravkapell på begravningsplatsen. Ritningar av ingenjör O. B. Haglund.	ATA (Norrbottenskuriren 24/10 1930)
1887	Kyrkan förstörs vid stadsbranden	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1888	Utvidgning av begravningsplatsen (för framtida behov).	ATA (Norrbottenskuriren 24/10 1930)
1889-93	Kyrkan uppförs. Arkitekt Adolf Emil Melander.	RAÅ:s byggnadsregister mm
1890	Grundlig reparation av gravkapellet.	ATA (Norrbottenskuriren 24/10 1930)
1904	Luleå domkyrkoförsamling bildas.	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1930	Kyrkostämman beslutar att uppföra ett krematorium på begravningsplatsen.	ATA (Norrbottenskuriren 24/10 1930)
1936	Tillstånd till elektrisk uppvärmning.	ATA
1937-38	<p>Invändig omdaning, vilken i stort resulterade i att all träinredning revs ut och att teglet vitputsades. Arkitekt Knut Nordenskjöld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ersättande av trästolpar och trätak i kyrkrummet med murade pelare och valv samt i samband därmed stående förändringar i planordningen, särskilt beträffande koret, varvid särskilt dopkapell anordnas • Rivning av sidoläktarna samt ombyggande och utökande av orgelläktare och läktarna i tvärskeppen • Förändring av entréer och trappor till läktarna • Ny välvd sakristia under norra tvärskeppsläktaren • Toaletter • Nytt golv • Förändring av gamla dörrar • Ombyggnad av bänkarna 	ATA

	<ul style="list-style-type: none"> • Nytt ljudtak och ny trappa till predikstolen • Ny altarpställning (med användande av äldre målningar) samt ny altarring • Nytt triumfkrucifix. Skulptör Carl Fagerberg • Nya nummertavlor • Ny dopfont • Förändring och framflyttning av orgelfasaden • Total ommålning av interiören • Ny uppvärmningsanordning, nya belysningsledningar • Ny belysningsarmatur • Utökning av orgelverket <p>Tillstånd till:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompletterande dekorerings av altarpställningen. Artist Yngve Lundström • Oljemålning på väggen ovan dopaltaret. Konstnär Gunnar Torhamn 	
1942	Renovering av mässkrud. Libraria.	ATA
1950	Glasmålningar i två korfönster och i sakristians fönster. Konstnär Yngve Lundström.	ATA
1963	Ombyggnad i vapenhuset. Borttagande av den norra trappuppgången till orgelläktaren. Brudkammare och toalett samt rum för domkyrkoorganisten. Tillstånd till inredningsarbeten i sakristian m.m. Arkitekt Bertil Franklin.	ATA
1978	Yttre restaurering. Arkitekt Bertil Franklin. Tillstånd till: <ul style="list-style-type: none"> • Nygjutning av fialer • Nygjutning och reparation av krönlister • Strävpelaratäckningar mm 	Nbm
1983	Tillstånd till skyddsnet avsedda att monteras utvändigt i fönstersmyg.	Nbm
1983-84	Invändig restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin. <ul style="list-style-type: none"> • Ny färgsättning • Nytt ramverk till altartavlorna • Nya armaturer • Nya läktarbarriärer • Nytt knäfall • Rivning av den främre delen av södra sidoläktaren • Den ursprungliga ljuskronan placeras i sidokapellet • Sidokapell i söder • Nytt golv • Ombyggnad av bänkarna • Flyttning av altaret • Ny altarring 	ATA Nbm RAÅ:s byggnadsregister

	<ul style="list-style-type: none"> • Ombyggnad av orgelläktaren 	
1984-87	<p>Ny kororgel. Grönlunds orgelbyggeri. Ny orgel. Grönlunds orgelbyggeri.</p>	<p>Nbm RAÄ:s byggnadsregister</p>
1993	<p>Renovering av två vita sidenmässhakar, SW 1938. Handarbetets Vänner, Licium. Renovering av violett sammetsmässhake, 18-1900-tal. Handarbetets Vänner, Licium.</p>	ATA
1994	Brandlarm.	ATA
1996	Tillstånd till omläggning av yttertaket.	ATA
1997	Tillstånd för flyttning av målning föreställande Jesu dop (utförd av Gunnar Torhamn) till norra långväggen.	ATA
1999	Konservering av vit mässhake.	ATA Nbm
2001	<p>Invändig ombyggnad av kyrkan. Nordberg Arkitektkontor. Tillstånd till:</p> <p><i>Kyrksalen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ersätta de två främre bänkraderna med lösa stolar • Demontering av sidokapellets altare och altartavla • Förlängning av södra korsarmens läktare till dess forna djup • Demontering av ljuskrona som hänger över sidokapellet Upphängning av sidokapellets ljuskrona över mittgången • Sidokapellets västra fönster med blyinfattade glasmålningar flyttas till östra fönstret i norra korsarmens läktare • Fast körpodium framför kortrappan • Återställande av dörrar till södra korsarmen till sitt tidigare utseende • Demontering och bortflyttning av kvartersavskiljare framför bänkkvarteren <p><i>Kyrktoget</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rivning av befintligt barnrum/brudkammare • Uppställning av sidokapellets altare och altartavla i rummets södra ände • Flyttning av kapphyllor till västra väggen intill bok- och monterskåp <p><i>Norra korsarmens läktare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Norra korsarmens läktare inreds till textilläktare <p><i>Entréer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga entrétrappor kompletteras med räcken 	ATA