

# Hortlax kyrka, Norrbottens län

## Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

### Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade främst från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelser	Källa/ referens
1913-17	Kyrkan invigs. Arkitekt Edward Dahlbäck. Ritningarna korrigerade av Georg A Nilsson vid Överintendentämbetet. Byggmästare Viktor Johansson.  Korfönstrets glasmålning och kyrkans dekorer. C. W. Pettersson, Stocksund.	ATA, Piteåtidningen 16/7 1917
1925	Installation av elektricitet för uppvärmning, belysning, klockringning och orgelfläkt.	ATA
1927	Brunn på begravningsplatsen.	ATA
1934	Tornur på kyrkan.	ATA
1936-37	Restaurering. Eberhard Lovén. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt altare</li> <li>• Valvbågarnas målningar överkalkas</li> <li>• Träinredningen ommålas</li> <li>• Altarskåp. Sten Nilsson, Luleå</li> </ul>	ATA, RAÄ:s byggnadsregister
1951	Omtäckning av kyrktornets tak.	ATA
1953	Ny ekonomibyggnad nära begravningsplatsen.	ATA
1962	Kapprum och brudkammare under orgelläktaren. G. Bergenudds arkitektkontor, Piteå.	ATA, Nbm
1968-69	Utvändig restaurering. G Bergenudds arkitektkontor.	RAÄ:s byggnadsregister
1972	Invändig återrestaurering av kyrkan. NAB Konsult, Arkitekt Åke Franzén. Bl.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvbågarnas målningar tas fram och restaureras. Konservator Hedman, Gävle</li> <li>• Predikstolen och nummertavlorna återställs</li> <li>• Toalett och garderob under orgelläktaren</li> <li>• Sakristian utvidgas i källarplanet</li> <li>• Glasmålning av C W Pettersson återinsätts i koret</li> </ul>	ATA, Nbm, RAÄ:s byggnadsregister
1974	Utvidgning av kyrkogården och anläggande av urnlund. NAB konsult, Piteå.  Placering av en fontän och ett kors på den äldre delen av kyrkogården. Eije Nordgren, NAB-konsult, Piteå.	ATA, Nbm
1975	Ny orgel. Grönlunds orgelbyggeri, Luleå.	ATA, Nbm

1992	Första bänkraden på vardera sida om mittgången tas bort och ersätts av flyttbara stolar. Utvidgning av kyrkogården i skogspartiet mellan befintlig kyrkogård och kyrkan.	ATA, Nbm
1994	Restaurering av kyrkan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändrad gångriktning på fyra av kyrkobyggnadens fem ytterdörrar</li> <li>• Ommålning av ytterdörrarnas insidor och tjärning av deras utsidor</li> <li>• Ommålning av kyrkans fönster ut- och invändigt enligt befintlig färgsättning</li> </ul>	ATA, Nbm
1997	Om- och nybyggnad av lokaler för personal, garage och verkstad.	ATA, Nbm