

## Björksele kyrka, Västerbottens län.

### Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.

1929–1930	<p>Kyrkan uppförd i fackverkskonstruktion efter ritningar av länsarkitekten i Västernorrland och Västerbotten Edvard Lundquist, Härnösand från 1927. Byggmästare Hugo Fällman.</p> <p>Vissa stildrag, t ex tornets placering hämtat från Gargnäs kyrka. Ett äldre förslag av arkitekt Torben Grut från 1919 godtogs ej av församlingen p g a kostnadsskäl. Lundquist ritade även altare, altarring och korfönstrets omfattning. Hans förslag reviderades av byggnadsstyrelsen gällande ”altarpartiets originella dekorerings”. Kyrkan uppvärmd med lågtrycksånga. Kyrkan täckt av klaven spån (vilka kunde variera något i storlek, 45 x 9–12,5 x 2,5–0,5 cm). Kyrkan målad invändigt i ljus färgton, bänkarna i dalablått. Altarskåpets tre målningar av konstnären C. M Lindkvist, Vännäs. Predikstolen snidad av Hugo Johansson i Zäter. Kyrkogård anlagd redan 1920 med en likbod (gravkapell) från 1922, ritad av ark. vid Byggnadsstyrelsen Gustaf Birch-Lindgren 1921 (riven).</p>	<p>Brev till byggnadsstyrelsen 1925-01-30. Dnr 282. Utdrag ur arbetsbeskrivning upprättat av Edvard Lundquist. Byggnadsstyrelsens fastställande av koranordning 1930-02-14. PM angående värmeledning i Björksele kyrka. Västerbottens Kuriren 1930-07-24. ATA. Handl. ang. kyrkportar 1973-10-30. Dnr 690/73. Vb-museums aktarkiv.</p>
1931	<p>*Utvidgning av kyrkogården (S.A Persson i Björksele upprättade ritning).</p>	<p>Länsstyrelsens resolution 1931-02-28. ATA.</p>
1939	<p>*Nytt orgelverk. Orgelfasaden ritad av länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå. Bälgl-och fläktrum anordnat i tornbyggnaden.</p> <p>*Utbyggnad av läktaren. Två järnbalkar inlagda i bjälklaget. Undersidan inklädd i hård masonit (Länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå).</p>	<p>Kortfattad beskrivning över byggnadsarbeten i samband med installation av nytt orgelverk 1939-06-20. Byggnadsstyrelsens godkännande 1939-06-13. ATA.</p>
1940	<p>Elektrisk belysningsarmatur i kyrkan. Ritningsförslag av länsarkitekt K. Sörenssen, Umeå.</p> <p>*Indirekt belysning planerades. En ljusramp skulle installeras bakom koröppningens omfattning. Ljuspunkter mitt i varje kassettfält i sidoskeppen. Avskärmd läsbelysning på predikstolen, altaret och på orgelns spelbord. I övriga utrymmen skulle takbelysning anordnas. Två ytterarmaturer vid entrén samt en armatur över sakristians entré. Utvändigt fasadbelysning föreslogs även.</p>	<p>PM till förslag till elektrisk installation 1939-05-03. Byggnadsstyrelsens godkännande 1940-10-17. ATA.</p>
1947	<p>*Kyrkogårdsutvidgning (efter förslag av kommunalbyggmästaren Jonas E. Johansson) godkänt av Byggnadsstyrelsen. Den gamla</p>	<p>Byggnadsstyrelsens godkännande</p>

	kyrkogårdsmuren skulle stå kvar orubbad.	1947-02-25. Dnr 983/1947. ATA.
1954	*Förslag till glasmålning i korfönstret utarbetat av konstnären Gunnar Torhamn, godkänt av Byggnadsstyrelsen.	Byggnadsstyrelsens godkännande 1954-02-16. Dnr K69. Brev till Byggnadsstyrelsen 1930-01-16. ATA.
1959	*Förslag till dopfont utarbetat av J. Bergström, Kristineberg, ej godkänt av Byggnadsstyrelsen. Istället kunde Byggnadsstyrelsen tänka sig att godkänna en inom styrelsen utarbetad skiss.	Byggnadsstyrelsens utlåtande 1959-10-21.. Dnr K768. ATA.
1970–1971	*Förslag till församlingsgård norr om kyrkan (Ingenjör Bror Marklund, Hudiksvall) godkänt av Riksantikvarieämbetet, men en placering 10–15 cm längre norr ut skulle övervägas.	RAÄ:s godkännande 1970-09-01. Dnr 2004 K177. ATA.
1973	*Ang. Kyrkportarna av trä, klädda med kopparplåt. Antingen skulle ny kopparplåt läggas på dörrarnas utsida eller så skulle dörrarna bytas ut	Handl. ang. kyrkportar 1973-10-30. Dnr 690/73. Vb-museums aktarkiv.
1979	*Omklädningsrum inrättat i källarplanet i f d ved och kolförråd	RAÄ:s godkännande 1979-02-06. Dnr 207/79. Vb-museums aktarkiv.
1986	*Anordnande av dopaltare, där en äldre dopall fungerar som del i arrangemanget. Ett löst credensbord till altaret, även aktuellt.	Minnesanteckningar från besök i Björksele och Kristinebergs kyrkor 1986-06-10. Dnr 377/86. Vb-museums aktarkiv.
2001	*Ommålning och omförgyllning i koret av målarmästare Erik Lindberg.	
2002	*Omtjärning av taket och tornet. Partiell lagning av spruckna brådspån.	