

Fredrika kyrka, Västerbottens län.

**Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.**

1796– 1797	Kyrkan uppfördes av trä (av 40 bönder) med torn i väster och sakristia bakom koret i öster. Brädfodringen utvändigt var rödmålad och invändigt vitlimmad. Yttertaket var lagt med kliven spån. Predikstolen var placerad ovanför altaret, så som altarpredikstol, vilken snidades av kyrkoherde Jonas Ångman. Altaret och väggen bakom predikstolen var målade i ”skuggmålning”, av den jämtländske målarmästaren Asplund, från Ström. Bänkkvarter med 15 bänkar på vardera sida samt tre bänkar i koret. Dessa var pärlfärgade.	Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15. Uppgifter hämtade från tidskriften Västerbotten 1932. Västerbottens museums aktarkiv.
1861– 1873.	*Ny brädfodring och oljemålning utvändigt, av allt att döma ny färgsättning från röd till en gråvit kulör. Åtgärderna utförda senast 1873. *En glob och ett kors av koppar uppsatt som tornprydnad, 1873. *Omläggning av torntakens spånnytor (inskriftioner funna 2002).	Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15. Västerbottens museums aktarkiv.
1874	*Restaurering av bänkar och golv.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.
1876– 1877	*Orgelläktare byggd. Valvet tätades och vitlimmades, liksom innerväggarna. *Orgel anskaffad. *Predikstolen restaurerad, nytt altarbord och altarring snidades. *Ny färgsättning i kyrkorummet. Arkitekturmåleriet i koret, övermålat. *Målning av bänkar med oljefärg och ornament i guld.	Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15. Västerbottens museums aktarkiv.
1882	*Installerande av värmeugn.	Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15. Västerbottens museums aktarkiv.
1928	*Kyrkogården utvidgad åt öster och norr.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.

1931– 1932	<p>Restaurering av ark, S. H. Wranér.</p> <p>*Sakristian ändrad till kor. Ny sakristia i nordöstra hörnet tillbyggt.</p> <p>*Predikstolen flyttad till nordöstra hörnet av rummet.</p> <p>*In- och utvändig ommålning. Ny färgsättning invändigt. Taket målades blått. Väggarna målades gulgrå, taklisten gulbrun.</p> <p>Fönsternischer, omfattning kring öppning mot koret samt bänkkvarten målade i mörkbrun färg.</p> <p>*Värme isolering av golv, väggar och tak.</p> <p>*Elvärmeinstallation och elektriskt ljus.</p> <p>*Ny orgel bakom den gamla orgelfasaden.</p> <p>*Omläggning av spåntak på södra sidan, gamla sakristian och torntaken.</p> <p>*Två kristallkronor samt vägglampetter av mässing ritade av Wranér.</p> <p>*Sydöstra trappan togs bort.</p>	<p>Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15.</p> <p>Rapport gällande besiktning av kyrkan yttertak 1985-02-15. 110/85. Västerbottens museums aktarkiv.</p>
Ca 1940	*Förrådsbyggnad uppförd.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.
1954	*Kyrkogården utvidgad ytterligare åt öster.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.
1961	*Elektrisk klockringning för de två större klockorna	Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15. Västerbottens museums aktarkiv.
1962	*Begravningskapell uppfört öster om kyrkan.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.
1965– 1966	<p>Restaurering av Bengt Lidström, VAB.</p> <p>*Toalett i vapenhuset inredd i befintlig skrub.</p> <p>*Omspikning av tunnvalvets panel. Träet hade dels krympt och dels lossnat i spikningen p g a uppvärmningen. Spackling, bättringsmålning.</p> <p>*Ommålning av väggarna, av fönsternischer, nischer och foder. Ommålning av omfattningen till öppningen mot koret samt läktarpartiet.</p> <p>*Predikstolen lagad, bättringsmålade och vissa detaljer omförgyllda.</p> <p>*Ommålning av korets väggar och tak.</p> <p>*Komplettering av ljussättning på läktaren. Lysrören installerade på 40-talet skulle bytas ut.</p> <p>*Elektrisk klockringning även för den allra minsta klockan.</p> <p>*Konserveringsarbeten av Albert Eriksson, Arlov. Framtagande av äldre arkitekturmåleri (från 1800-talets början) på gamla korväggen (nuvarande triumfbågen). Framtagande av äldre måleri på bänkskärmar och läktarbröstning. Predikstolens marmorering kompletterades på pilastrar, liksom på orgelfasad. Krucifixets korsarmar av ek, frilag. Spegel i altarring, bänkdörrar och läktarfasad har stänkmarmorats.</p>	<p>Beskrivning till mindre renovering 1965-02-15.</p> <p>Västerbottens museums aktarkiv.</p> <p>Konserverings rapport 1966-09-26. Dnr 667/66.</p>

1975	*Ekonomibyggnad, ritad av VAB, Umeå. Byggnaden uppfördes norr om begravningskapellet.	Västerbottens museums aktarkiv.
1982	*Utvidgning av begravningsplatsen i norr samt nordost. *Ekonomibyggnaden tillbyggd åt öster. *Parkeringsplats i öster.	Vb-museums byggnadsinventering 1982, Länsstyrelsen.
1989–	*Kororgel anskaffad. *Borttagande av bänkrad framme i koret i öster samt längst bak i kyrkorummet. Klädhängare uppsätts längst bak. *Förrådsbyggnad uppförs sydost om begravningskapellet. *Byte av trästaket. Utseendet ändras från spaljerat staket till raka räcketbräder. *Skyddsräcke till läktarbarriären uppsatt.	Västerbottens museums aktarkiv.
2002	*Utvändig ommålning samt fönstermålning, av Svansele Produktion, Lycksele. *Omläggning av spåntaket på hela kyrkan, luftning av takfoten. Utfört av den finska firman Vanhat Talot Oy.	Västerbottens museums aktarkiv.