

Utdrag ur

## BUTTLE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2008

### Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Buttle kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kyrkobyggnad                  | Arkitekt Jan Utas           |
| Elinstallationer och åskskydd | (Elingenjör Peter Ström)    |
| Kyrkogårdsmur                 | Arkitekt Jan Utas           |
| Kyrkogård                     | Arkitekt Jan Utas           |
| Växtlighet på kyrkogården     | Antikvarie Eva Selin        |
| Kalkmålningar                 | Ej utsedd                   |
| Stenarbeten                   | Ej utsedd                   |
| Inventarier av trä            | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Inventarier av metall         | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Inventarier av sten           | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Textilier                     | (Textilkonsultfirma Lotine) |
| Kyrkklocka/-or                | (Ing. Ingvar Rohr)          |
| Övriga inventarier            | Antikvarie Rebecka Svensson |

### Källförteckning

#### Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Inventering av inventarierna i Buttle kyrka 2003-12, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av Buttle kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Torsten Gislestam, Gotlands fornsal.

Utvändig restaurering av Buttle kyrka, Dokumentation 1988-98, antikvarie Anna Malmsten, Gotlands fornsal.

#### Tryckta källor

Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings och Visby stift, 1990.

Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Svahnström, G., Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.

Sveriges Kyrkor, Gotland, bd IV:3, 1952.

Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.

Utas, Jan Andréasson-, Om gotländska valv, examensarbete i Arkitekturens teori och historia, Chalmers tekniska högskola, 1971.

## Händelselista

| ÅR          | BYGGNADSEDEL ETC.:   | REF.                   |
|-------------|--|------------------------|
| 1100-tal    | Kyrkobygget påbörjades, kor med absid och långhus uppfördes (SvK anger att koret uppfördes o. 1150 och långhuset o. 1160, av byggnadshyttan Majestatis).   | GK<br>SvK              |
| 1150        | Triumfkrucifix.  | SvK                    |
| t. 1200-tal | Kyrkobygget fullbordades genom tornet i V (SvK anger att tornet byggdes mellan 1218 och 1236. 1218 är ett årtal som Strelow anger och 1236 ett som taxuslistan anger). I samband med detta breddades möjligen korportalen.                         | GK, SvK<br><br>SvK     |
| 1218        | Byggnadsår enligt Strelow.   | SvK                    |
| 1236        | Muralmålningar i form av kvadrar i triumfbågen.<br>Taxuslistan.  | GKM<br>SvK             |
| 1250-tal    | Dopfunten (SvK anger att den är från 1200-talets förra hälft och att den är tillverkades av mästaren Calcarius II: s verkstad).  | GK, SvK                |
| 1300-t      | Koret moderniserades (SvK anger tiden omkr. 1225) genom att absiden revs, i stället gjordes en tillbyggnad åt Ö med rak avlutning. Altarfönstret av Egyptianus' typ med glasmålningar av Lye-mästaren.<br>Sakristian (SvK anger tiden omkr. 1225). | GK, SvK<br><br>GK, SvK |
| o. 1330     | Triumfbågen utvidgades.  | SvK                    |
| o. 1400     | Altarskåp.   | GK, SvK                |
| o. 1450-tal | Passionsmålningarna målades.   | GK,<br>GKM             |
| 1662        | Baldakin.  | Inskr.,<br>GK          |
| 1600-tal    | Delar av bänkinredningen.  | SvK                    |
| t. 1700-tal | Predikstolen.<br>Långhusets och sakristians yttertak var belagda med bräder.   | GK, SvK<br>SvK         |
| 1700        | Genom ett blixtnedslag förstördes tornhuvuven och övre delen av tornets murverk skadades. Klockan föll ned och slog hål i ringkammарvalvet. Ett provisoriskt plant brädtak byggdes för tornet.   | GF                     |
| 1706        | Valvet över ringkammaren i tornet reparerades av Jonas Månsson Dufwa.  | GF                     |
| 1732        | Skrank mellan långhuset och ringkammaren.  | SvK                    |
| 1740        | Kyrkklockan göts av Johan Fahlsten, (GF anger att Tullsten göt om klockan) Stockholm (SvK anger att den omgöts 1730).  | GKR,<br>SvK, GF        |

| ÅR       | BYGGNADSDEL ETC.:  | REF.            |
|----------|--|-----------------|
| 1741     | Den övre delen av den skadade muren revs ned ca 18 alnar. Murverket reparerades men återuppbyggdes ej till den ursprungliga nivån. I det övre ej återuppbyggda murverket fanns gluggar. Den 5 juli var tornhuven färdigbyggd av Olav Ganarfve, Källunge, och klockan hängdes upp av Morten Glömsker. | GF              |
| 1742     | Nytt brädgolv i kyrkan, dopfunten flyttades fram i koret.<br>Vattendäcket med ränna byggdes i tornet under klockan. Sex träpelare sattes i gluggarna som också kläddes med bräder.   | GF              |
| 1746     | Tre stigluckor på kyrkogården av trä fanns ännu kvar.  | SvK             |
| 1753     | Bekännelsepall/skriftepall.<br>Bänkinredningen i kyrkan gjordes klar och predikstol, skrank m.m. målades.  | SvK<br>GF       |
| 1755     | Nämns fattigstocken.<br>Nytt tak lades på sakristian.  | SvK<br>GF       |
| 1756     | Nya sparrar och bördning till kortaket.  | SvK             |
| 1757     | ”Uppsatsen” på altarskåpet trol. tillverkad av Johan Hernell.  | SvK             |
| 1758     | Köptes 100 pannor tegel till ”sånghustaket” (kortaket), som tidigare var taket belagt med bräder.  | SvK             |
| 1762     | Två nya kyrkdörrar.  | GF              |
| 1762-65  | Upptagning av fönster på långhusets N sida.  | GF              |
| 1763     | Nummertavla.<br>Tornet lagades på Ö och S sidorna där hörnstenar hotade att falla ned.<br>Läktare.   | SvK<br>GF<br>GF |
| 1764     | Upptogs 2 st. fönster på långhusets N sida.  | GF              |
| 1768     | Nämndes en straffstock.  | SvK             |
| 1760-tal | Fönster förstorades.<br>Koret belades med tegeltak (tidigare falar).   | GF<br>GF        |
| 1772     | Epitafium över landsgevaldigern Lars Bromander.<br>Köptes två tunnor med kalk till ”sånghustaket” (kortaket).  | SvK<br>SvK      |
| 1780     | Predikstolen förbättrades av snickaren Fries och målades av Johan Nicklas Weller som också levererade vissa av ”ziaraterna”.   | SvK, GK         |
| 1781     | Johan Nicklas Weller målade stora delar av inredningen och gardinmålning kring altaret, predikstolen samt över fönstret på N sidan.  | SvK             |

| ÅR       | BYGGNADSDEL ETC.:   | REF.       |
|----------|---|------------|
| 1700-tal | Delar av bänkinredningen.   | GK         |
|          | Johan Nicklas Weller målade bänkluckor.   | GKS        |
| 1802     | Dörr till sakristian förfärdigades av "skolmästaren".   | SvK        |
| 1812     | Timstock fanns på kyrkogården.  | SvK        |
| 1821     | Levererade glasmästare Bergman nya glas.  | SvK        |
|          | Två nya fönsterkarmar förfärdigades av "Skolmästaren".  | SvK        |
| 1826     | Levererade glasmästare Bergman nya glas med bly (trol. de Ö).   | SvK        |
| 1830     | Var långhusets brädtak målat med vattenfärg "med dåligt tecknade löf och Ornamenten".   | SvK        |
|          | Nämndes att det i korfönstret fanns "fragmenter af inbrändt glas".  | SvK        |
| 1860     | Lövträd planterade runt kyrkan.   | GF         |
| 1882-83  | Omfattande inre och yttre restaurering enligt förslag av arkitekt Fritz Eckert och byggmästare Nils Pettersson.   | GF<br>SvK  |
|          | – Tornhuven reparerades.  | GF         |
|          | – Kyrkan putsades om.   | SvK        |
|          | – Kolonnerna av trä i gluggarna ersätts med d:o av kalksten och brädbetäckningarna tas bort.  | GF         |
|          | – De stora rundbågiga fönstren fick nu sin form; ett åt S, två åt N i långhuset; ett åt S i koret; en litet tidigare upptagen öppning vid predikstolen i långhuset försågs med fyrpassformig omfattning. Katedralglas insattes. Det N fönstret i sakristian togs upp. | GF, SvK    |
|          | – Man fann grunden till absid i Ö.  | SvK        |
|          | – Nya portblad av ek, de dekorerades med smide i medeltidsstil.   | GF, SvK    |
|          | – Sakristiingången höjdes.  | GF         |
|          | – Altaravsatsen stenkäddades och ett nytt altarskrank byggdes. Altaret flyttades 60 cm åt Ö.  | GF         |
|          | – Orgeln, byggd av Åkerman & Lund, Stockholm.   | SvK, ISO   |
|          | – Läktaren förstorades.   | SvK        |
|          | – Nya bänkar vilka ersatte äldre från 1700-talet.   | SvK        |
|          | – Predikstolen stympades och misshandlades, (målades i mörka färger).   | SvK,<br>GF |
|          | – Diken och stenvägg anlades runt kyrkogården.  | SvK        |
| 1800-tal | Huvudparten av bänkinredningen.   | SvK        |
| 1926     | Värmeledning med central under sakristian.  | SvK        |

| ÅR      | BYGGNADSDEL ETC.:  | REF. |
|---------|--|------|
| 1956-57 | Omfattande restaurering under ledning av arkitekt Olle Karth på grundval av ett tidigare förslag av arkitekt Erik Fant:                      | GK   |
|         | – Tornet putslagades och övriga fasader putslagades och kalkavfärgades.  | GF   |
|         | – Långhusets och korets tak lades om.  | GF   |
|         | – Fönster med blyinfattade glas byttes mot nya, glas i passformade fönster byttes ej.  | GF   |
|         | – Nytt värmesystem installerades.  | GF   |
|         | – Predikstol (återställdes) och altare renoverades.  | GF   |
|         | – Kalkmålningar från 1400-talet togs fram.   | GF   |
|         | – Altarskåpet restaurerades.   | GF   |
|         | – Läktaren revs (barriären återanvändes som orgelpodium i ringkammaren).   | GF   |
|         | – Nytt altarskrank.  | GF   |
|         | – Triumfkrucifixet konserverades av konservator Erik Olsson.   | ATA  |
|         | – Dopfunten flyttades från S väggen i koret till den V delen av kyrkan.  | ATA  |
| 1956    | En liten hållkista med minst tre skelett påträffade på kyrkogården.  | ATA  |
| 1968    | Orgeln byggdes om av Andreas Thulesius, Klintehamn.  | ISO  |
| 1981    | Altarskåpet konserverades av konservator Marianne Korsman-Ullman.  | ATA  |
| 1984    | Triumfkrucifixet konserverades av konservator Peter Tångeberg, Raä.  | ATA  |
| 1987    | Dopfunten flyttades från V delen av kyrkan till triumfbågen.   | ATA  |
| 1989    | Kyrkan genomgick en yttre restaurering efter programhandlingar av arkitekt Ulf Dahlberg, Raä, entreprenör NärBygg:                           | GF   |
|         | – Tornhuven reparerades och taken justerades.  | GF   |
|         | – Koret försågs med ny vindskiva.  | GF   |
|         | – Samtliga fasader putsades och kalkavfärgades, lagningar utförda i KC-puts ersattes med ren kalkputs, gammal kalkputs behölls som underlag. | GF   |
|         | – Fint huggen kalksten i fasaderna rengjordes rena från alger och lavar.   | GF   |
|         | – Vattendäcket nygjordes. Bjälkarna till klockdäcket byttes delvis ut mot nya.   | GF   |
|         | – Nya öppningsbara fågelskydd.   | GF   |

| ÅR   | BYGGNADSDEL ETC.:   | REF. |
|------|---|------|
|      | – Långhusportens panel byttes och korets målades.   | GF   |
|      | – Fönstren renoverades och justerades. Glasmålningarna konserverades.   | GF   |
| 1989 | Mässhake, predikstolskläde, stola och antependium renoverades av Britt Guldbrandzén, Tumba.   | ATA  |
| 1994 | En mindre inre restaurering utfördes efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby:<br><br>Långhus- och tornväggarna i kyrkorummet rengjordes, valven kalkavfärgades, dito i sakristian. Omfattningar, trätak och muralmålningarna rengjordes och mindre sprickor lagades. Bänkkvarteren målades om. Ljuskrönornas kedjor målades. Lampetter monterades i kyrkorummet. Långhusets portal försågs med hängränna. | GF   |
| 1999 | En gravvård konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.   | ATA  |
| 2002 | El-ringning installerades.  | GF   |
| 2008 | Tornportalen rengjordes och konserverades av konservator från Byggnadshyttan.   |      |

#### Förkortningar:

|          |  |
|----------|--|
| ATA      | Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.   |
| GF       | Gotlands fornsals arkiv  |
| GF: 1994 | Buttle kyrka Utvändig restaurering 1994 dokumentation.   |
| GK       | Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.   |
| GKM      | Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.                                      |
| GKR      | Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.   |
| GKS      | Svahnström, G., Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.                               |
| ISO      | Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989: II, Linköping och Visby stift, 1990. |
| Inskr.   | inskrift i kyrkan  |
| o.       | omkring  |
| s.       | sent   |
| SHM      | Statens Historiska Museum  |
| Strelow  | Nilssøn Strelow, H., Cronica Guthilandorum, 1633.  |
| SvK      | Sveriges Kyrkor, Gotland bd IV:3, 1952.  |
| t.       | tidigt   |

