

Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Elinghem ödekyrka har ruinen och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad/ruin	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogårdsmur	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogård	Arkitekt Jan Utas
Växtlighet på kyrkogården	Ej utsedd
Stenarbeten	Ej utsedd
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)

Källförteckning

Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Inventering av inventarierna i Elinghem ödekyrka 2003 och 2007, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av Elinghem kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Roger Öhrman, Gotlands fornsal.

Tryckta källor

Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Sveriges Kyrkor, Gotland band II, 1935.

Händelselista

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
1240	Årtal enligt Taxuslistan.	SvK
o. 1250	En kyrka bestående av kor och långhus uppfördes. Dopfont.	GK
s. 1200-tal?	Retabel, som anses ha tillhört Elinghem kyrka. Retablet har senare placerats i såväl Fleringe kyrka som i Hallshuks kapell. Nu står det åter i kapellet efter att under en period, då kapellet förföll, ha varit deponerat i Gotlands fornsal.	SvK
t. 1600-tal	Kyrkan övergavs.	GK

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
1601	Hans Eire (Ire) begärde i en skrivelse till domkapitlet att få höra till Stenkyrka eller Hangvar församlingar tills kyrkan var återuppbyggd. Församlingens siste präst dog 1617.	GK
1680	Kyrkan är sedan länge öde.	GK
ca 1866	Enligt Brunius fanns vid hans besök ”öfver triumfbågen lemningar af en ganska bred hjälpbåge”.	SvK
1923-25	Omfattande restaurering under ledning av arkitekt Sven Brandel, Stockholm: Nedfallna partier av murarna med portal- och fönsteromfattningar identifierades och återinmurades. Murarnas krön avtrappades och täcktes med kalkstensflis och torv. Fogarna fylldes i med kalkbruk. Resterna av dopfunten monterades ihop, och altaret reparerades.	GK, SvK
1975	Restaureringsarbeten.	GF
1976	Bogårdsmuren restaurerades.	GF
1980	Skadegörelse i form av att torvtäckningen på murkrönen revs ned.	GF
2004	Ruinen utsattes för skadegörelse i form av nedsotning, förmodligen förorsakad av facklor på stativ. Konstaterades att den kvarsittande medeltida putsen är i behov av konservering.	GF
2007-08	Översyn av murverken.	
2009	Konservering av stendetaljer. Grinden i långhusportalen togs bort.	

Förkortningar:

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.
GF	Gotlands fornsals arkiv
GK	Lagerlöf, E., och Svahnström, G., Gotlands kyrkor. En vägledning, 1991.
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
Inskr.	inskrift i kyrkan
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SvK	Sveriges Kyrkor, Gotland bd II, 1935.
t.	tidigt