

Utdrag ur

FIDE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2010

Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Fide kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad	Arkitekt Jan Utas
Elinstallationer och åskskydd	(Elingenjör Peter Ström)
Kyrkogårdsmur	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogård	Arkitekt Jan Utas
Växtlighet på kyrkogården	Ej utsedd
Kalkmålningar	Ej utsedd
Stenarbeten	Ej utsedd
Inventarier av trä	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av metall	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Textilier	(Textilkonsultfirma Lotine)
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)
Övriga inventarier	Antikvarie Rebecka Svensson

Källförteckning

Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Inventering av Fide kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Torsten Gislestam, Gotlands fornsal.

Program för invändiga reparationsarbeten på Fide kyrka, upprättat 1994 av arkitekt Jan Utas, Visby.

Tryckta källor

von Busch, P, m.fl. Skeppsristningar på Gotland, 1993.

Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings och Visby stift, 1990.

Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringnings seder, 1985.

Siltberg, T. Fornvännen 2002/1.

Strelow H. Nilssøn, Cronica Guthilandorum, 1633.

Svahnström, G., Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.

Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.

Utas, J., Om gotländska valv: examensarbete i arkitekturens teori och historia Chalmers tekniska högskola, 1971.

Händelselista

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
t. 1200-tal	Långhusets och koret byggdes.	GK
	Muralmålning kring triumfbågen.	GKM
	Triumfkrucifixet.	GK
s. 1200-tal	Tornet byggdes.	GK
1200-tal	Ristad bild av medeltida kogg på långhusets N fasad.	GF, SG
1338	Gravsten i korgolvet över herr Butulf.	GF
o. 1400	Muralmålning i triumfbågen.	GKM, GF
t. 1400-tal	Muralmålningar i koret och långhuset.	GK
o. 1450	Muralmålningar av "Passionsmästaren" i koret och långhuset.	GKM, GK
1587	Predikstolen, tidigare i Grötlingbo kyrka.	GK, GF
1500-tal	Ristad bild av karack på korets N fasad.	SG
1698	Muralmålningarna i koret och långhuset kalkades över.	GF
1600-tal	Muralmålningar som sannolikt ramat in epitafier eller kungörelsetavlor.	GF
1738	Dopfunten av sandsten.	GK
1745	Reparationsarbeten på kyrkan (inskrift på triumfbågsmuren, numera försvunnen).	GK
1826	Tornets övre del stympades (gavelröstena revs ned) och den nuvarande tonrnhuven/lanterninen byggdes.	GK
1845	Reparationsarbeten på kyrkan (inskrift på triumfbågsmuren, numera försvunnen).	GK
1851	Klockan göts av Joh. G. Liljendahls änka, Stockholm.	GKR
s. 1800-tal	Bänkinredning i nygotisk stil (foto i GF).	GF
1909	Altarskåpet deponerades i Gotlands fornsal.	GF
1950-52	Inre restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm: Taken lades om på tät bördning, fasaderna fogströks, nya kolonetter i ljudgluggarna, fönstren reparerades, muralmålningar togs fram av konservator Gösta Lindström (GKM anger Bertil Bengtsson), triumfkrucifixet hängdes upp i triumfbågen (tidigare på N långhusväggen), stengolv – delar av golvnivån sänktes i koret, Mariaaltaret rekonstruerades, högaltaret ommurades, predikstolen konserverades, sakristia och orgelläktare i tornkammarens V del, belysning och elvärmeinstallation, ny, sluten bänkinredning.	GK, GF, GKM

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
1957	Åskledare.	GF
1958	De tre stigluckorna i kyrkogårdsmuren reparerades.	GF
1962	Altarskåpet konserverades och återbördades till kyrkan.	GF
1970	Orgeln byggdes av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken.	ISO, GF
1986-87	Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Per Anders Johansson, Stockholm: Tornhuven/lanterninen renoverades, solbänkarna i ljudgluggarna beslogs med blyplåt, fasaderna rengjordes och kalkslammades, fönstren målades. Fönsternickerier levererades av Arne Norrby, ny vindflöjel levererades av Kurt Wessman. Ny el-anläggning och elvärme, åskskyddet kompletterades, på vindarna anordnades stegar, landgångar samt belysning.	GF
1996	Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Rengörning och konservering av muralmålari (konstnär Harald Norrby) – putsristningar hittades i tornet, tornrummet putslagades och avfärgades. Ny värmeledning, belysningen kompletterades, ljuskronorna gjordes höj- och sänkbara och två elektrifierades (Dahlströms metallgjuteri HB), landgångar på vindarna, el-centralen i sakristian byggdes om. Predikstolen, bänkinredningen, altarskåpet och triumfkrucifixet konserverades (C. H. Eliason) och orgelfasaden målades.	GF, ATA
2004-05	Sockenstugan och kyrkstallet restaurerades efter handlingar upprättade av antikvarie Stefan Haase, Läns museet.	GF
o. 2005	Högtalaranläggning.	GF
2007	Likvagnen konserverades av konservator Katarina Schüssler, Byggnadshyttan.	GF, ATA

Förkortningar:

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm (24/10 2007).
GF	Gotlands fornsals arkiv
GK	Lagerlöf, E., och Svahnström, G., Gotlands kyrkor. En vägledning, 1991.
GKM	Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
GKS	Svahnström, G., och Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.
ISO	Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989: II, Linköping och Visby stift, 1990.
Inskr.	inskrift i kyrkan
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SG	von Busch, P, m.fl. Skeppsristningar på Gotland, 1993.
Strelow	Strelow H. Nilssøn, Cronica Guthilandorum, 1633.
t.	tidigt