

Utdrag ur

## GANN ÖDEKYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2011

### Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Gann ödekyrka har ruinen och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningssprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad/ruin	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogårdsmur	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogård	Arkitekt Jan Utas
Växtlighet på kyrkogården	Ej utsedd
Stenarbeten	Ej utsedd
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)

### Källförteckning

#### Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Inventering av inventarierna i Gann ödekyrka 2003-04 och 2008, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av Gann kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Roger Öhrman, Gotlands fornsal.

#### Tryckta källor

Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Sveriges Kyrkor, Gotland band II, 1935.

### Händelselista

ÅR	BYGGNADSDDEL ETC.:	REF.
o. 1250	Kyrkans kor och långhus uppfördes (SvK anger o. 1240).	GK, SvK
o. 1260	Tornet tillkom (SvK anger Taxuslistans årtal 1265).	GK, SvK
1265	Årtal enligt taxuslistan.	SvK
Medeltid	Kyrkklocka (numera i Bungemuseet).	GKR
1500-tal	Kyrkan förmodas ha övergetts, och ”en herre på Takstens” lät montera ned kyrkklockan för att använda den som vällingklocka på sin gård.	GK, GKR
1653	”Till Lädebro kyrkas pastorat hörer ok Gantz kyrka nu är	GK

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
	öde".	
1673	Långhusets mittkolonn flyttades till Fleringe kyrka.	GK, SvK
1699	Bogårdsmuren togs bort som råmaterial i närliggande kalkugnar.	GK
1924	Kyrkoruinen konserverades under ledning av adjunkt Alfred Edle.	GK, SvK
1921	Kyrkklockan, som tjänstgjort som vällingklocka vid Takstens gård i Lärbro samt en tid därefter hängt i en klockstapel vid Hultings gård i Bunge, skänktes till Bungemuseet.	GKR
1925	Kyrkogårdsmuren återuppfördes.	SvK
1975	Ödekyrkan restaurerades, varvid ett träd sågades ned, buskar tuktades. Fogar och sprickor sågs över och lagades. Trampstenen utanför den S långhusportalen lagades. Altarets stenar rättades till, och sidoaltarena rensades från ogräs och skräp.	GF
1997	Klockstapeln invigdes efter renovering, den stod tidigare med klocka vid Lärbro fångvårdsanstalt. Klockan skänktes 1964 av Bergholtz klockgjuteri, Sigtuna.	GF

**Förkortningar:**

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.
GF	Gotlands fornsals arkiv
GK	Lagerlöf, E., och Svahnström, G., Gotlands kyrkor. En vägledning, 1991.
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
Inskr.	inskrift i kyrkan
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SvK	Sveriges Kyrkor, Gotland bd II, 1935.
t.	tidigt