

Utdrag ur

GERUM KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009

## Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Gerum kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kyrkobyggnad                  | Arkitekt Jan Utas           |
| Elinstallationer och åskskydd | (Elingenjör Peter Ström)    |
| Kyrkogårdsmur                 | Arkitekt Jan Utas           |
| Kyrkogård                     | Arkitekt Jan Utas           |
| Växtlighet på kyrkogården     | Antikvarie Eva Selin        |
| Kalkmålningar                 | Ej utsedd                   |
| Stenarbeten                   | Ej utsedd                   |
| Inventarier av trä            | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Inventarier av metall         | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Inventarier av sten           | Antikvarie Rebecka Svensson |
| Textilier                     | (Textilkonsultfirma Lotine) |
| Kyrkklocka/-or                | (Ing. Ingvar Rohr)          |
| Övriga inventarier            | Antikvarie Rebecka Svensson |

## Källförteckning

### Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby.

Inventering av inventarierna i Gerum kyrka 2002-04, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av Gerum kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Torsten Gislestam, Gotlands fornsal.

Program för utvändiga reparationsarbeten på Gerum kyrka, upprättat 1992 och 1994 av arkitekt Jan Utas, Visby.

Program för invändiga reparationsarbeten på Gerum kyrka, upprättat 1997 av arkitekt Jan Utas, Visby.

### Tryckta källor

Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings och Visby stift, 1990.

Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor, 1991.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Svahnström, G., Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.

Sveriges Kyrkor, Gotland volym VII:3, 1994.

Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.

Utas, J., Om gotländska valv: examensarbete i arkitekturens teori och historia Chalmers tekniska högskola, 1971.

## Händelslista

| ÅR         | BYGGNADSDEL ETC.:  | REF.               |
|------------|--|--------------------|
| s 1100-tal | Dopfunt av "Majestatis".   | GK                 |
|            | Triumfkrucifix.  | GK                 |
| o 1200     | Koret och absiden byggdes vilket bestyrks av de dendrokronologiska undersökningar som gjorts.  | GK, SvK            |
|            | Processionskrucifix.   | GK                 |
| före 1250  | Kyrkklocka.  | GK                 |
| s 1200-tal | Långhuset och tornet (ej fullbordat) byggdes, detta bekräftas av de dendrokronologiskt daterade formbräderna i tornet samt ett dragband i långhusets V del. Byggnadsetappen slutfördes omkr. 1300. | GK, SvK            |
| 1281       | Årtal (sekundärt) inskuret i spirstock på sakristians vind, kan möjligen ange tornets byggnadsår.  | Inskr.             |
|            | Årtal enligt Strelow.  | SvK                |
| 1300-talet | Processionskrucifix.   | GK                 |
| o 1350     | Glasmålning i S korfönstret (GK anger 1300-tal).   | SvK, GK            |
| 1400-tal   | Passionsmålningar i långhuset.   | SvK                |
| 1594       | Fanns två solur på kyrkogården.  | Inskr.             |
| 1614       | Omtalas "Kirckens Breder xiiij tolffter" vilket troligen avser takbeläggning.  | SvK                |
| 1667       | Altartavla.  | GK                 |
| 1680       | Omnämns att tornets skall renoveras.   | SvK                |
| 1683       | Tornreparation(?).   | Inskr.             |
| 1694       | Omtalas att kyrkan är "fardigh innan oc utanpå, allenast walfven innantill någott skrämfulle, och i först. höst skall botas".  | SvK                |
| 1699       | Predikstol.  | GK                 |
|            | Bestod delar av kyrkogårdsmuren av plank.  | Inskr.             |
| 1690-tal   | Fanns en stiglucka.  | Inskr.             |
| 1750       | Trävägg i tornbågen.   | Inskr.             |
| 1771       | Kalkmålningar (akantus) i koret och absiden.   | GK                 |
| 1700-tal   | Bänkinredning.   | GK                 |
| 1804       | Tornets murar revs ned till samma nivå som långhusets murar, årtalet 1804 är ristat i numera nedtagen hjärtstock anger troligen när ombyggnaden var färdig.  | SvK, GK,<br>Inskr. |
| 1822       | Utgift för "2ne nya fönster i kyrkan" – nya glas?  | SvK                |

| <b>ÅR</b> | <b>BYGGNADSDEL ETC.:</b>   | <b>REF.</b>    |
|-----------|--|----------------|
| 1830      | En vigvattenskål omnämns vid långhusportalen.  | SvK            |
|           | Golven bestod av trä med undantag av några stenar framför altaret.   | SvK            |
| 1834      | Långhusets och korets takstolar byggdes om/sänktes av byggmästare Lundström (SvK anger 1835 ”Blev hela kyrkan försedd med ”nya Sparr- Träd samt tegeltak, undantagen Rundeln. Öfver Altaret, som ännu är täckt med bräder”). | Inskr. SvK     |
| 1835      | Sakristian byggdes.  | GK, SvK        |
| 1838      | Ett av de tre bänkkvarteren slopades och nya byggdes. Kyrkan vitlimmades. Trägolvet förnyades och korgolvet Ö om altarrunden höjdes.   | SvK,<br>Inskr. |
|           | När renoveringen var slutförd konstaterade man att ”kyrkans reparation invändigt blifvit fulländad”.   | SvK            |
| 1839      | Den nya inredningen målades.   | SvK,<br>Inskr. |
| 1840      | En kakelugn köptes till sakristian.  | SvK            |
| 1851      | Absidens fönster togs upp eller förstorades.   | SvK            |
| 1859      | Långhustaket reparerades då man året innan konstaterat att läkten var illa pålagd. Nya tegelpannor köptes.   | SvK            |
| 1850-tal  | Kyrkogården ”plöjdes och föstes jämn”, den besåddes och överblivna gravstenar ställdes upp mot kyrkogårdsmuren (26 st.).   | SvK            |
|           | Ett ankarjärn fanns på S fasaden.  | SvK            |
|           | De trifolieformade fälten i långhusets fönster var igenputsade.  | SvK            |
| 1860-tal  | Fanns ”ett skjul för Prestens hästar”.   | SvK            |
|           | Kolonnetterna till långhusportalen saknades och de i tornportalen bestod av trä liksom mittposten och spröjsen i långhusets fönster.   | SvK            |
| 1874      | En del av kyrkogårdsmuren lades om, trägrindar anskaffades.  | SvK            |
| 1886      | Tornet reparerades och hela kyrkan försågs med nya spåntak, klockstocken förnyades.  | SvK            |
| 1800-tal  | Bänkinredning (del av).  | GK             |
| 1903      | Årtal i vindflöjeln.   | Inskr.         |
| 1910      | Den S kyrkogårdsmuren lades om.  | SvK            |
| 1912      | Den Ö kyrkogårdsmuren lades om.  | SvK            |
| 1914      | Järngrindarna och grindstolparna till kyrkogårdsmuren anskaffades.   | SvK            |

| <b>ÅR</b> | <b>BYGGNADSDEL ETC.:</b>   | <b>REF.</b> |
|-----------|--|-------------|
| 1924      | Spåntaket förnyades.   | SvK         |
| 1927      | Den yttre putsen hade delvis lossnat och fallit bort från fasaderna.   | SvK         |
| 1929      | Korfönstret säkrades.  | SvK         |
| 1920-tal  | Sakristians lagades tak.   | SvK         |
| 1936      | Spåntaket lagades.   | SvK         |
| 1951-52   | Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Framtagning av kalkmålningar i långhuset, överkalkning av målning i koret och absiden (från 1694 och 1771), reparation av portalerna, el-värmesystem, fasadputs, ankarjärn i långhusets Ö vägg (stödmur togs bort), reparation av stomme och panel i tornhuven, ny klockbock, åskledare, nya glas i fönstren, flyttning av triumfkrucifixet från N korväggen till triumfbågen. Fönstrens mittposter och solbänkar kompletterades likaledes portalernas kolonnetter som tidigare var försedda med kolonnetter av trä. Kakelugnen i sakristian togs bort. Golven i kor, långhus och ringkammaren Ö om brädväggen lades om. | GK, SvK     |
| 1962      | Takmaterialet på kor och långhus byttes (från spån till bräder).   | GF, SvK     |
| 1966      | Ny orgel, byggd av Th. Frobenius & Sønner, Lyngby, Danmark (SvK anger 1965).   | GF, ISO     |
| 1967      | Fasadernas vita avfärgning var helt urlakad.   | SvK         |
| 1991      | Nytt klockdäck, nytt trägolv i sakristian (SvK anger 1988). Restaurering av medeltida glasfönster i kor och långhus.   | GF, SvK     |
| 1994      | Utvändiga restaureringsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Reparation av tornhuven, översyn av faltaken på kor och långhus, bl.a. byte av korets norra remstycke och insättning av 2 st. dragstag i kortakstolarna, utökning av åskskyddsanläggningen, omläggning av faltaket på sakristian, avvattningsanordningar på korets och långhusets södra takfall. Kopparplåt byttes mot blyplåt. Ny puts och kalkavfärgning av samtliga fasader. Reparation av fönsterglas etc. Dränering med singel runt kyrkan. Trappor, stegar, inspektionsbryggor och belysning anordnades på vindarna. Grindstolpen reparerades.   | ATA, GF     |
| 1996      | Två kollektihåvar konserverades av Libraria.   | ATA, GF     |
| 1997      | Tog länsstyrelsen beslut om förändring och förbättring av elvärmeanläggningen.   | ATA         |
| 1999      | 8 st. gravvårdar konserverade Stenkultur i Sthlm AB, de stod då lutade mot kyrkogårdsmuren.  | ATA, GF     |
| 1999-2000 | En inre restaurering genomfördes efter förslag av arkitekt Jan   | ATA, GF     |

| ÅR   | BYGGNADSDEL ETC.:   | REF. |
|------|---|------|
|      | Utas, Visby: Huvudsakligen rengjordes väggar och valv, målningarna konserverades (Stenrestaurering, konservator Marianne-Gustafsson-Belzacq) och nyfunna målningar togs fram. Sakristians väggar och tak målades. Fönstret i långhuset tätades. Dörren till torntrappan försågs med ny karm. Fast skåp anordnades i tornrummet bakom träväggen. Golven slipades och behandlades med träolja. Uppvärmningen förbättrades och belysningen kompletterades. C. H. Eliason konserverade triumfkrucifixet och de båda processionskrucifixen, altaruppsatsen, altarskranket, väggskåpet i koret, brädväggen i tornet, predikstolen och bänkinredningen, möjligen även dopfontens måleri. |      |
| 2000 | Länsstyrelsen lämnade tillstånd för flyttning och konservering av gravhällar.   | ATA  |
| 2005 | Ett antependium konserverades av Lena Hassel, Kalmar läns museum.   | ATA  |
| 2006 | Ny förvaring för kyrkas textilier anordnades av textilkonsultfirma Lotine, och textilierna rengjordes alternativt konserverades.  | GF   |

#### Förkortningar:

|         |  |
|---------|--|
| ATA     | Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm (24/10 2007).  |
| GF      | Gotlands fornsals arkiv  |
| GK      | Lagerlöf, E., och Svahnström, G., Gotlands kyrkor. En vägledning, 1991.                          |
| GKM     | Söderberg, B. G., Gotländska kalkmålningar 1200-1400, 1971.                                      |
| GKR     | Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.   |
| GKS     | Svahnström, G., och Svahnström, K., Måleri på Gotland 1530-1830, 1989.                           |
| ISO     | Johansson, T. (red.), Inventarium över svenska orglar 1989: II, Linköping och Visby stift, 1990. |
| Inskr.  | inskrift i kyrkan  |
| kh      | kyrkoherde   |
| Muntl.  | muntlig uppgift från församlingen  |
| o.      | omkring  |
| s.      | sent   |
| SHM     | Statens Historiska Museum  |
| Strelow | Strelow H. Nilssøn, Cronica Guthilandorum, 1633.   |
| SvK     | Sveriges Kyrkor, Gotland bd VII:3, 1994.   |
| t.      | tidigt   |