

Utdrag ur

## STÅNGA KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2005

### Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Stånga kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats i oktober och november 2004 av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kyrkobyggnad                  | Arkitekt Jan Utas   |
| Elinstallationer och åskskydd | (Elingenjör Peter Ström)                                      |
| VVS-installationer            | -   |
| Kyrkogårdsmur                 | Arkitekt Jan Utas   |
| Kyrkogård                     | Arkitekt Jan Utas   |
| Växtlighet på kyrkogården     | Kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson                            |
| Gravvårdar                    | (Stenkonservator Karl-Gustaf Eliasson)                        |
| Kalkmålningar                 | -   |
| Stenarbeten                   | Ej utsedd   |
| Inventarier av trä            | Konservator Maria Ihrsén<br>(Konservator Carl Henrik Eliason) |
| Inventarier av metall         | Ej utsedd   |
| Inventarier av sten           | Ej utsedd   |
| Textilier                     | (Textilkonsultfirma Lotine)                                   |
| Kyrkklocka/-or                | Ej utsedd   |
| Övriga inventarier            | Ej utsedd   |

### Källförteckning

#### Otryckta källor

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, Stockholm

Handlingar i Läns museet på Gotlands arkiv, Visby

Inventering av inventarierna i Stånga kyrka 1999-2000, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av Stånga kyrkogård, utförd 1996 av antikvarie Torsten Gislestam, Gotlands fornsal.

Program för invändig restaurering i Stånga kyrka, upprättat 2004 av arkitekt Jan Utas, Visby.

Trädplan för Stånga kyrkogård, upprättad 2004 av trädgårdsingenjör Johan Arvidsson, Visby.

#### Tryckta källor

Lagerlöf-Svahnström, Gotlands kyrkor, 1991.

B G Söderberg, Gotländska kalkmålningar 1200-1400. 1971.

I Ruhr, Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Gunnar och Karin Svahnström, Måleri på Gotland 1530-1830. 1989.

Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings och Visby stift, red. Tore Johansson, 1990.

Hans Nilssøn Strelow, Cronica Guthilandorum, 1633.

Sveriges Kyrkor, Gotland bd VI:2, 1968.

## Händelselista

| ÅR          | BYGGNADSDEL ETC.:  | REF.       |
|-------------|--|------------|
| 1000-tal    | En träkyrka uppfördes sannolikt på platsen.  | SvK        |
| s. 1100-tal | Dopfunten av "Hegvald" (GK anger "omkring 1200").  | SvK        |
| t. 1200-tal | Ett romanskt absidkor byggdes (rivet 1864; GK anger "1100-talet").   | SvK        |
| 1200-tal    | Ett romanskt långhus samt ett torn fogades till absidkoret.  | SvK        |
| o. 1250     | Det romanska tornet revs och det nuvarande tornets nedre delar uppfördes (kan ev. dock vara uppförda på 1300-talet med återanvändande av äldre byggnadsdetaljer). Det romanska långhuset förlängdes åt väster. | SvK        |
|             | Triumfkrucifixet med piedestal från "Hejnummästarens" verkstad (GK anger "från 1200-talet").   | SvK        |
| 1200-tal    | Alnlikaren på långhusportalens dörrblad.   | SvK        |
| 1300-tal    | Dubbelbänk av trä, delvis svarvad. Nu i SHM.   | SvK        |
| o. 1350     | Det romanska långhuset revs och det nuvarande långhuset och tornets övre delar (fr.o.m. klockvåningen) byggdes av "Egypticus"-verkstaden.  | GK, SvK    |
|             | Tornbågen och tornvalvet kom till, och tornfönstret sattes in.   | SvK        |
| Medeltid    | En sakristia med pulpettak (riven 1864) uppfördes sannolikt.   | SvK        |
| 1494        | Gravsten i absidens golv över kyrkoherden Petrus Hegwalds.   | GK         |
| 1400-tal    | Kalkmålning (rest av skeppsbild) på tornkammarens N vägg. Altarskåp, numera försvunnet, varav en Kristusfigur bevarats, infogad i den nuvarande altaruppsatsen.  | SvK        |
| s. 1500-tal | En kyrkklocka inköptes från Lau kyrka.   | SvK        |
| 1650        | Omgjutning av kyrkklockan.   | SvK        |
| 1688-91     | Sakristian renoverades, kor- och absidvalven förstärktes, väggar och valv i kyrkorummet vitkalkades, nytt altarskrank.   | SvK        |
| 1690        | Altaruppsatsen av Burgsvikssten  | GK, SvK    |
| 1691        | Korbänken.<br>En äldre predikstol omtalas.   | SvK<br>SvK |
| 1693        | Bänkinredningen tillkom till största delen.  | SvK        |
| 1694        | Den äldre predikstolen försågs med ett ljudtak ("Himmel").   | SvK        |
| 1700        | Altarskrank.   | SvK        |

| ÅR         | BYGGNADSDEL ETC.:   | REF.       |
|------------|---|------------|
| 1704       | Långhustaket (faltak) sänktes och belades sannolikt med tegel.  | SvK        |
| 1705       | Tegel omtalas första gången på långhusets yttertak.   | SvK        |
| 1707       | Reparation av tornhuven ”med nya band och rier” omtalas.  | SvK        |
| 1723       | Predikstolen<br>av Christian Fedder.  | GK<br>SvK  |
| 1725       | Ljudluggarna (”Klockholen”) reparerades.  | SvK        |
| 1726       | Predikstolen, korbänken och bänkinredningen i långhuset målades av Johan Hernell.   | SvK, Inskr |
| 1728       | Altaruppsatsen och triumfkrucifixet målades.  | GK, SvK    |
| 1730-talet | Läktaren.   | SvK        |
| 1740       | Läktaren målades av Johan Hernell.  | SvK        |
| 1753       | Målning på absidväggen av Nils Salin.   | SvK        |
| 1760       | Tornhuven förnyades, varvid den övre delen gjordes åttkantig.<br>Vindflöjel.  | SvK        |
| 1768       | Kyrkklockan omgjuten av Magnus Bergstedt i Karlskrona.  | SvK GKR    |
| 1777       | Glasfönster, sannolikt med medeltida glasmålningar, försålades.   | SvK        |
| 1700-tal   | Svarvad fattigstock av trä.   | SvK        |
| 1802       | Svåra sprickor i kor- och absidvalven noterades.  | SvK        |
| 1807       | Kyrkan rappades och vitkalkades ut- och invändigt.<br>Triumfkrucifixet samt dopfunten flyttades från triumfbågen till korets norra mur resp. korets norra sida.   | SvK        |
| 1825       | Nya trägolv i kyrkan (”Kyrko-Golfvets förnyande”).  | SvK        |
| 1841       | Kyrktornet reparerades.   | SvK        |
| 1860-61    | Kyrkogårdsmuren lades om, de medeltida stigluckorna i S och Ö revs och nya grindar anordnades (1861).   | SvK        |
| 1856       | Grundmursförstärkningar av koret utfördes (ej verkningsfulla).  | SvK        |
| 1864       | Plantering av träd på kyrkogården.  | SvK        |
| 1864-65    | Det romanska koret och absiden revs och återuppfördes med 1200-talskoret som förebild, och sakristian byggdes (1864).<br>Koret gjordes dock något bredare och längre samt något lägre än det ursprungliga, bl.a. sänktes taket ca 0,6 m.<br>Korportalen nyhöggs till största delen och nytt portblad tillverkades. Även den nya sakristians längd utökades ca 1 m i jämförelse med den rivna.<br>Altarbordet nyuppfördes och ett nytt altarskrank tillverkades. | SvK        |

| ÅR       | BYGGNADSDEL ETC.:  | REF.                     |
|----------|--|--------------------------|
| 1867     | Predikstolen, korbänken och bänkinredningen målades med ljusbrun färg.   | SvK                      |
| 1868     | Långhusfönstrets masverk och mittpost förnyades (av cement) och det färgade glaset sattes in.  | SvK                      |
| 1871     | Orgeln tillverkad av P.L. Åkerman, Stockholm.<br>Läktaren byggdes om för orgeln.<br>Långhusportalens stenmaterial oljades.   | SvK GK ISO<br>SvK<br>SvK |
| 1892     | Nya dörrblad i långhus- och tornportalerna samt vindfången innanför dessa, ritade av arkitekt Gustaf Pettersson, Stockholm.  | SvK                      |
| 1890-tal | Tornportalens kolonnetter och baser förnyades.   | SvK                      |
| 1800-tal | Votivskepp, skänkt av Petter Malin.  | SvK                      |
| 1900     | Tre av långhusportalens kolonnetter förnyades.   | SvK                      |
| 1907     | Omfattande restaurering av tornet, då bl.a. samtliga kolonnetter med kapitäl i ljudgluggarna (utom de västra) samt kompletteringar av dessas omfattningar och masverk tillkom. | SvK                      |
| 1913     | Värmeinstallation (lågtrycksånga), varvid den västra delen av sakristian avskiljdes och inrättades till pannrum.   | SvK ATA                  |
| 1924     | Den nya kyrkogården invigdes.  | SvK                      |
| 1927     | Korets och absidens faltak (?) lades om.   | ATA                      |
| 1929-30  | Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm:  | SvK                      |
|          | – Väggar och valv i kyrkorummet vitkalkades.   | SvK                      |
|          | – Nytt trägolv lades in i hela kyrkan.   | SvK                      |
|          | – Inredning och inventarier renoverades av konservator C. W. Pettersson, Stocksund.  | SvK                      |
|          | – Nytt altarskrank.  | SvK                      |
|          | – Triumfkrucifixet övermålades och återfördes till sin ursprungliga plats i triumfbågen. Ny trabesbjälke.  | SvK                      |
|          | – Predikstolens, korbänkens och bänkinredningens övermålning avlägsnades.  | SvK                      |
|          | – Lutningen på ryggarna i bänkinredningen ändrades.  | SvK                      |
|          | – Läktaren kortades något och målades (nuvarande målning).   | SvK                      |
|          | – Långhusets takstol förnyades och höjdes ca 3,5 (3,4) m till sin ursprungliga höjd, delvis med användande av äldre material. Tegeltaket byttes mot faltak.                    | SvK                      |
|          | – Absidens spåntak byttes mot faltak.  | SvK                      |
|          | – Arkeologisk undersökning av den romanska kyrkans grundmurar, utförd av arkitekt Sven Brandel, Stockholm.   | SvK                      |
| 1953     | Ny vindflöjel med äldre årtal (1706).<br>Torntaket lades om, stommen reparerades.  | SvK<br>ATA               |

| <b>ÅR</b> | <b>BYGGNADSDEL ETC.:</b>  | <b>REF.</b> |
|-----------|---|-------------|
| 1954      | Elektrisk belysning installerades.  | ATA         |
| 1962-63   | Ut- och invändig restaurering av underhållskaraktär efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby:  | SvK, GK     |
|           | – Väggar och valv ”skrapades, borstades och vitkalkades”.   | SvK         |
|           | – Kalkmålningsrest (skepp) på tornkammarens norra vägg togs fram.   | SvK         |
|           | – Bänkar, predikstol, altaruppsats och läktare tvättades och retuscherades. Konservator Erik Olsson, Sanda.   | SvK         |
|           | – Triumfkrucifixet konserverades varvid de medeltida färgerna togs fram.  | SvK         |
|           | – Votivskeppet renoverades.   | SvK         |
|           | – Fasaderna putsades och vitkalkades (1963).  | SvK         |
|           | – Långhusportalen och skulpturfriserna på södra fasaden renoverades och rengjordes samt skyddades medelst utkragning av långhustaket och blyplåtstäckningar.                  | SvK         |
|           | – Avvattningsanordningar (hängrännor och stuprör resp. utkastare) uppsattes under takfallen på tornet, koret och långhuset.   | SvK         |
| 1969      | Belysnings- och elvärmeinstallation med elcentral samt material- och städtrum i en ny läktarunderbyggnad. Bänkarna längst bak i tornrummet togs bort.<br>Ombyggnad av orgeln. | ATA         |
| 1972      | Elringning.   | GKR         |
| 1983      | Omläggning av klockdäcket.  | ATA         |
| 1988-89   | Långhusportalen och fasadrelieferna konserverades av RAÄ:s konservatorer.   | GF          |
| 1991      | Elektrifiering av 3 st. ljuskronor (av trä) i tornrummet.   | ATA         |
| 1992      | Utvändig restaurering av underhållskaraktär efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:   | GF          |
|           | – Reparation av tornhuvens stomme och panel, tjärstrykning.   |             |
|           | – Reparation av faltaken, tjärstrykning.  |             |
|           | – Reparation av fasadputsens, kalk- och KC-avfärgning.  |             |
|           | – Rengöring och reparation av fönster.  |             |
|           | – Förstärkning av bjälklaget under klockdäcket.   |             |
|           | – Inspektionsbryggor och belysning på vindarna.   |             |
| 2005      | Stormskada på tornhuv   |             |

**Förkortningar:**

|         |   |
|---------|---|
| ATA     | Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.  |
| GF      | Gotlands fornsals arkiv.  |
| GK      | Lagerlöf-Svahnström, Gotlands kyrkor, 1991.   |
| GKM     | B G Söderberg, Gotländska kalkmålningar 1200-1400. 1971.  |
| GKR     | I Ruhr, Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.  |
| GKS     | Gunnar och Karin Svahnström, Måleri på Gotland 1530-1830. 1989.                                 |
| ISO     | Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings och Visby stift, red. Tore Johansson, 1990. |
| Inskr.  | Inskrift i kyrkan   |
| o.      | omkring   |
| s.      | sent  |
| SHM     | Statens Historiska Museum, Stockholm.   |
| Strelow | Hans Nilssøn Strelow, Cronica Guthilandorum, 1633.  |
| SvK     | Sveriges Kyrkor, Gotland, bd VI:2, 1968.  |
| t.      | tidigt  |