

## Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

**Kyrka:** Orsa

<b>Län:</b>	Dalarna
<b>Datum:</b>	2016-05-18 och 2017-10-30
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>	<b>Kommentar:</b>	
Långhus	x	Inga medeltida delar påträffades
Vapenhus		
Kor		
Sakristia	x	Lösfynd delar av sprättäljda trobrädor, En är återanvänd i landgången, den är 24 cm bred 4 cm tjock med fasade kanter. En är påspikad på en takstol nära takluckan, den är brandpåverkad.  En yngre bräda, uppskattningsvis 1400-1500-tal, är uppspikad på en takstol, nära nordvästra hörnet. Ena sidan har bearbetats med skave. Den är 3,2 m lång, 2-2,5 cm tjock och 23 cm som bredast.  Äldre återanvänd sprätthuggen taktro finns på de östra och norra takfallen och inom den nedre delen av takytorna, se nedan.
Torn	x	Inga medeltida delar påträffades men en trappa upp i tornet finns några intressanta lösa inventarier av trä.
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>	
	Nej	

<b>Trobrädor</b>	<b>Kommentar:</b>	
Huggna	x	Sprättäljda, troligen furu. Blandad behuggning både i raka band och i diagonala, lite oregelbundna spår.
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Skarvning		
Kanter		Huggna, omkantade och fasade
Dimensioner:		20, 30 och 40 cm bredder förekommer.

<b>Tolkning:</b>	Befintlig takkonstruktion uppskattas till 1700-1800-tal. De äldre brädorna som spikats upp på takstolar kan ev. ha fungerat som ställningsplank vid takets ombyggnad. Kyrkan och sakristian genomgår ombyggnader, bl a kring 1750 och 1770-tal.
------------------	---

De sprättäljda delarna kanske kommer från ursprungliga sakristian, byggd omkring 1300 (enligt kyrkokaraktäriseringen). Senare virkesdelar troligen tillkomna mellan 1400-1600-tal.