

## Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2017-08-29
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser, Daniel Eriksson, Bengt Bygdén

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>		<b>Kommentar:</b>
Klockstapel	X	Återanvända medeltida brädor och golvplank finns. Sprättäljda brädor är spikade på insidan som stöd åt panel mellan hörnstolparna. De återfinns både i markplan och på flera ställen på olika våningsplan. Några av golvplanken, på höger sida ovanför första trappan, är också medeltida.

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>
Nej	

<b>Material</b>	<b>Kvalitet:</b>
Furu	x
Gran	
Ek	
<b>Kommentarer:</b>	Mått och övriga uppgifter rörande det återanvända medeltida virket togs ej.

<b>Ytbearbetning</b>	<b>Kommentar:</b>
Behuggningstyp:	Sprättäljt medeltida virke. Yngre virke är bredbilat, vissa delar är fint behuggna med stor yxa medan andra är grovt huggna. T ex de tvärgående bjälkarna mellan hörnstolparna som har vankant och är grovt huggna.
Skave	
Hyvlat	
Sågat	

<b>Övriga fynd:</b>	En hörnstolpe har en spricka, eventuellt från åsknedslag. Panelen består av liggande huggna brädor. Äldre bevarad trapp med rejåla steg. Hantverksdokumentation från lagning av torntaket 1930 finns uppsatt.
---------------------	--

<b>Tolkning:</b>	I grunden påminner konstruktionen om en medeltida tornstapel. Under årens lopp har fler strävor tillkommit. Behuggningen tyder på en sen datering. Tvärplankens knutpunkter i stolparna är ritsade och markerade med rödpenna, vilket tyder på sent 1600-tal som tidigast. Inget årtal anges för nyuppförande i byggnadshistoriken. En klockstapel omnämns 1650 som förfallen. Kanske är det därefter som befintlig stapel byggs och några delar från föregångaren återanvänds.
------------------	--

Tornstapeln är i så fall uppförd under en period då klockbockar är den vanligast förekommande konstruktionen.