

3. Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret RAÄ, 2003, Utdrag ur byggnadsregistret.

Erlandsson R. 2002 Vaktmästare Blidö kyrka

Kilström, B. I. 1969. Riala kyrka. Upplands kyrkor. Konsthistorisk vägledning. Del X. Stiftsrådet i Uppsala ärkestift. Uppsala 1969.

SSLM. Stockholms läns museums byggnadsantikvariska arkiv.

Wallström, E. 2003. Byggnadsantikvarie, Stockholms läns museum.

Wilcke-Lindqvist, I. 1966. Sveriges kyrkor (58). Curman & Roosval (red.) Konsthistoriskt inventarium. Uppland. Band II. Häfte 3. Frötuna och Länna skeppslag. Stockholm 1945.

3.2 Kronologisk förteckning

| Period Årtal | Händelse | Källa |
|-----------------|--|-------------------------|
| 1656-1660 | Ett träkapell uppförs på platsen. | Wilcke-Lindqvist s. 393 |
| 1744 | Klockstapeln byggs. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| 1749 | Klockstapeln brädklädes delvis. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| ca 1778 | Muren runt kyrkogården uppförs. | Wilcke-Lindqvist s.393 |
| 1815 | Klockstapeln brädkläses fullständigt. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| 1818 | Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| 1856 | Grunden till en ny kyrka läggs runt omkring den gamla. | Wilcke-Lindqvist s. 401 |
| Mars 1857 | Den gamla kyrkan rivs. | Wilcke-Lindqvist s. 397 |
| 1858 | Orgeln repareras. | Wilcke-Lindqvist s. 405 |
| 1859 | Den nuvarande kyrkan färdigbyggd. Huvudsakligen ny inredning. Duvan på den nya predikstolen kommer dock från den gamla predikstolen, liksom dopställ. Inredningens färgsättning i vitt och guld utom bänkarna som var gulmålade. | Wilcke-Lindqvist s. 401 |
| 1861 | Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| 1882 | Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs. | Wilcke-Lindqvist s. 394 |
| 1893 | Ny orgel ersätter den gamla. | Wilcke-Lindqvist s. 405 |

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| 1937 | Kyrkan restaureras. Dörrarna i S. och Ö. kläs med koppar. Vindfång byggs in. Kyrkan får centralvärme. Ny sluten bänkinredning (av den gamla från 1859 års inredning återstår endast en dörr). Kyrkans invändiga färgsättning ändras till milda gula, grå och blå toner med mörkare inslag. Ny altartavla. Predikstolen renoveras. | Wilcke-Lindqvist s. 402 |
| 1953 | Klockstapeln flyttades från placeringen intill kyrkan, till sin nuvarande plats | Erlandsson, muntligt |
| 1976 | Renovering av interiören. | Byggnadsregistret, RAA |
| 1986-89 | Omputsning och avfärgning av fasaderna. Omläggning av plåttaket på sakristian. Hängrännor monterade över entreerna. Reparation av skifferbeläggningen på taket. Omläggning av golvet i sydvästra delen av långhuset. | Erlandsson, muntligt |
| 1995 | Målning av klockstapeln | Erlandsson, muntligt |
| 1997 | Installation av inbrottslarm | Erlandsson, muntligt |
| 2002 | Ny värmeanläggning. | Wallström, muntl. |
| 2002 | Oljetanken borttagen | Erlandsson, muntligt |