

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.
Rosell, Ingrid, *Sparrsätra kyrka, Upplands kyrkor 155*, Uppsala 1984.
Upplandsmuseet, handlingar rörande Sparrsätra kyrka.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1200-talet	Sakristian, som är kyrkans äldsta byggnadsdel, fogades till en äldre och senare riven träkyrka	Raä
Ca 1300	Långhuset med murar av gråsten och tegel byggdes mot sakristian sedan träkyrkan rivits.	Raä
1400-1450	Vapenhuset byggs på långhusets södra sida.	Raä
1475-1500	Långhuset försågs med stjärnvalv. Byggande av västtorn påbörjades men avslutades aldrig och fick i stället formen av en förlängning av långhuset.	Raä
1705	Kyrkans murar rappades.	Rosell s 8 f
1747-48	Ombyggnad av yttertaket.	Rosell s 9
1753	Fönstren fick sin nuvarande form. De äldre fönstren vidgades och ett nytt höggs upp mot norr.	Rosell s 9.
1837	Invändig reparation. Korgolvet höjdes, bänkarna renoverades, ny predikstol byggdes.	Rosell s 9 f
1914-15	Invändig restaurering efter arkitekt GA Nilssons ritningar. Interiören vitkalkades. Korfönstret gjordes mindre och ny dekorationsmålning på puts över altaret utfördes. 1654 års predikstol återinsattes. Ny bänkinredning byggdes. Ny orgel anskaffades. Friläggning av kalkmålningar i en sköldbåge mot söder.	Rosell s 10
1954	Renovering av innermurarna.	Rosell s 10
1963	Omläggning av delar av spåntaket.	Rosell s 10
1978	Takrenovering	Upplandsmuseet
1982-83	Omfattande restaurering. Utvändig putslagning och kalkning. Renovering av spåntak. Invändig kalkning av puts. Inredningen målades om i samma blå färg som tidigare. Konservatorsarbeten utfördes av Alf Hedman, Örebro. Högtalare och halogenbelysning installerades.	Rosell s 10
1985	Restaurering av orgeln	Upplandsmuseet
1999	Anläggande av minneslund. De då påträffade resterna av den rivna bogårdsmuren dokumenterades av Upplandsmuseet.	Upplandsmuseet
2002	Lagning av sprickor i valv enligt åtgärdsprogram av Ulf Jonasson, Bjerking AB. Kilning med stålkilar och lagning med hydrauliskt murbruk.	Upplandsmuseet