

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Bonnier, Ann Catherine, *Kyrkorna berättar, Upplands kyrkor 1250-1350*, Uppsala 1987.

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.

Rosell, Ingrid. *Sparrsätra och Bred, Sveriges kyrkor, Uppland*, Stockholm 1969.

Upplandsmuseets arkiv, handlingar rörande Breds kyrka

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1300-1350	Breds medeltida kyrka byggs	Bonnier s 261
1836-37	Den medeltida kyrkan revs. Material från den gamla kyrkan samt delar av dess inredning återanvändes till den nya kyrkan.	Rosell s 326.
1836-42	Kyrkan nybyggs efter ritningar av arkitekten Fredrik Blom. Ritningen från 1824 gällde från början ombyggnad av den gamla kyrkan men kom i stället att användas för en helt ny kyrka. Byggmästare var Carl Robert Palmér från Jönköping. Kyrkan uppförs enligt tidens ideal i en strikt nyklassicistisk stil med putsade, släta och vitkalkade murar med klassiska portiker.	Rosell s 336 f
1892	Tornhuven byggdes om och täcktes med kopparplåt.	Rosell s 337.
1907	Förslag till inre restaurering av kyrkan upprättades av arkitekten Gustaf Pettersson men genomfördes bara delvis. Fast inredning målades om i vitt med förgyllda dekorationer. Läktaren byggdes om för att ett nytt orgelverk inskaffades.	Rosell s 337.
1924-1925	En mer omfattande renovering genomfördes enligt förslag av arkitekt Årland Noréen. Tak och innerväggar rengjordes. Varmluftsanläggning installerades. Den fasta inredningen målades om. Konservatorsarbeten gjordes av Alfred Nilsson.	Rosell s 337.
1948	Kyrkans interiör målades om. Konservator Alfred Nilsson rengjorde inredningen och äldre inventarier.	Rosell s 337.
1953	Elvärme installerades	Rosell s 339.
1977 ca	Det gamla svartplåten på taket byts mot ny kopparplåt.	Upplandsmuseet

1979-80	Renovering enligt förslag av byggnadsingenjör Karin Nordåker, Bjerking, och innehållande följande moment: Nya innanfönster monteras. Utvändig och invändig putsrenovering med kalkbruk och avfärgning med gotlandskalk. Nytt vindfång i vapenhus. Borttagande av fyra kyrkbänkar. Ny kopparplåtsklädd ytterdörr mot söder. Nya granitrösklar vid portarna. Utbyte av plåtavtäckningar och fönsterbleck. Dessutom komplettering av elinstallationer högtalare och belysning. Slutligen konservatorsarbeten omfattande fast inredning som återfick ursprunglig färgsättning. Kyrkogårdsgrinden mot söder breddades.	Upplandsmuseet
1996	Borttagande av ytterligare bänkar under läktaren	Upplandsmuseet