

Ammarnäs kyrka, Västerbottens län.

Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.

1912	Kyrkan uppfördes efter ritningar, från 1908, av ark. Torben Grut. Långhuskyrka med indraget kor/sakristia samt vapenhus, inom byggnadskroppen. Branta sadeltak täcker kyrkan. Väggarnas strävsystem ger fasaden en triangulär form. Takryttare placerad över vapenhus. Hög skorsten ursprungligen placerad vid sakristians takfot. Material från det gamla kapellet från 1858 återanvändes i den nya kyrkan. Byggmästare Karl August Eriksson, Bräskafors.	Översiktlig beskrivning för planerad invändig renovering 1989-11-26. Dnr 278-026. ATA.
1917	*Tjärning av takfallen.	Översiktlig beskrivning för planerad invändig renovering 1989-11-26. Dnr 278-026. ATA.
1950	*Riksantikvarieämbetets skydd av kyrkstaden på Ammarnäs kyrkplats (husen fick därefter ej förändras, repareras, förses med värme, vatten, elektricitet utan Riksantikvarieämbetets samtycke).	Länsstyrelsens resolution 1950-07-22. Dnr 3746. ATA.
1952	*Restaurering av mässhake i mönstrat rött siden (kinesiskt siden damast, 1700-talet ?). Dekor med korsform av vitt siden. Sidenet lagades och förstärktes. Dekoren fästes. Fodret lösgjordes, uppångades och spändes och återinsattes i mässhaken. *Restaurering av mässkjorta.	RAÄ:s godkännande 1951-01-16. Dnr 866/51. Utlåtande från Libraria 1952. Dnr 4933. ATA.
1953	Restaurering (Einar Lundberg, Stockholm). *Vedeldningen slopades och den höga skorstenen revs. *Elektrisk uppvärmning. *C a 12 % av spånen på långhusets södra takfall samt strävsystemet kompletterat med nya spån. Hela taket samt takryttaren omtjörades. *Yttertrapporna rivna. Ny grund gjuten. Nya trappor lagda med användande av befintligt material, men utökat med ca 30 % ny sten av samma slag. Översta steget till den västra entrén gjordes av trä. *Ny högre pardörr till västra entrén med ett utseende som påminde om de äldre dörrarna. Tidigare bestod västrén av två entréer med två smala låga enkeldörrar, åtskiljda med ett 45 cm brett mellanstycke. *Dörren till sakristian ommålad med oljefärg. *Omkitning och ommålning av fönsterna. Spruckna glas utbytta. *Ändring av golvet i vapenhuset. Borttagande av ett ”snubbelsteg” vid ingången till långhuset. Golvet höjt med 9	Förslag till förändringar, ark Einar Lundberg 1950-08-07. RAÄ:s godkännande 1952-04-29. Dnr 2359/52. Kopia på Einar Lundbergs ritning över ytterdörrar 1951-05-16. Översiktlig beskrivning för planerad invändig renovering 1989-11-26. Dnr 278-026. Norrbotens Kuriren 1953-06-17ATA.

	<p>cm vid ingången till långhuset och med 5 cm vid ytterdörrarna. Nya reglar och nytt golvplank.</p> <p>*Golvet i långhuset hopdrivet då det hade stora springor.</p> <p>*Det upphöjda golvet i koret och genomgången till sakristian sänkt till samma nivå som i kyrkorummet. Innanför altarringen lades golvet två trappsteg högre. Nytt golvplank skulle användas.</p> <p>*Maskinslipning av alla golvytor.</p> <p>*Koret utvidgades (breddades). Utrymme till höger om koret där värmeugn varit placerad, reducerades och omgjordes till förvaringsutrymme. Öppning mellan sakristia och predikstol igenlagd. Ny ingångsdörr till sakristian.</p> <p>*Plant tak inlagt över koret, vilket panelades i likhet med det befintliga taket.</p> <p>*Elvärme installerades.</p> <p>*Predikstolen avlägsnades och den gamla predikstolen, från det tidigare kapellet återanvändes och uppsattes mot norra väggen.</p> <p>*Den gamla kyrkdörren insatt i fondväggen.</p> <p>*Nytt altarbord.</p> <p>*Ny altarring med stoppat och klätt knäfall.</p> <p>*Ny bänkinredning.</p> <p>*Ny nummertavla.</p> <p>*Textilskåp längs sakristians södra vägg.</p> <p>*Vindsluckan tätad och isolerad.</p> <p>*Repet till klockan i takryttaren, dragen genom taket i ett rör.</p> <p>*Ommålning av alla ytor, i övervägande beige ton och i övrigt få kulörer.</p> <p>*Ljuskrone skänkt, tillverkad av konstsmid Lars Holmström, Arvika.</p> <p>*Kollekthåv med tennbroderier, skänkt.</p>	
1967	*Ny altartavla med Golgatamotiv av Tor Leufhagen.	
(1971)	*Varmboning av härbre (nr 11), inom kyrkstaden	RAÄ:s godkännande 1971-07-22. Dnr 3757/71. ATA.
1982	*Ekonomibyggnad på kyrkogården (VAB, Umeå).	Länsstyrelsens godkännande 1982-05-13. Dnr 11.393-2156-81. ATA.
1991	Omläggning av södra takhalvan tillverkade i Umnäs.	

1992	<p>Restaurering (Rolf Sixtensson, VAB, Umeå).</p> <p>*Invändig ommålning av väggar och tak i kyrkan samt vapenhus och sakristia (oljefärg). En mer artikulerad färgsättning, än den beige färgen från 1950-talet, eftersträvades. En framskrpad äldre rosa färg på listverk konstaterades.</p> <p>*Bättringsmålning av bänkar och predikstol.</p> <p>Ommålning av fönsterna. Innerbågarna försedda med gångjärn och nya tätningslister.</p> <p>*Altarringen kompletterad med fler speglar. Ny klädsel av renskinn. Ommålning.</p> <p>*Förbättring av elanläggning.</p> <p>*Borttagande av två bänkar längst bak i kyrkan för installerande av bokbord.</p> <p>*Borttagande av altartavla från 1967, vilken placerades i sakristian. Framtagande av äldre altartavla/ altaruppsättning som fanns kvar under den yngre tavlan.</p> <p>*Nytt altare.</p> <p>*Ny dopfunt.</p> <p>*Den gamla nummertavlan återinsatt, istället för den som blev insatt på 1950-talet.</p> <p>*Kapphylla i vapenhuset</p> <p>*Träfiberluckor till elcentralskåp i vapenhuset, skulle ersättas med ram- och fyllningsluckor.</p> <p>*Ny skåpinredning i sakristian med liggande textilförvaring.</p> <p>*Tilläggsisolering med mineralullsmattor under taket.</p> <p>*Nya elradiatorer efter väggarna. Bänkvärmarna skulle behållas. Förbättrad styrning och temperaturmaximering.</p> <p>*Ny elcentral föreslogs.</p> <p>*Brandlarm.</p>	<p>Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag 1990-11-29. Dnr 7502. RAÄ:s godkännande 1990-08-24. Dnr 7560. Västerbottens Kuriren 1992-06-15. ATA.</p>
1996	<p>*Omläggning av sakristians tak. Kvarterssågade furuspån från Hälsingespån.</p>	
2001	<p>*Omtjärning av yttertaket, Wanhat Talot Oy, Misslyckad pga av nerskvättning på och runt kyrkan.</p>	Akt-arkivet
2004	<p>*Fönsterrestaurering, ommålning av ytterbågar, foder och bleck. Gröngulgrå linoljefärg (E&C) Tväråträsk måleri.</p> <p>*Utbyte av drygt 200 dåliga brädspån, främst norra takhalvans takfot. Även byta av fasadspån. Utfört av snickaren Lennart Grundström, Ammarnäs.</p>	Akt-arkivet