

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

- ATA Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm Riksantikvarieämbetets RAÄ resp Kungliga byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrås arkiv, KBS.
- Sv k Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. *Sveriges kyrkor, Uppland band V, halvband 1*. Stockholm 1958.
- Up k Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. *Upplands kyrkor 111*. Stiftsrådet i Uppsala, 1963.
- Karlsson, Roland, Rånäs, guide i kyrkan. Muntliga uppgifter.

3.2 Kronologisk förteckning Kapellet

Årtal	Händelse	Källa
1908	Kapellet invigdes. Ritningar av Herman Svensson, Göteborg.	Sv k s 425
1941	Svenska kyrkan övertog kapellet från den stiftelse som byggde det.	Sv k s 425
1949	Orgel byggd av Setterquist & son i Örebro tillkom.	Sv k s 425
1958	Genomgripande restaurering ledd av Sten Hummel - Gumaelius. Sakristian förstörades. Fönstren minskades till yta och antal, väggar och tak interiört kläddes med ny panel, mittgången breddades och korgolvet höjdes. Ny predikstol, altarskrank och bänkar tillkom. Utvändigt kläddes kapellet med ny panel och dörrar byttes.	Up k s 208
1964	Glasfönster i koret av Harald Lindberg.	ATA KBS dnr K830 1963
1966	Dopfunt enligt ritning av Sten Hummel-Gumaelius.	ATA KBS dnr K37 1966
1985	Ny orgel byggd av Robert Gustavsson i Härnösand.	

3.3 Kronologisk förteckning Kyrkogård

Årtal	Händelse	Källa
1852	Fasta sockens gamla kyrkogård återinvigdes	Sv k s 424
Omkring 1908	Kyrkogården utvidgades åt norr i samband med att kapellet uppfördes.	Sv k s 425

3.4 Kronologisk förteckning Klockstapel

Årtal	Händelse	Källa
Omkring 1854	Klockstapeln byggdes snart efter att kyrkogården återinvigts.	Sv k s 425
1970- 1980-tal	Genomgripande renovering.	Karlsson, Roland

3.5 Kronologisk förteckning Bårhus

Årtal	Händelse	Källa
1959	Bårhuset byggs enligt ritningar av arkitekt Åke Tengelin	ATA KBS dnr K1076 1959