

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Sandström, Bengt, S:t Olofs kapell och Öjungs kapell

Länsmuseet Gävleborg, Ärendearkivet

Riksantikvarieämbetet, Antikvariska- topografiska arkivet

Riksantikvarieämbetet, Bebyggelseregistret

Olsson, Anna, *Öjungs kapell, Antikvarisk kontroll vid utvändig upprustning*, 1999

Olsson, Anna, *Öjungs kapell, Antikvarisk kontroll vid utbyggnad*, 2000-2001

Sandström, Matts, *Kyrkoherde*, 2004

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1843	Ritningar upprättas av Fredrik Blom.	Sandström, B. 1986
1844-45	Kapellet börjar att uppföras av byggmästare Wiberg.	Sandström, B. 1986
1846	Begravningsplatsen invigs	Olsson, A., 2001
1890-tal	Tornöverbyggnad på vapenhuset uppförs.	Sandström, B., 1986
1896	Bolaget Långrörs AB köper sågverksrörelsen, skogsegendomar samt fastigheterna i Öjung AB av Olof Wijk & Co. Företaget var därmed ägare till Öjungs kapell.	Sandström, B. 1986
1910-tal	Kapellet målas om invändigt och utvändigt.	Sandström, B. 1986
1936	Företaget Marma-Långrörs AB, överlåter kapellet till Ovanåkers församling.	Sandström, B. 1986
1957	Kapellet restaureras efter ett åtgärdsprogram upprättat av arkitekt Harald Thafelin. Taktäckningen av träspån ersätts med beläggning av galvaniserad plåt. Tornöverbyggnadens pärlspåntpanel byts mot bred, slät panel och tornets fönster förses med bredare foder. Tornspetsens prydnad, ett klot med kors, förnyas och hela kapellet, invändigt såsom utvändigt ommålas i samma färg som tidigare. Kapellets fönster kompletteras med innanfönster och korffönstren mot öster får färgade glas i innerbågarna. Invändigt värmeisoleras golv, tak och väggar under befintlig träbeklädnad. En aerotemperanläggning installeras. Bänkvståndet ökas med ca 10 cm och sittstöden ges en bekvämare lutning. De två främsta bänkarna vid koret kapas på var sida om mittgången. Bänkskärmarna byggs ut i vinkel mot väster.	Sandström B, 1986 ATA
1970	Kyrkan får en dopfont.	Sandström, B., 1986
1970-tal	In- och utvändig ommålning. Sakristian förses med direktutgång.	Sandström, B., 1986

1981	Elektrisk ringning installeras. En orgel köps in av märket GEM Sonata.	Sandström, B., 1986
1996	Ny värmeanläggning installeras. Aerotemperanläggningen ersätts med bänkvärmare av strålningstyp. Invändig ommålning.	Olsson, A.,1999
1999	Utvändig restaurering efter åtgärdsförslag upprättat av Leif Sjölund. Kapellet återfår sin färgsättning från 1890-talet. Målning av fasader, fönster, dörrar och luckor samt tak. Korset har lagats och förgyllts.	Olsson, A. 1999
2000- 2001	Utvidgning av kyrkogården efter förslag av Leif Sjölund. Nya kist-och urngravplatser anläggs, nyplantering av häckar, anordnande av plats för redskap mm, samt plats för parkering väster om kyrkan.	Olsson, A,2001
2002	Byte av dörr till sakristian	Ärendearkivet, Länsmuseet