

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Kilström, Bengt Ingmar, Tolfta församlings kyrkor, Upplands kyrkor 46, Uppsala 1975. (UK)
Tierp tar tillvara, reviderat kulturmiljöprogram för Tierps kommun 2001, Tierp 2001.
Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, utgiven av Länsstyrelsen i Uppsala län och
 Upplandsmuseet, Uppsala 1997 (Vv)

Upplandsmuseets arkiv. Fotografier och handlingar i topografiska arkivet. (UM)

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1918	En stadsplan upprättades för Tierps köping av arkitekt Cyrillus Johansson. I planen är platsen för en ny kyrka angiven i köpingens södra del där Nathanaelskyrkan ett antal år senare kom att byggas.	Vv s 121 Tierp tar tillvara, s 75
1922	Ärkebiskop Nathan Söderblom höll en friluftsgudstjänst på den plats där kyrkan senare byggdes.	UK s 18
1931	Beslut fattades om att bygga kyrkan. Arkitekt Lars Nilsson Gramén fick i uppdrag att utföra ritningar till den nya kyrkan.	UK s 18
1932	Ritningarna fastställdes av Kungl. maj:t.	UK s 18
1933	Grundstenen till kyrkan lades. Orgeln byggdes av Åkerman & Lund.	UK s 18
1934	Kyrkan invigdes den 10 maj, Kristi himmelfärds dag. Kyrkans inredning tillkom till stor del tack vare gåvor och donationer.	UK s 18
1959	Ett bårhus byggdes nordost om kyrkan. Förutvarande bisättningskällaren gjordes om till redskapsbod.	UK s 19 UM
1960	Kyrkan underhållsrenoverades.	UK s 19
1971	Exteriören renoverades. Altarkrucifixet skänktes till kyrkan.	UK s 19
1972-73	Raä yttrade sig över förslag till församlingshem upprättat av arkitekt Sven Jonsson, Uppsala. Församlingshemmet uppfördes 1972 eller -73.	UM
1977	En handikappramp hade anbringats på kyrkan vilket påpekades i en skrivelse från Raä. Tilläggsisolering utfördes på sakristians vind.	UM
1980	Utvändig ommålning av fönster och portar samt tornluckor utfördes.	UM
1990	Raä gav tillstånd till rivning av det gamla orgelverket.	UM
1991	Ny orgel och orgelfasad byggdes.	UM
1992	Länsstyrelsen i Uppsala län godkände förslag till utvidgning av kyrkogården upprättat av Lennart Lunqvist landskapsarkitektkontor AB, Uppsala.	UM
1995	Raä besökte kyrkan för att genomgång av textilier.	UM
2000	Ett nytt plank byggdes mot kyrkogården intill ekonomigården.	UM
2002	Två bänkar i vardera bänkkvarter avlägsnades i kyrkan. Det är de främsta bänkarna närmast koret.	UM
2005	Utvändig renovering av kyrkan omfattande fasadputs och fönster. Även bårhusets fasad renoverades. Fasader på kyrka och bårhus målades med Keim silikatfärg.	UM

2006	Länsstyrelsen i Uppsala län godkände förslag att sätta upp smidesstaket vid kyrkogården i stället för den putsade mur som tillkom i början av 1990-talet. Arbetet är nu utfört. Staketet sträcker sig längs Ringgatan från gamla kyrkogårdsmuren till ekonomibyggnaden. Ursprungligen fanns där ett trästaket.	UM
2006	Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till borttagande av tallhäck mellan gamla och nya kyrkogården.	UM