

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Ramsta socken. Skrift framtagen vid studiecirkel i socknens historia. 1990

Aron Andersson. *Ramsta kyrka. Upplands kyrkor del V*. Uppsala 1955

Uppland, landskapets kyrkor, Forskningsprojektet sockenkyrkorna, Stockholm 2004.

Upplandsmuseet, handlingar i topografiska arkivet.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1925-26	Nuvarande kyrka uppförs enligt ritningar av Sven Brandel. Den tidigare kyrkan uppförd 1846 brann 1914. Denna hade ersatt en medeltida gråstenskyrka. Från dessa kyrkor finns vissa inventarier som räddades vid branden och överfördes till nuvarande kyrka Kyrkan byggs på den östra och mellersta delen av grunden från 1846 år kyrka.	<i>Ramsta socken s 7-11</i> <i>Andersson s 66 ff</i>
1960	Fasaderna avfärgas med glimmerhaltig färg.	UM
1974	Tornet putsas om och avfärgas.	UM
1980-tal	Torntaket repareras.	UM
1989	Fasadrestaurering. Puttskador lagades med kalkbruk och avfärgades med dolomitblandad kalkfärg. Realtivt stora ytor fick helt nytt puttskikt. Sockellist monterades. Tegeltak på långhuset kompletterades. Dörrar och fönster målades med linoljefärg. Ståldetaljer som stegar ankarslutur och takprydnader målades med rostskyddstäckfärg. Ljudluckor, takfotinbrädning, vindskivor vattbrädor mm målades med alkydbaserad lasyrfärg. Arbetena utfördes troligen av Byggnadsfirma Lennart Jansson AB, Månkarbo	UM
1989	Omläggning i sin helhet av tornets koppartak. Uppsattes även nya hängrännor och stuprör av kopparplåt på långhusets norra och västra sidor samt på sakristians västra sida. samt att tornspiran renoverades. Plåtarbeten utfördes av Andreassons plåt, Uppsala.	UM
1990	Invändig restaurering. Tak, väggytor och fast inredning rengjordes och retuscherades av konservator. På det medeltida triumfkrucifixet gjordes mer omfattande konserveringsarbeten. Konservatorsarbetena utfördes av Rune Hammarling, Örbyhus. Rapporter finns i UM:s arkiv. Enstaka putsilagningar gjordes och tegelgolvet omfogades delvis. Nya innanfönster monterades i vapenhus och i passage till sakristia. Ny altarring samt ett räcke mellan kor och bänkkvarter tillkom enligt ritningar av Hans Matell, Uppsala.	UM
1993	Fd bårhuset byggdes ut för användning som ekonomiutrymmen. Ritningarna gjordes av Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor, Uppsala	UM
1998	Nya parkeringsplatser anlades	UM
2004	Kyrkogårdsmuren renoverades. Ny ljudanläggning monterades i kyrkan.	UM