

Haparanda kyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1825	Kyrka uppförs. Arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson, Stockholm. Byggmästare Olof Alm, Luleå. Byggdes efter socknens delning 1809, då Nedertorneå kyrka hamnade på den finsk-ryska sidan av älven.	Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991
1957	Utvidgning av kyrkogården. Trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff. Inflyttning av norra kyrkogårdsmuren cirka fyra meter.	ATA
1962	Flyttning av södra delen av kyrkogårdsmuren och utvidgning av kyrkogården cirka tre meter mot söder. Länsträdgårdsmästare Erik Lindström, Luleå.	ATA
1963	Kyrkan förstörs genom brand.	ATA
1964	Ceremoniplats inrättas på gamla kyrkplatsen.	ATA
1965-67	Ny kyrka uppförs. Arkitekter Bengt Larsson och Gunnar Landberg, ELLT, Stockholm.	RAÄ:s byggnadsregister mm ATA
1967	Ny klockstapel uppförs.	ATA
1970	Tillstånd till ny gravindelning på nya kyrkogården. Trädgårdskonsulent Erik Lindström, Luleå.	ATA
1973	Tillstånd till vindfång för huvudentrén i kyrkan. Arkitekt Bengt Larsson, Stockholm.	ATA
1976	Utsmäckning av altarbakgrunden. Konstnär Pär Andersson.	ATA
1990	Tillstånd till ombyggnad av kyrkan. MAF arkitektkontor, Luleå. <ul style="list-style-type: none"> • Lillkyrka i körabsiden • Ändring av altare och altarring • Sänkning av predikstol • Byte av nummertavlor • Förbättrad förvaring av bl a skrudar • Städfförråd och disktrum Raä beslutar att bestämmelserna i 4 kap 4 § KML skall tillämpas på kyrkobyggnaden och den tillhörande kyrkotomten.	ATA Nbm