

# Piteå stads kyrka, Norrbottens län

## Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

### **Kommentar**

Nedan redovisas uppgifter hämtade främst från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1684-86	Kyrkan uppförs.	RAÄ:s byggnadsregister
1700-talets början	Altartavlan skänks av borgmästare Johan Johansson och rådmann Johan Sterner, inköpt från Maria kyrka i Stockholm.	Nbm, RAÄ:s byggnadsregister
1702	Predikstolen tillverkas. Nils Jacobsson Fluor, Torneå.	Nbm, RAÄ:s byggnadsregister
1727	Klockstapeln uppförs. Anders Staffansson. Två av de tre klockorna flyttas från takryttaren till klockstapeln.	Nbm, RAÄ:s byggnadsregister
1728	Ombyggnad av klockstapeln. John Ersson.	RAÄ:s byggnadsregister
1755	Orgelfasaden.	RAÄ:s byggnadsregister
1783-87	Nytt tak på kyrkan. Målning av kyrkan.	Nbm
1791	Större fönster. Läktare.	Nbm
1800-talet	Kyrkan målas vit.	RAÄ:s byggnadsregister
1877	Värmekaminer installeras.	Piteå kyrka.
1893	Reparation.	ATA
1901	Restaurering av kyrkan. Arkitekt F Nordlund. <ul style="list-style-type: none"> <li>Långhuset förlängs mot norr</li> <li>Pärilsfont på väggarna och vävspänning i taket</li> <li>Kyrkan utökas mot väster med vapenhus i två våningar jämte trappor till läktaren</li> </ul>	ATA, RAÄ:s byggnadsregister
1915	Elektrisk belysning.	Piteå kyrka.
1922	Elektrisk uppvärmning.	ATA
1926	Stenbro vid ingången till sakristian ersätts med en trätrappa.	ATA
1935	Täckdiktningens arbeten samt omläggning av stenmur vid nya kyrkogården.	
1936	Renovering av mässhake tillverkad i grön sammet med granatäppelmönster. Libraria.	ATA
1947	Renovering av antependium i rosa brokad. Libraria. Tillstånd till ändring av kyrkogårdens kantområden. Ny skåpinredning i sakristian.	ATA
1949	Ombyggnad av orgelverk.	Nbm

1950-1951	<p>Utvidgning och restaurering av kyrkan. Länsarkitekt Eberhard Lovén. Bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Läktare och utbyggnad revs</li> <li>• Ny tillbyggnad. Källare med toalettavdelning, förråd och arkiv. Bottenvåning med den utökade kyrksalen, vapenhus och brudkammare samt orgelläktare</li> <li>• Rivning av pärlspont och vävspänning samt värmeisolering av väggarna</li> <li>• Nedtagning och återuppsättning av den gamla panelen i koret. Ny panel i övriga kyrkan</li> <li>• Nya bänkar</li> <li>• Ny dopfont</li> </ul> <p>Tillstånd till elektrisk klockringning.</p>	ATA, RAÄ:s byggnadsregister
1953	<p>Renovering av två antependier, en kalkduk och två kollektståvar. Libraria.</p> <p>Ny orgel.</p> <p>Tillstånd till konservering av fasaden från gamla orgeln. Artist Fridtjof Erichsson, Notviken.</p>	ATA, Nbm
1956	<p>Bogårdsmur.</p> <p>Plantering mellan kyrkan och Uddmansgatan.</p>	Nbm
1957	<p>Omgjutning av mellanklockan. K. G. Bergholtz klockgjuteri.</p> <p>Tillstånd till ny minnestavla i anslutning till kyrkans huvudingång.</p>	ATA, Nbm
1960	<p>Nytt korgolv utan tillstånd.</p>	Nbm
1961	<p>Tillstånd till begravningskapell.</p> <p>Tillstånd till hägnad kring kyrkan. Professor Erik Lundberg i samråd med ingenjör Uno Söderberg.</p>	ATA
1964	<p>Tillstånd till belysning och armaturer. Konstnär Knut Hallgren.</p>	ATA
1966	<p>Tillstånd till utvidgning av sakristian genom anläggande av källarutrymmen. Tord Pettersons konsulterande ingenjörbyrå, Piteå.</p>	ATA, Nbm
1967	<p>Komplettering av åskledaranläggning.</p> <p>Lyktstolpar samt ytterbelysning av Hoppets kapell.</p>	Nbm
1969	<p>Tillstånd till fontän på kyrkogården. Arkitekt H. Becker-Sassenhoff vid NAB konsult, Piteå.</p>	ATA
1968	<p>Konservering av mässhake.</p>	ATA
1973	<p>Tillstånd till utvidgning av kyrkogård. NAB konsult, Piteå.</p>	ATA, Nbm
1986	<p>Restaurering av kyrkan. Arkitekt Åke Franzén.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillbyggnad mot väster med arkivutrymmen i källarplanet, toalett och kapprum i markplanet och rum för kören i läktarplanet</li> <li>• In- och utvändigt målning</li> </ul>	ATA, Nbm, RAÄ:s byggnadsregister

1992	Tillstånd till ny dopfont. Tillstånd till utvidgning av kyrkogården. NAB Arkitekter & Ingenjörer AB, Piteå.	ATA, Nbm
1994	Renovering av mässhake av svart sammet med silverband från 1771. Libraria.	Nbm
1996	Tillstånd till omläggning av taket på kyrkan. NAB Arkitekter och Ingenjörer AB, Piteå.	Nbm