

Hietaniemi kyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Ovan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1746	Kyrkan uppförs. Byggmästare Hans Biskop från Kronoby i Österbotten.	RAÄ:s byggnadsregister
1773	Klockstapeln uppförs. Möjligen Hans Biskop.	RAÄ:s byggnadsregister
1781	Orgel inköpt från Tyska kyrkan, Stockholm.	RAÄ:s byggnadsregister
1826	Ny altartavla. J A Hedman.	RAÄ:s byggnadsregister
1863	Brädfodring och ommålning av kyrkan.	Nbm
1892-93	Restaurering av kyrkan och klockstapeln. <ul style="list-style-type: none"> • Ny stenfot • Det södra vapenhuset borttages • Sakristian flyttas till östra ändan • Tvenne nya fönster • Fönstren höjas något och förstoras • Taket repareras • Ny bro framför ingången till västra vapenhuset • Målning utvändigt. Kyrkan vitmålas • Målning invändigt • Nya bänkar • Golvet upptages och sättes jämnt och tätt • Ny spiraltrappa upp till läktaren • Tvärbjälkarna under taket invändigt i kyrkan borttages • Gången till nuvarande sakristian borttages • Predikstolen flyttas • Altaret placeras under predikstolen • Nytt altare och ny altarring • Altartavlorna flyttas • Altartavlorna, orgelns framsida och alla ornamenten renoveras • Koret förstoras och mittgången utvidgas framför koret • Pelarna på skranket framför koret flyttas intill väggarna. Den tredje pelaren borttages • Predikstolen renoveras • Brädfodringen invändigt repareras och kompletteras • Värmeugnar anskaffas 	RAÄ:s byggnadsregister, Nbm Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 22, 1991.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sakristian brädfodras invändigt och förses med nytt golv och fönster • Stuprännor anskaffas • Klockstapeln får nytt tak. Bjälkarna renoveras och klockstapeln målas 	
1927	Utvidgning av begravningsplatsen. Bogårdsmuren borttages längs västra sidan.	ATA
1930-31	<p>Restaurering av kyrkan och klockstapeln. Länsarkitekt Eberhard Lovén.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Västra vapenhuset ombyggs • Utvändig panel och taktäckning repareras • Nya läktarstolpar • Bänkgavlar vid mittgången • Nya fönsterbågar • Obeliskerna uppsätts • Korskranksornamenten uppsätts • Befintliga tavlor och skulpturfragment uppsätts • Bokhylla uppsätts i sakristian • Utvändig och invändig målning • Målning av altare, altarpåstallning, predikstol, obelisker, korskrank, läktare, stolpar, innertak i klockstapeln • Ny skorsten 	ATA, RAÄ:s byggnadsregister
1937	Tillstånd till förändrad indelning av begravningsplatsen. Det område å gamla kyrkogårdens södra del vilket avsatts såsom "allmänt område" försäljs till enskilda gravar.	ATA
1940	Tillstånd till ombyggnad av orgelverket. Filosofie doktor B. Wester.	ATA, Nbm
1942	Renovering av kollektåv från 1700-talet.	ATA
1943	Tillstånd till elektrisk belysningsinstallation och belysning av altartavlan.	ATA, Nbm
1946	Målnings- och dekoreringsarbeten i kyrkan. Artist Fridtjof Erichsson.	ATA
1946	Tillstånd till ordnande av gravplatser å nordöstra delen av kyrkogården, som är utlagd som gräsmatta men avses att tagas i bruk för gravar. Länsarkitekt Samuel Fränne.	ATA
1950	Renovering av tre kalkdukar. Libraria.	ATA
1950	Tillstånd till renovering av kollektåv. Libraria.	ATA
1950-1953	<p>Reparation av klockstapelns byggnadsstomme och fasad. Arkitekt Bertil Mattsson, Luleå.</p> <p>Elektrisk klockringningsanläggning. Firma KG. Bergholtz & Co.</p>	ATA, Nbm

1952	Tillstånd till utvidgning av begravningsplatsen. Arkitekt B. Mattsson.	ATA
1953	Renovering av antependium av blå-svart plysch med silverdekor. Libraria.	ATA
1962	Renovering av kollektståv av röd sammet med dekor av bred guldspets från 1767.	ATA
1963	Tillstånd till justeringar av den elektriska installationsanläggningen i kyrkan.	ATA, Nbm
1965	Ny inredning av sakristia och skrudkammare. MAF arkitektkontor AB, Luleå.	ATA, Nbm
1965	Inrättande av bårum i klockstapeln. Tillstånd till förrådshus med plats för likvagn.	ATA, Nbm
1966	Ny ytterpanel på kyrkan.	ATA, Nbm
1967-73	<p>Invändig restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin, MAF Arkitektkontor AB, Luleå.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exteriör ommålning. Kyrkan återfår sin röda färg • Flyttning av predikstol • Flyttning av ljuskronor • Ny uppställning av korskranket • Framflyttning av altarringen • Borttagning av det förhöjda korgolvet och sänkning av altaret och altartavlan • Nya bänkar samt en omflyttning av barriärerna i kyrkan • Konservatorsarbeten på äldre delar av den fasta inredningen och på äldre lösa inventarier. Konservator Fridtjof Erichsson. 	ATA
1976	<p>Ombyggnadsåtgärder inom kyrkogården. Norrbottens läns hushållningssällskap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omläggning av kyrkogård från grus till grönyta • Ändring av vägar, grav- och kvartersindelning • Bevattningsanläggning • Målningsprogram för kyrktak • Utomhusbelysning 	ATA
1979	Tillstånd till nytt orgelverk i kyrkan. Intendent Henry Ragnarsson.	ATA Nbm
1984	Restaurering av orgeln. Grönlunds orgelbyggeri.	ATA
1994	Tillstånd till omtjärning av spåntaket på kyrkan.	ATA, Nbm
1996-99	Ny spånbeklädnings och tjärning av kyrktaket och klocktornets tak samt målning av luckorna i klockrummet och lanterninen.	ATA, Nbm
1999	Ombyggnad av toalett i västra vapenhuset.	ATA, Nbm
1999	Tillstånd till åtgärder på golv i västra vapenhuset.	ATA, Nbm