

Avasjö kapell, Västerbottens län.

Viktiga händelser för kapellet, relaterade till källor.

1950–1951	Kapellet uppfördes i Risbäcks församling efter ritningar av arkitekt Ralph Erskine, Drottningholm, från 1946. Skorstenen skulle dock placeras på motsatta sida i utbyggnaden, enligt Byggnadsstyrelsens påpekanden p g a brandrisk och luftdrag. Dopfont, belysningsarmatur och antependium ritat av Erskine. Ett första förslag till klockstapel ej godkänt av Byggnadsstyrelsen. Lillklocka från Risbäcks kyrka (från 1862) avyttrad till Avasjö kapell.	ATA.
1961	Spåntaket skadat av snö och is. Ny takbeläggning med nytt spån förespråkades. I andra hand övervägdes att täcka taket med eternitplattor.	ATA.
1977	*Uthus/likbod i anslutning till kapellet (Avasjö 1:27), ritat av kapellets arkitekt Ralph Erskine. Liknande panel och spåntak som kapellet. *Parkeringsplatser planerades men utfördes aldrig.	ATA.
	Nya utomhuslyrktor i sekelskiftesstil på ömse sidor om bomurens öppning. Uppsatta utan samråd med Länsstyrelsen / museet.	
2003	Målning av fasader, tjärning av yttertak.	