



REGERINGEN

Regeringsbeslut 5

2002-08-29


Ku2000/2256/Ka

Kulturdepartementet

Riksantikvarieämbetet

Box 5405

114 84 STOCKHOLM



20.03.02-04 besl. MB  
 avmält a.a. HSN

Framställning om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för officersmässen Trianon med paviljonger, Eksjö garnison, Eksjö kommun

(320-3098-1994) 1 bilaga

**Regeringens beslut**

Regeringen beslutar att officersmässen Trianon med paviljonger (*nedan förtecknade byggnader*) på Eksjö garnison, Eksjö kommun och Jönköpings län, skall vara byggnadsminne enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Vidare fastställer regeringen de avgränsningar och skyddsföreskrifter för anläggningen som framgår av *bilagan*.

Regeringen erinrar om att bestämmelser om tillstånd till ändring, hävande eller överlåtelse finns i 6-10 §§ förordningen om statliga byggnadsminnen m.m.

Följande byggnader omfattas av byggnadsminnesförklaringen och därmed sammanhörande skyddsföreskrifter:

Byggnad/fastighet	Beteckning på bifogad karta
Officerspaviljongen	K0024.083
Kadettflygeln	K0024.084
Traktörflygeln	K0024.085

**Ärendet**

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har i en skrivelse den 20 juni 2000 lämnat förslag till byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter för Trianon med paviljonger på Eksjö garnison, Eksjö kommun. RAÄ har därvid i huvudsak anfört följande.

År 1792 uppfördes tre s.k. stabsbyggnader på Kalmar regementes dåvarande mötesplats i Mariannelund. När mötesplatsen flyttades till

Postadress  
103 33 STOCKHOLM

Telefonväxel  
08-405 10 00

E-post: [registrator@culture.ministry.se](mailto:registrator@culture.ministry.se)  
 FOO: S=Registrator, O=Culture, P=Ministry, A=SIU, C=SE

Besöksadress  
Drottninggatan 16

Telefax  
08-21 68 13

Telex  
114 61 LOENDEP S

Hultsfred 1796 flyttades dessa byggnader med och då placerades de triangulärt inom området och de fick namnet Trianon.

När indelningsverket upphörde lades mötesplatsen i Hultsfred ned och regementet flyttade 1920 till nya kaserner i Eksjö. Då togs initiativet till att flytta Trianon till Eksjö. Där sammanbyggdes de med en flyttad officerspaviljong från Hultsfreds slätt, invid Hunsnäsen under åren 1920-1921 och där hade de sin plats till den senaste flyttningen 1995.

I samband med avvecklingen av den militära närvaron inom kasern-etablissemnet. I 12 aktualiserades frågan om Trianons bevarande. Det var då en allmän uppfattning att Trianon även i fortsättningen skulle användas som mässbyggnad inom Eksjö garnison. Det beslutades att Trianon skulle flyttas till en ny plats inom garnisonsområdet. Flyttningen genomfördes 1995 under antikvarisk kontroll.


Som skäl för förslaget har RAÄ anført bl.a. följande. De olika byggnaderna har på olika sätt följt Kalmar regemente på dess placeringsorter, såväl mötesplatser som kasernetablissemnet. Kalmar regementes traditioner bevaras inom Eksjö garnison och de har därför ett stort traditionsvärde. Byggnaderna utgör också synnerligen välbevarade exempel på officerspaviljongers arkitektur i empirestil och har därför ett betydande arkitekturhistoriskt värde.

Fortifikationsverket, Försvarsmakten samt Eksjö kommun har i ett tidigare skede av ärendet yttrat sig.

#### Skälen för regeringens beslut

Regeringen gör samma bedömning som RAÄ gjort i ärendet.

På regeringens vägnar

  
Marita Ulvskog

  
Sophia Laurin

Kopia till

Försvarsdepartementet MIL  
Finansdepartementet Ba, BFE  
Fortifikationsverket  
Försvarsmakten  
Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Eksjö kommun

Skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet officersmässen Trianon med paviljonger, Eksjö garnison, Eksjö kommun

Följande byggnader omfattas av byggnadsminnesförklaringen och därmed sammanhängande skyddsföreskrifter.

K0024.083 Officerspaviljong  
084 Kadettflygel  
085 Traktörflygel

1. Byggnaderna får inte rivas eller flyttas, ej heller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
2. Ingrepp får inte göras i byggnadernas bärande stommar eller rumsindelning.
3. I Officerspaviljongen (K0024.083) får ingrepp inte göras i den fasta inredningen, i de monterade väggmålningarna i hallen, stora salen samt stora salongen.
4. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella material och med metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
5. Skyddsområdet, vilket är markerat på bifogad plan, får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras så att den kulturhistoriska miljön förvanskas.

SITUATIONSPLAN I SKYDDSSOMRÅDE FÖR TRIANGELSKJÖRNEN

