

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum  
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

<b>Inv. datum:</b> 1998-07-29	<b>Ek karta nr</b>	<b>Kommun:</b> Arboga
<b>Fastighet:</b> HÄLLBY 3:4		<b>Ort:</b>
<b>Adress / motsv:</b> Gamla Hjälmare kanal		<b>Socken:</b>
<b>Miljö / infrastrukturer.</b> Kraftverk uppfört i slussverk från gamla Hjälmare kanal, vid fd Prins Karls sluss Anslutet till dammverk och fd träsliperi		

<b>Fd. företag</b> Kanalbolaget
<b>Fd. verksamhet</b> Först träsliperi sedan kombinerat träsliperi och kraftverk
<b>Se även fastigheterna:</b> Hällby kvarn, Vallby och övriga fd slussverk på gla kanalen
<b>Nuv. företag:</b> Säterbo Kraft
<b>Nuv. verksamhet:</b> Kraftverk
<b>Fastighetsägare:</b> Domänverket ?
<b>Kontaktperson:</b>

**Byggnader**

Hus/del	Vån	Ursprunglig funktion	Grund / Sockel	Stomme	Fasad		Tak		Byggår
					mtrl	färg	mtrl	färg	
A	2	kraftverk / träsliperi	betong	betong / lättbetong	sl-puts	gul			1937/1955
B		Sluss / dammverk							

<b>Arkitekter / byggmästare m.fl.</b>
<b>Omb. tillb.</b> Ursprunglig byggnad (träsliperi) 1895, ombyggd 1935, ombyggd 1955 till varmsliperi
<b>Bygg. tekn. skick</b> Gott

<b>Interiörer / utrustning.</b> Byggnaden innehåller bl.a det fungerande kraftverket
--

<b>Kort historik:</b> Nedläggningen av gamla kanalen ledde till en återanvändning av vissa strukturer. Kanalbolaget anlade ett första träsliperi på platsen 1895. Fabriksbyggnaden och sedan kraftverket kunde utnyttja slussverkets murar samt vattenflödet som uppstod på platsen. Sliperiet ombyggdes 1937 och sedan 1955 då det omvandlades till varmsliperi..Före nedläggningen 1960 sysselsatte verksamheten ca 12 pers. Liknande kraftverk finns vid samtliga fd slussverk på denna kanalsträcka.
<b>Uppgiftslämnare:</b>

<b>Bedömning / anmärkningar:</b> Sliperibyggnaden vittnar bl.a. om det forna kanalbolagets mångsidiga verksamhet. Trots den blygsamma skalan var verksamheten relativt långvarig. Intressant och ovanlig anläggning i en viktig och känslig miljö. Den tidigare verksamheten skulle med fördel kunna skildras på något sätt. Skyltar saknas i övrigt inom hela kanalområdet. (1) Finns det liknande exempel på träsliperi inom regionen ??
<b>Fördjupad dokumentation motiverad</b> Av estetisk betydelse för miljön JA
<b>Av betydande historiskt värde</b> JA (1)

Situationsplan, kartor, källor, ytterligare info: se följande sidor


Uppgifter ändrade: datum.....

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum  
**INDUSTRIINVENTERING**

Inventerare: Jean-Paul Darphin

<b>Inv. datum:</b> 1998-07-29	<b>Ek karta nr</b>	<b>Kommun:</b> Arboga
<b>Fastighet:</b> HÄLLBY 3:4		<b>Ort:</b>
<b>Adress / motsv:</b> Gamla Hjälmare kanal		<b>Socken:</b>

**Situationsplan / karta**



<b>Foto:</b> JPD I-98/4 30-33	<b>Foto Nr :</b> VLM B 103.142 30-33
-------------------------------	--------------------------------------



**Källor / litt.**

Arboga Minne. 1989. s 74

**Bilagor:**

