

Kilassia

KULLBACKEN

R. Kalkugnström

35

1:34

2:45

2:45

3:30

GRÄLLSTA

Grällstagar
Bydegård

6:1

124

132

122

133

131

134

2

Hagaberg

2:51

2:52

2:10

2:4

Gama
mejeriet

2:21

Bäckebäran

STRÖMSDAL

Lillån

Storingsbäcken

2:47

2:50

2:46

2:28

Ridskola

2:44

R. Kalkugnström

2:45

2:36

2:45

2:10

2:7

Norsberg

3:19

Österbo

3:31

3:34

ANDER

Ande

KIV

6:1

157000

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-04-14	Ek karta nr 116 77	Kommun: Sala
Fastighet: GRÄLLSTA 2:11		Ort: Grällsta
Adress / motsv: Grällsta / Strömsdal		Socken: Kila
Miljö / infrastrukturer. Landsbygd. Fristående byggnad söder om Grällsta by. Tomten med anslutning till Storängsbäcken. Synlig från väg 66 (Västerås – Sala) Runsten vid väggkanten. Tidigare löpte landsvägen förbi mejeriet (J fr. kartor)		

Fd. företag Grällsta Mejeriförening.
Fd. verksamhet Mejeri (Nedlagt 1944) Andelsmejeri.
Se även fastigheterna:
Nuv. företag:
Nuv. verksamhet: Bostadshus / hantverksrörelse?
Fastighetsägare:
Kontaktperson:

Byggnader

Hus/del	Vån	Ursprunglig funktion	Grund / Sockel	Stomme	Fasad		Tak		Byggår
					mtrl	färg	mtrl	färg	
A	1 1/2	Mejeri	H-sten	Tegel	Slamputs		2KT		Omk 1905
B	1	Uthus	H-sten	Ramverk	stbrädor		3KT		Omk 1905

Arkitekter / byggmästare m.fl. Sök
Omb. tillb. Tillbyggt med murad veranda i B.v med balkong i övervåningen mot östra o västra fasaderna. Nya öppningar V fasaden.
Bygg. tekn. skick Dåligt. Bristande underhåll. Påbörjade åtgärder.

Interiörer / utrustning. Ombyggt till bostadshus

Kort historik: Andelsmejeri som drevs av gårdarna i bygden. Tillkom troligen i början på 1900-talet. Nedlades 1944 då föreningen anslöts till mjölkcentralen i Sala. Ca 4000 liter mjölk / dag bearbetades under verksamhetens tiden. Anställda var 1 maskinist o en mejerska.
Uppgiftslämnare:

Bedömning / anmärkningar: Liten mejeribygnad med arkitektonisk karaktär. F.d. lastkaj ombyggt till veranda. Väl synligt läge från huvudvägen o andra vägen runt om. I behov av åtgärder. Ursprungliga karaktärer borde bevaras. 1) Väl synlig byggnad med särpräglad utformning. 2) Vid restaureringsåtgärder.
Fördjupad dokumentation motiverad JA 2) Av estetisk betydelse för miljö JA 1) Av betydande historiskt värde

Situationsplan, kartor, källor, ytterligare info: se följande sidor

Uppgifter ändrade: datum.....

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-04-14	Ek karta nr 116 77	Kommun: Sala
Fastighet: GRÄLLSTA 2:11		Ort: Grällsta
Adress / motsv: Grällsta / Strömsdal		Socken: Kila

Situationsplan / karta




Foto: JPD I-98/18 3-5, I-98/15 33

Foto Nr: VLM B 103.399 3-5, B 103.409 33



Källor / litt.

Bygd o folk. - Kila s:n. Ss 178-179 1966.

Bilagor: Se urdrag ur Bygd o Folk.

