


X=6648000

X=6647000

X=6646000

154500
51



Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-02-18	Ek karta nr 116 95	Kommun: Sala
Fastighet: SLINGBY 7:1		Ort: Västerfärnebo
Adress / motsv: Norbergsv. - Hällbyv.		Socken: Västerfärnebo
Miljö / infrastruktur. Tätort. Vid vägkorsning med centralt läge i byn. Strax norr om kyrkan. Känsligt väl synligt läge. Nedlagd bensinstation på samma område. Verksam bilverkstad med uppställningsplats i direkt anslutning till mejeriet.		

Fd. företag Västerfärnebo andelsmejeriförening (gr 1899)
Fd. verksamhet Andelsmejeri senare tvätteri ? "Västerfärnebo Mejeri"
Se även fastigheterna:
Nuv. företag:
Nuv. verksamhet: Kebab - Pizzeria. M fl. verks. Plåtslageri ?
Fastighetsägare:
Kontaktperson:

Byggnader

Hus/del	Vån	Ursprunglig funktion	Grund / Sockel	Stomme	Fasad		Tak		Byggår
					mtrl	färg	mtrl	färg	
A	1 1/2	Mejeri	H-sten	Tegel ?	Puts		K-plåt		1890-tal

Arkitekter / byggmästare m.fl.

Omb. tillb. Flera gånger. Bl.a. ändrade fönsteröppningar o nya fönster + omfattande utbyggnad mot N.

Bygg. tekn. skick Bra. Skorstenskrönet skadat.

Interiörer / utrustning. Ombyggda interiörer.

Kort historik:

Ett mindre mejeri hade tidigare förekommit i socknen, vid Hebo sedan 1875. Västerfärnebo mejeriförening grundades 1899. Mejeriet som uppfördes strax nedanför kyrkan invigdes 1901. År 1951 avvecklades anläggningen endast för insamling av mjölk som bearbetas i Sala.

Uppgiftslämnare:

Bedömning / anmärkningar:

Byggnad som har förändrats till sin yttre men som har kvar sin ursprungliga karaktär av teknisk anläggning. Skorstenen viktig i detta sammanhang.

Känsligt läge. Viktig byggnad i ortens miljö.

Fördjupad dokumentation motiverad Av estetisk betydelse för miljön JA
Av betydande historiskt värde

Situationsplan, kartor, källor, ytterligare info: se följande sidor

Uppgifter ändrade: datum.....

Länstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-02-18	Ek karta nr 116 95	Kommun: Sala
Fastighet: SLINGBY 7:1		Ort: Västerfärnebo
Adress / motsv: Norbergsv. - Hällbyv.		Socken: Västerfärnebo

Situationsplan / karta




Foto: JPD I-98/14 25-27, LB 23 2-3

Foto Nr : VLM B 103.304 25-27, B 103.464 2-3



Källor / litt.

Västerfärnebo En Socken beskrivning. 1951. Ss 250

Bilagor:

