


*Handwritten note:* Karta



Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum  
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-04-20	Ek karta nr	Kommun: Sala
Fastighet: JUGANSBO 2:59		Ort:
Adress / motsv: Jugansbo by.		Socken: Sala
Miljö / infrastrukturer. Anlagd vid byns västra infart. Tidigare jordbruksenhet. En del gårdsbyggnader ingår numera i anläggningen.		

Fd. företag Rolands Såg o Hyvleri.
Fd. verksamhet.
Se även fastigheterna:
Nuv. företag:
Nuv. verksamhet: Såg, hyvleri, försäljning av bygg o VVS-varor.
Fastighetsägare: Företaget.
Kontaktperson:

## Byggnader

Hus/del	Vån	Ursprunglig funktion	Grund / Sockel	Stomme	Fasad		Tak		Byggår
					mtrl	färg	mtrl	färg	
A	2	F.d lagård	Sten	Ramverk/sten	Pl/sten		K-plåt		1910-tal
B	1	Lagerbyggnad	Betong	Ramverk	Kpl.		kpl		1960-tal
C	1	Såg	Betong	Ramverk	StB		kpl		1960-tal
D	1	Hyvleri	Betong	Ramverk	Panel		kpl		1980-tal
E		Virkeslager	Betong	Ramverk	Panel		kpl		1980-tal

Arkitekter / byggmästare m.fl.
Omb. tillb.
Bygg. tekn. skick

Interiörer / utrustning.
--------------------------

<b>Kort historik:</b> Rörelse som startades under 1960-talet.
<b>Uppgiftslämnare:</b>

<b>Bedömning / anmärkningar:</b> Blandning av äldre jordbruksbyggnader o moderna byggnader. Mindre anläggning.
<b>Fördjupad dokumentation motiverad</b> <b>Av estetisk betydelse för miljön</b> <b>Av betydande historiskt värde</b>

Situationsplan, kartor, källor, ytterligare info: se följande sidor

Uppgifter ändrade: datum.....

Länstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum  
**INDUSTRIINVENTERING**

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1999-04-20	Ek karta nr	Kommun: Sala
Fastighet: JUGANSBO 2:59		Ort:
Adress / motsv: Jugansbo by.		Socken: Sala

Situationsplan / karta




Foto: JPD I-98/16 22-23

Foto Nr: VLM B 103.397 22-23



Källor / litt.

Bilagor:



