

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1998-10-22	Ek karta nr 12 F	Kommun: Fagersta
Fastighet: SEMLA 11:21		Ort:
Adress / motsv: Hedkärna / Svartberget		Socken: Västanfors
Miljö / infrastrukturer. Mindre berg norr om sjön Hedtjärnen. Landsbygd. Numera naturreservat. Berget innehåller leptiten och malm som har brutits i öppna brott o gångar. OBS även kalkbrott söder om Svartberget.		

Fd. företag.
Fd. verksamhet. Kalkbränning även Kalkstensbrott förenat med malmbrott och gruvor.
Se även fastigheterna:
Nuv. företag.
Nuv. verksamhet: Ruin.
Fastighetsägare:
Kontaktperson:

Byggnader

Hus/del	Vån	Ursprunglig funktion	Grund / Sockel	Stomme	Fasad		Tak		Byggår
					mtri	färg	mtri	färg	

Arkitekter / byggmästare m.fl.

Omb. tillb.

Bygg. tekn. skick I behov av konserveringsåtgärder.

Interiörer / utrustning.

Kort historik:

Hela området har varit föremål för malmexploatering och malm bearbetning. Där påträffas gruvhål, brott, gruvor och lämningar från gamla hyttor. I malmberget har även förekommit kalkstensådror av urkalk. som troligtvis bröts samtidigt som malmen.

Uppgiftslämnare:

Bedömning / anmärkningar:

Förmodligen ugn från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Konserveringsåtgärder nödvändiga om ugnen skall bevaras. Troligen en av de få bevarade kalkugnarna av den karaktär som är bevarade i länet. Naturvårdsinsatser krävs för att frigöra ugnen och ursprungliga arbetsmiljö. Skyltar och kartor krävs inom hela området.

- 1) Vittnar om förekomsten av kalksten o malm i leptiten och dess parallella exploatering.
- 2) avser uppmätningar av ugnen.

Fördjupad dokumentation motiverad JA 2) Av estetisk betydelse för miljön
Av betydande historiskt värde JA 1)

Situationsplan, kartor, källor, ytterligare info: se följande sidor



Uppgifter ändrade: datum.....

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
INDUSTRIINVENTERING

Inventerare: Jean-Paul Darphin

Inv. datum: 1998-10-22	Ek karta nr 12 F	Kommun: Fagersta
Fastighet: SEMLA 11:21		Ort:
Adress / motsv: Hedkärra / Svartberget		Socken: Västanfors

Situationsplan / karta



Källor / litt.

Fornlämningsregistret - Blad 12 F. Nr 197.

Bilagor:

Länsstyrelsen i Västmanland / Västmanlands läns museum
 INDUSTRIINVENTERING - FOTOPROTOKOLL

Kalkugns ruin – fd kalkbrott – Svartberget	SEMLA 11:21
Kommun Fagersta	Ort
Filmtyper: Kodak Tmax 400	Övrigt JPD I-98/11 13-19

B-Nr	Fastighet / motsvarande	Bildbeskrivning	Foto nr
13	Hedkärre JPD	Kalkugn	VLM B 103.181 13
14	Hedkärre JPD	Kalkugn – detalj	VLM B 103.181 14
15	Hedkärre JPD	Kalkugn – detalj	VLM B 103.181 15
16	Hedkärre JPD	Kalkugn – detalj	VLM B 103.181 16
17	Hedkärre JPD	Kalkugn	VLM B 103.181 17
18	Hedkärre JPD	Brott / gruvhål	VLM B 103.181 18
19	Hedkärre JPD	Gruvhål	VLM B 103.181 19