

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

-ATA, Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm

-Asplund, K; Bohrn, E och Curman, S. *Sveriges kyrkor, Uppland band II, halvband 2.* Stockholm 1955.

-Bohrn, Erik. *Edebo kyrka, Upplands kyrkor 9.* Stiftsrådet i Uppsala, 1947.

3.2 Kronologisk förteckning Kyrkan

Årtal	Händelse	Källa
1475-1500	Kyrkans långhus uppfördes som salskyrka. En träkyrka med sakristia av sten kan ha funnits på samma plats tidigare. Den äldre sakristian sammanfogades med långhuset.	Asplund m fl s 819, 823-824.
Omkring 1500-1515	Vapenhuset är inte byggt i förband med långhuset men är uppfört mycket snart efter detta och före kalkmålningarna som utfördes både i långhus och vapenhus. Långhuset hade ursprungligen trävalv, tegelvalven slogs i samband med att vapenhuset byggdes och kalkmålningarna gjordes. Kalkmålningarna uppskattas vara utförda omkring 1515.	Asplund m fl s 824.
1621	Brand som medförde att yttertaket byggdes upp på nytt.	Asplund m fl s 818.
1710-1730-tal	Predikstol tillkom.	Asplund m fl s 880.
1735-1736	Fönster vidgades och nya fönster togs upp på norra sidan.	Asplund m fl s 817.
1742	Målningarna på väggarna i långhuset putsades över. Trägolvlades in. Tio bänkar sattes in.	Asplund m fl s 818.
1748	Större arbeten gjordes på sakristian, troligen byggdes större delen av nuvarande sakristia vid denna tidpunkt. Tidigare sakristia var smalare åt öster och troligen också mot norr.	Asplund m fl s 816.
1760-tal	Altaruppsatsen färdigställdes. Delar av den hade inköpts eller skänkts till kyrkan tidigare.	Asplund m fl s 876-879.
1767	Korets östfönster murades igen i samband med att altaruppsatsen tillkom, omfattningen finns kvar.	Asplund m fl s 816.
1772	Nuvarande bänkinredning tillverkades.	Asplund m fl s 880.
1773	Kortravn och valvet i koret vitlimmades. Bänkarna målades.	Asplund m fl s 818 och 880.
1787	Golven belades med tegel.	Asplund m fl s 818.
1831	Kyrkans första orgel sattes upp tillsammans med en nybyggd orgelläktare,	Asplund m fl s 882.
1911-1913	Större restaurering ledd av Sigurd Curman. Kyrkans rika medeltida kalkmålningar återställdes. I de tre bakre valven har de aldrig varit	Asplund m fl s 816,

	övertäckta, övrig ytor togs fram och konserverades. I väster togs den tidigare orgelläktaren bort och ersattes med ett podium för orgeln. Innanfönster monterades, bänkinredningen byggdes om och äldre färgsättning på snickerier togs fram. Utåtgående dörr mellan vapenhus o långhus tillkom. Tegelgolven lades om. Uppvärmning med varmluftsugn installerades. I sakristian murades en öppen spis. I södra korfönstret insattes målade glas.	818, 824.
1936	Orgelverket byggdes om.	Asplund m fl s 882.
1958	Elektrisk uppvärmning installerades.	ATA RAÄ dnr B 4111 /58
1963	Altaruppsatsen konserverades av konservator Sven Carlsson, Gimo.	ATA Konserveringsrapport RAÄ dnr 007811.
1966	Kalkmålningar rengjordes och enstaka retuscher gjordes av konservator Sven Carlsson, Gimo.	ATA Konserveringsrapport RAÄ dnr 000033.
1978	Skriftväxling mellan RAÄ och kyrkorådet ang heltäckningsmatta med gummiunderlag som hade lagts över en järnhäll i sakristian. Mattan togs bort över hällen men ligger kvar i resten av sakristian.	ATA RAÄ dnr 0778 mfl
1983	Ny yttre ingångsdörr.	ATA RAÄ dnr 05257
1995	Spåntaket tjärades och ilagades, elinstallationer byttes.	ATA RAÄ dnr 330-1391-1994

3.3 Kronologisk förteckning Kyrkogården

Årtal	Händelse	Källa
1621	Kyrkogårdshägnad av trä alternativt endast trätak över en stenmur brann.	Asplund m fl s 809.
1923	Kyrkogården utvidgades åt öster enligt förslag av Ove Leijonhufvud.	Asplund m fl s 810.
1993	Ett träd på gamla kyrkogården och fyra på den nya delen fälldes. Träd vid västra muren hamlades.	ATA RAÄ dnr 3171 B.

3.4 Kronologisk förteckning Klockstapeln

Årtal	Händelse	Källa
1758	Nuvarande klockstapel byggdes. Ersatte en klockstapel som byggts efter	Asplund m

	brand 1621. Storklockan som är gjuten 1625 har ursprungligen hängt i den äldre klockstapel.	fl s 815 och 900.
1760	Lillklockan gjuten av Gerhard Meyer, Stockholm.	Asplund m fl s 900.
1788-1789	Klockstapelns tak plåttäcktes.	Asplund m fl s 815.
1961	Elektrisk ringning installerades.	ATA RAÄ dnr 005669.
1980	Tillstånd gavs av RAÄ till omtäckning av tak med plastbelagd plåt.	ATA RAÄ dnr 2802/80
1995	Spåntak tjärades och ilagades, elinstallationer byttes.	ATA RAÄ dnr 330-1391-1994

3.5 Kronologisk förteckning Gravkor

Årtal	Händelse	Källa
1780-1790-tal	Gravkoret byggdes av Claes Engelcrantz troligen efter hustruns död 1784.	Asplund m fl s 810.

3.6 Kronologisk förteckning Bårhus

Årtal	Händelse	Källa
1934	Byggt 1934 enligt ritningar av Ivar Tengbom.	Asplund m fl s 815.