

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Curman.S & Roosval. J. 1956. Sveriges Kyrkor - Uppland 2. Stockholm.

Darphin, Jean-Paul. Singö Kyrka, Antikvarisk kontroll vid igensättning av dörröppning. Rapport 2006:33. Stockholms Läns Museums rapportserie.

Jansson, E. Alfred. 1962. Singö – En Roslagssockens Krönika. Klippan.

Sundin, Lars Th, Singö Kyrka. Upplands kyrkor 147.

Arkiv:

Länsstyrelsen i Stockholm

Stockholms Läns Museum

Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet

Muntligen:

Åke Öhman, Kyrkofullmäktiges Ordförande

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
Sent 1400-tal	Altarskåp, skänkt till kyrkan 1761.	SvK
1500-tal	Mässhake, skänkt till församlingen på 1800-talet.	SvK
1699	Predikstol, stod tidigare i Häverö kyrka, osäkert när den kom till Singö, målat årtal 1699, men antas vara ännu äldre.	SvK
1713	Kyrkogården anläggs.	SvK
1734	Singö blir en egen församling	Å.Öhman
1739	Klockstapel på kyrkogården	Å.Öhman
1750-53	Singö kyrka uppförs.	SvK
1752	Votivskepp skänkt av borgare Erich Brant	SvK
1755	Altare och altarring uppfördes av byggmästare Öhman.	Sv K
1761	Altarskåp skänkt och fraktat av fiskare och sjömän.	Sundin
1787-88	Utvändiga arbeten. Exteriörens knuttimrade hörn kläddes in, fasaderna behandlades med rödfärg och vitriol, hörnen behandlades med tjära.	SvK
1817	Väggarna är putsade utvändigt och skulle även putsas invändigt (visitationsprotokoll).	SvK
1829	Pyramider ställs att flankera altarskåpet.	Lst
1833	Brädor och spik inhandlas för att bräda den obrädade delen av kyrkan.	SvK
1834	Kyrkan rödfärgas.	SvK
1862-63	Kyrkogården får en ny omgärdande gråstensmur. Tidigare fanns en vanlig gårdsgård som inramade en mindre yta. 1862 inföskaffades även ett gammalt orgelharmonium.	SvK
1883	Kyrkan köpte in den första piporgeln.	Sundin
1895	Utvändig och invändig restaurering. Både insidan och utsidan kläddes med panel av stående pärlspånt. Innertaket brädades med spåntade brädor som sattes direkt på det gamla taket. Nytt trägol. Ny altarring med svarvade dockor. Predikstolen vitmålades. Slutna bänkkvarter ersattes av öppna	Lst, SvK

	träbänkar av parkmodell. Exteriören vitmålades med oljefärg. Rektangulära fönster byttes mot rundbågiga vita träfönster med blyspröjs. Ny trappa av cement vid västentrén. Taket belades med asfaltpapp. Dörrar mellan tornbottenvåning och långhus nu ersatta med självstängande dörrar.	
1922	Plåttak lades på hela kyrkan. Tornets takfot gjordes åter rak som före restaureringen 1895. Blindfönster i tornets bottenvåning togs bort.	ATA
1930-tal	Bårhuset uppfördes.	Å. Öhman
1941	Nuvarande orgel köptes in.	Sundin
1953	Nya kyrkogården, österut, invigdes av ärkebiskop Yngve Brilioth.	Å. Öhman
1964	Utvändig och invändig restaurering, under ledning av arkitekt Hans Westman. Sakristian förlängdes norrut, panelen av pärlspånt avlägsnades både exteriört och interiört. Ytterväggarna isolerades och kläddes med rödmålad locklistpanel. Rundbågiga fönster byttes ut mot rektangulära småspröjsade träfönster. Invändigt lämnades timmerväggarna synliga. Nya slutna bänkar ersatte de öppna bänkarna. Befintlig orgelläktare anpassades till den nya inredningen.	Lst
1965	Ny dopfunt av marmor, gåva, ritad av Hans Westman.	Lst
1995	Konservering av altarskåp, predikstol och baldakin, två pyramider, två sirater, utfört av Sven-Olof Carlsson.	Lst
2002	Upptagande av dörr i sakristians östra vägg.	Lst
2006	Igensättning av sakristians fyra år gamla dörr.	SML