

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

ATA, Antikvariskt-topografiskt arkiv, Stockholm

Edsbro församlings arkivalier förvarade i pastorexpeditionen.

Kilström, Bengt Ingmar. Edsbro kyrka. Upplands kyrkor 181. 1980.

Rhezelius, Iohan Haquini Rhezeli Monumta Uplandica. Utgiven i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1913-1915.

ULA, Uppsala landsarkiv. Stämmoprotokoll och räkenskaper. 1717-1819. Refererade av Wilcke-Lindqvist.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. Edsbro kyrka, i *Sveriges kyrkor band 3, häfte 4* s 431-474, 1953

3.2 Kronologisk förteckning Kyrkan

Årtal	Händelse	Källa
1200-tal	Rektangulär gråstenskyrka byggdes.	Wilcke-Lindqvist s 439.
1300-tal	Sakristian av gråsten med röste i tegel byggdes i NV.	Wilcke-Lindqvist s 443-445.
1400-tal.	Vapenhuset byggdes.	Wilcke-Lindqvist s 447.
Sent 1400-tal	Långhuset täcktes med tre tegelvalv. Troligen tillkom nuvarande takstolar vid samma tillfälle.	Wilcke-Lindqvist s 442-443.
Sent 1400-tal	Koret av gråsten med röste i tegel byggdes.	Wilcke-Lindqvist s 439.
1625	Väggar och valv dekorerades med kalkmålningar.	Rhezelius refererad av Wilcke-Lindqvist s 447.
1600-talets senare del	Predikstolen tillkom. Troligen tillverkad av Olof Persson från Ljusdal.	Wilcke-Lindqvist s 461-462.
1730	Dragstag av järn anbringades i långhus och kor.	ULA Räkenskaper 1730. Refererat av Wilcke-Lindqvist s 447.
1753	Långhusets fönster i S o V förstörades till nuvarande utseende. Sannolikt kalkades även väggmålningar över vid detta tillfälle.	Wilcke-Lindqvist s 440.

1760-tal	Ny inredning i kyrkan. Altarprydnaden inköptes från Stockholm. Snickaren Dahlström i Norrtälje tillverkade nytt ljudtak till predikstolen, altarring och slutna bänkkvarter. Predikstolens korg förändrades och troligen tillkom även nummertavlorna vid denna tid. Timglasen inköptes.	ULA Stämmoprotokoll Ununge 1768 samt Edsbro 1761 Ref av Wilcke- Lindqvist s 458-463.
1861	Ny orgel byggdes av P L Åkerman, Stockholm. Läktare på N väggen togs bort. Målning av snickerier utfördes.	ATA RAÄ dnr 1537/89 samt Wilcke- Lindqvist s 462-464.
1875	Reparationer i murverken, bl a i vapenhuset och delar av långhusets fasad.	Wilcke- Lindqvist s 439 och 445.
1890	Korrugerad plåt lades på taken.	Wilcke- Lindqvist s 440.
1904	Större invändig interiör restaurering ledd av arkitekt Bror Almquist. Kalkmålningar togs fram och kompletterades av C Vilhelm Pettersson. Nya glasmålningar i korets östra fönster ersatte medeltida glasmålningar. Brädgolv lades i hela kyrkan. Nya öppna bänkar sattes in. Nuvarande ytterdörr i vapenhuset sattes in.	ATA Brev okt 1903 av Johan Thordeman. Anteckning ar av C Vilhelm Pettersson mars 1914. Wilcke- Lindqvist s 442.
1937	Nytt orgelverk byggt av E A Zetterquist & Son. Orgelfasaden från 1862 bevarad.	ATA RAÄ dnr 1537/89
1950	Tegelgolv lades i vapenhus och sakristia.	Wilcke- Lindqvist s 442.
1951	Konservering av kalkmålningar och altarpställning utfördes av Sven Dalén. Kalkmålningarna rengjordes och mindre retuscheringar gjordes. Ursprunglig färg togs fram på altarpställningen.	ATA RAÄ dnr 002519
1951	Elektrisk uppvärmning installerades och elektrisk belysning utökades.	ATA RAÄ dnr 1100/50
1960-tal	Problem med klimat i kyrkan vilket orsakade mögelangrepp på norrväggen, putssläpp under läktaren och skador på målningar.	ATA RAÄ dnr 7285/63
1970	Konservator Bengt Grandin rengjorde valv och väggar i kyrkorummet, lagade sprickor och skador, omkalkade sammanhängande odekorerade ytor	ATA RAÄ dnr 1463/70

	samt utförde retsucheringar av målningar.	
1971	Mindre omDisposition av orgelverket.	ATA RAÄ tillstånd 1989 1537/8
1974	Delar av kyrkgolvets västparti inkl bjälklag byttes p g a rötskador.	ATA RAÄ dnr 2599 B
1993	Nytt orgelverk byggdes av orgelbyggare Robert Gustavsson, Härnösand.	ATA RAÄ dnr 537/89
1996	Nödutgång installerades genom sakristian.	ATA RAÄ dnr 330- 5921-1996

3.3 Kronologisk förteckning Klockstapeln

Årtal	Händelse	Källa
Tidigt 1600-tal	Klockstapeln byggdes. Under lång tid har den endast en klocka, storklockan som är gjuten i mitten av 1300-talet.	Wilcke- Lindqvist s 437.
1747	Klockstapeln kläs in.	ULA Stämмо protokoll 1474. Ref av Wilcke- Lindqvist s 437.
1819	Lillklockan tillkommer.	Wilcke- Lindqvist s 473.
1890	Klockstapelns tak belades med korrugerad plåt.	ATA RAÄ dnr 330- 996-1998.
1998	Exteriör renovering	ATA RAÄ dnr 330- 996-1998.

3.4 Kronologisk förteckning Kyrkogården

Årtal	Händelse	Källa
1400-tal	Stigluckan byggdes.	Wilcke- Lindqvist s 436.
1829	En stiglucka i södra kyrkogårdsmuren revs, den s k Sättra-stigluckan.	Kilström s 16.
1890	Stigluckans tak täcktes med korrugerad plåt	Wilcke- Lindqvist s 436.
1926	Utvidgning av kyrkogården.	Kilström s

1951	Bårhuset byggdes.	16. ATA Tillstånd 1950-03-08
1977	Utvidgning av kyrkogården.	Kilström s 16.