

### 3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

#### 3.1 Källor och litteratur

Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret, [www.raa.se](http://www.raa.se), Kyrkoberskrivningar och administrativa uppgifter, Odensala kyrka, A. Hållén, 1996-10-25.

Sveriges kyrkor, Band IV, Häfte 1, Odensala kyrka, Sigurd Wallin, Uppsala, 1912

Upplands kyrkor - 157, Odensala kyrka, Gustaf Näsström, Strängnäs, 1973

Upplands kyrkor - 157 A, Odensala kyrka, Bengt Ingmar Kilström, Eskilstuna, 1996

Länsstyrelsen i Stockholms läns arkiv

Stockholms läns museums arkiv

#### 3.2 Kronologisk förteckning

| Årtal                                  | Händelse  | Källa   |
|--|---|---|
| 1100-talets andra hälft eller 1200-tal | Långhusets två västra traveér uppförs.  | Wallin s 102<br>Byggnadsregistret,<br>RAÄ                             |
| 1200-talets början                     | Den äldsta sakristian (nuvarande värmecentralen) uppförs.   | Byggnadsregistret,<br>RAÄ   |
| 1200-talet                             | Tornet uppförs.   | Byggnadsregistret,<br>RAÄ   |
| 1200-talets senare hälft               | Tegelportalen mellan vapenhus och långhus byggs.  | Byggnadsregistret,<br>RAÄ Wallin s 62 och 102<br>Näsström s 72,73     |
| 1300-talets förra hälft                | Långhuset valvslås med kryssvalv.   | Byggnadsregistret,<br>RAÄ<br>Näsström s 73                            |
| 1400-tal                               | Långhuset vidgas med två travéer åt öster som valvslås med stjärnvalv. Nytt fullbrett kor, sakristia samt vapenhus. | Wallin s 62, 63 och 102<br>Byggnadsregistret,<br>RAÄ<br>Näsström s 74 |
| 1490-tal                               | Kalkmålningarna utförs.   | Kilström s 4  |

|               |   |                              |
|---------------|---|------------------------------|
| Medeltid      | Kyrkan var täckt av s.k. munktegel av vilka ett 20-tal förvaras å långhusvinden.  | Wallin s 59                  |
| 1514          | Altarskåpet tillverkas.   | Wallin s 63                  |
| 1602          | Bogårdsmuren hade trätak.   | Wallin s 57                  |
| 1713          | Interiören moderniseras i samband med kyrkoherde Nordstedts tillträde.  | Wallin s 64                  |
| 1714          | Huvudaltaret flyttas till östra väggen, offeraltare i norr borttages, korskrank nedtogs. Ny bänkinredning med pyramider. Ny predikstol. | Näsström s 80<br>Wallin s 64 |
| 1715          | Tornspiran repareras.   | Wallin s 67                  |
| 1715          | Kyrkogårdsmuren var putsad och belagd med trätak samt försedd med tre murade ”stigluckor”.  | Wallin s 57                  |
| 1715-17       | Reparation och ombyggnad av kyrkogårdsmuren.  | Wallin s 57                  |
| 1715 och 1726 | Sakristians östra fönster repareras och ett nytt fönster upptas.  | Wallin s 68                  |
| 1716          | Reparation av vapenhusets dörr.   | Wallin s 69                  |
| 1717          | Nytt fönster i norra väggen.  | Wallin s 64                  |
| 1718          | Sydväggens tre fönster förstoras. Kyrkans innerväggar vitlimmas.  | Wallin s 64 och 69           |
| 1718          | Ny tvådelad dörr mellan långhus och vapenhus.   | Wallin s 62                  |
| 1724          | Nytt tegelgolv i tornrummet som nu inreddes med bänkar. Dörröppning med överljus i väster upptogs.                                      | Wallin s 66                  |
| 1725          | Samtliga fönster får nya solbänkar  | Wallin s 64                  |
| 1725          | Klockstapeln byggs.   | Wallin s 57                  |
| 1726          | Klockstapeln brädfodras.  | Wallin s 57 och 64           |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 1729       | Kyrkan putsas och avfärgas med tegelröd färg och vita ränder.  | Wallin s 58                             |
| 1747       | Stentrappan utanför västportalen läggs.  | Wallin s 64                             |
| 1759       | Korets fönster åt öster förstoras.   | Wallin s 64                             |
| 1770-71    | Kyrkans repareras efter branden år 1769. Reparationerna gäller främst tak och väggar utvändigt. I samband med dessa reparationer höjs murarna ca. 80 centimeter. | Wallin s 58 och 59                      |
| 1788-95    | Ombyggnad av tornspiran.   | Wallin s 67                             |
| 1792       | Fönster förstorades och innerväggar vitlimmade. Ny altaruppsats. Det gamla altarskåpet flyttas till tornrummet.  | Wallin s 64, 65 och 69<br>Näsström s 80 |
| 1793-95    | Tornspiran tas ned. Ersätts av en huv.   | Byggnadsreg<br>istret, RAÄ              |
| 1800-talet | Kyrkogården utvidgas åt norr.  | Wallin s 57                             |
| 1810       | Kyrkgolvet läggs om med plansten.  | Wallin s 103                            |
| 1815       | Klockstapelns flöjel.  | Wallin s 57                             |
| 1820       | Kyrkogårdsmurens stigluckor borttages och grindstolpar uppmurades.   | Wallin s 57                             |
| 1820       | Lövträd planterades utmed kyrkogårdsmuren.   | Wallin s 57                             |
| 1820-23    | Grindar till kyrkogårdsmurens öppningar.   | Wallin s 57                             |
| 1860       | Västportalens dubbeldörrar tillverkas.   | Wallin s 66                             |
| 1871       | Altarskåpet (tillverkat 1514) flyttas till historiska museet.  | Näsström s 78                           |
| 1871       | Klockstapelns minsta och största klockor gjuts/omgjuts (den minsta ursprungligen från 1696)  | Wallin s 57                             |

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 1894    | Klockstapelns mellanstora klocka omgjuts (ursprungligen gåva till kyrkan 1737)   | Wallin s 57   |
| 1896    | Restaurering ledd av arkitekten Agi Lindegren. Ny inredning och målningsarbeten. Ny bänkinredning, läktarbröstning, orgel, altaruppsats med tabernakel, altarring. Framtagande av väggmålningar. Nya bräddörrar med överstycke av trä mellan långhus och vapenhus. Målat glas i korfönstret. | Wallin s 60, 62, 65 och 91.<br>Byggnadsregistret, RAÄ                 |
| 1912    | Kyrkan hade grovt spritputsade fasader avfärgade gråvita i ljust röd brytning med slätputsade omfattningar kring fönster och murhörn.  | Wallin s. 58  |
| 1931    | Triumfkrucefifixet sätts upp igen.   | Byggnadsregistret, RAÄ  |
| 1940    | Ny kopparhuv till tornet sedan den tidigare lanterninen brunnit ner. Nytt tegeltak hela kyrkan. Omfärgning fasader i rosa ton.   | Näsström s 83<br>Byggnadsregistret, RAÄ.<br>Upplands kyrkor, Kilström |
| 1950    | Åtgärd klockstapel/klocktorn.  | Byggnadsregistret, RAÄ  |
| 1973    | Fasaderna avfärgas gula.   | SLM   |
| 1980    | Omfärgning av kyrkans fasader i gul ton.   | Upplands kyrkor, Kilström   |
| 1994-96 | Förändringar i kyrkans kor. Byte altarringsklädsel. Nedtagning av tabernaklet från altaret. Borttagande av bänk på norra korväggen för att på dess ställe placera tabernaklet.   | SLM dnr 1994:079  |
| 1999    | Upprustning silverkrona.   | SLM dnr 1999:034  |
| 2000    | Byte av klädsel på altarringen.  | SLM dnr 2000:131  |
| 2003    | Fasadrestaurering. Putslagning och avfärgning i gul färg med vita hörn och omfattningar, grå sockelmarkering. Fönstermålning. Tornkula omförgylls och målas.   | SLM dnr 2001:192  |
| 2003    | Ljudanläggning i Odensala kyrka  | SLM dnr 2003:122  |
| 2004    | Planerad restaurering av klockstapelns.  | SLM dr 2001:204   |