

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret, www.raa.se, Kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter, Skepptuna kyrka, upprättat av N. Olsson 96-09-20

Sveriges kyrkor, Uppland, Band IV, Häfte 2, Volym 11, Ragnar Josephson och Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Skepptuna kyrka, Stockholm, 1920

Upplands kyrkor -45, Band IV, I. Wilcke-Lindqvist, Uppsala, 1953

Upplands kyrkor –45 A, av I. Wilcke-Lindqvist, omarbetad av Bengt Ingmar Kilström, Eskilstuna, 1998

Omläggning av tornets skiffertak på Skepptuna kyrka, Kersti Lilja, Rapport 2003:21, Stockholms läns museum.

Länsstyrelsen i Stockholms läns arkiv

Stockholms läns museums arkiv

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
Tidigt 1200-tal	Långhus med smalare, absidförsett kor och västtorn uppförs.	Raä
Omkring 1300	Efter en eldsvåda förlängs kyrkan åt öster till en salkyrka. Trätunnvalv slås.	Raä
1300- 1399	Sakristia uppförs.	Raä
1400-tal	Kalkmålningar utförs.	Wilcke- Lindqvist. SvK.
1400- talets mitt	Ett större torn i väster uppförs.	Raä
1400- talets mitt	Murarna höjs och taket gjordes brantare än tidigare.	Raä
1400-tal	Vapenhus uppförs.	Raä
1400- talets mitt	Valvslagning med stjärnvalv av tegel. Kalkmålningarna överkalkas. En triumfbåge slås mellan långhus och kor.	Raä

1400-talets mitt	Ny fönster tas upp i sydmuren.	Wilcke-Lindqvist
Sent 1400-tal	Helgonskåp med S:t Thomas Becket's bild. Förvaras sedan 1869 i Statens historiska museum.	Raä
1500-1524	Altarskåp utförs av J. Bormans verkstad i Bryssel av skulpterad, förgylld och målad ek.	Raä. SvK
1500-1524	Dopfont av kalksten utförs.	Raä
1550-tal	Reparation utförs.	SvK
1594	Klockstapeln tjäras.	SvK
1600-tal	Under 1600-tal nämns tre stigluckor, den västra, den östra och den södra.	SvK
1650	En ny öppen klockstapel med spånklädd huv reses.	SvK
1655	Stort fönster tas upp eller ett äldre fönster utvidgas i tornet.	SvK
1665	Entrédörren till vapenhuset tillverkas. Beslag och portklapp överflyttas från en äldre dörr.	SvK
1678-1679	Läktare uppförs till en äldre orgel.	Raä. SvK
1678	Lillklockan tillverkas av Meyer.	Kilström
1701	Spåntaket läggs om. Ny spån tillverkas.	SvK
1703	Orgelläktaren målas med bibliska ordspråk och historier.	SvK
1705	Reparation av stiglucka med spåntak (valv tas ned). Muren lagas vid östra ”kyrkiporten”.	SvK
1705	Korskranket lagas och målas.	SvK

1706	Tornhuven ersätts av en ny.	Wilcke-Lindqvist. SvK
1707	Krucifix skänks till kyrkan. Möjligen från Burchard Precht verkstad i Stockholm.	Wilcke-Lindqvist. SvK.
1728	Ny stiglucka muras upp i öst.	SvK
1732	Predikstolen repareras och flyttas från den södra till den norra sidan av kyrkan.	SvK
1732-1734	Två fönstergluggar tas upp i norra muren.	Wilcke-Lindqvist
1737	Ny stiglucka muras upp i väst.	SvK
1742	Timglas till predikstolen köps in.	SvK
1745	Orgelläktaren pryds med sniderier.	SvK
1744	Den nedre delen av klockstapeln panelas in.	SvK
1754	Trefönstergruppen i östmuren sätts igen och ersätts av ett stort runt korfönster.	SvK
1755	Entré/rundfönster tas upp i tornet.	Wilcke-Lindqvist
1756	Koret läggs med huggen sten.	SvK
1768	Kyrktupp sätts upp på tornhuven (varvid ”soldaten Axel Enbom olycksaligen nedföll och ändade sitt lif”).	SvK
1776	Triumfbågen rivs. Tornspiras görs om och fick sin brutna kontur. Takstolen undergår en större reparation.	Wilcke-Lindqvist. SvK
1789	Klockstapeln rivs. Ljudluckorna i tornet tas upp då klockorna flyttas till tornet.	Wilcke-Lindqvist
1792	Ny predikstol tillverkas.	Wilcke-Lindqvist

1797	Ny altarring tillverkas.	SvK
Sent 1700-tal – tidigt 1800-tal	Stigluckorna rivs, troligen vid olika tillfällen.	SvK
Sent 1700-tal	Den nordvästra och södra ingången tas upp. Den södra ingången på äldre stigluckas plats.	SvK
Något senare än sent 1700-tal	Den östra ingångens grindstolpar tillverkas. Ingång på äldre stigluckas plats.	SvK
1812	Orgel köps in. Läktaren byggs om och målas vit med förgyllningar.	SvK
1814	Mellanklockan tillverkas av Grönvall.	Kilström
1823	Bogårdsmurens spåntak säljs.	SvK
1850	Fönstrens stickbågiga form tillkommer.	Raä
1868	Runsten flyttas år 1868 från bogårdsmuren och reses på kyrkogården.	SvK
1907	Nytt altare, altarring, bänkinredning och orgelfasad efter ritningar av arkitekt G. Améen tillverkas. Rundfönster tillkom i östmuren. Läktaren tas bort. Medeltida kalkmålningar i koret tas fram. Valvens tegelribbor skrapas rena från puts. Altarskåpet återfick sin plats vid högaltaret. Centralvärme installeras. Värmekammaren byggs öster om sakristian. Runsten hittas i golvet under predikstolen och reses i vapenhuset.	Raä. SvK.
1911	Storklockan tillverkas av Bergholtz.	Kilström
1912	Den nordöstra ingången har nyligen tagits upp.	SvK

1946	Spåntaket ersätts av skiffertak på långhus, sakristia och vapenhus. Kalkmålningarna rengörs och i övrigt vitkalkas. All träinredning nymålas. Elektrisk värmeledning och belysning dras in.	Wilcke-Lindqvist
1955	Spåntaket på tornet ersätts av skiffertak.	Lilja
1956	Ny orgel tillverkas av orgelfirman Åkerman & Lund i Knivsta. Vindfång byggs till i tornrummet?	Kilström
1978	Valven isoleras.	Lst
1986	Altarskåpet konserveras.	SLM
1988	Renovering/åtgärd	Raä
1997	Minneslund anläggs.	Kilström
1999	Nytt värmesystem installeras.	SLM
2003	Tornets skiffertak läggs om. Kyrktuppen förgylls.	Lilja