

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret, Riksantikvarieämbetet, Kyrkoberskrivningar och administrativa uppgifter, Skånela kyrka, www.raa.se, A. Hållén, 1996-10-29.

Stenberg, R, Kilström, B-I, Upplands kyrkor-164, Skånela kyrka, Strängnäs, 1974

ATA
Länsstyrelsen i Stockholms län
Stockholms läns museums arkiv.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
Tidigast 1160-talet	Långhuset samt kor med torn och absid byggs.	Stenberg & Kilström s 200. Byggnadsregistret, RAÄ
1300-tal (1250-1399)	Sakristian byggs.	Stenberg & Kilström s 202. Byggnadsregistret, RAÄ
1400-tal (1400-1499)	Sidokapellet i norr byggs.	Byggnadsregistret, RAÄ Stenberg & Kilström s 202
1400-tal (1400-1499)	Vapenhus byggs i söder.	Byggnadsregistret, RAÄ. Stenberg & Kilström s 202
1400-tal	Kalkmålningar i sidokapellet.	Stenberg & Kilström s 204
1400-tal (1425-50)	Kalkmålningar i långhus, kor och absid.	Stenberg & Kilström s 204
1400-tal (ca 1475?)	Långhus och sidokapell valvslås. Kalkmålningar i valv.	Byggnadsregistret, RAÄ Stenberg & Kilström

		s 202, 204
1400-tal (ev. 1400- talets mitt)	Tornet byggs på och utsmyckas med blinderingar.	Byggnads- registret, RAÄ Stenberg & Kilström s 202
1642	Det västra gavelröstet ommuras efter en brand. Ev. murades också långhusets östra valv om vid denna tidpunkt (enl. Stenberg och Kilström).	Byggnads- registret, RAÄ Stenberg & Kilström s 202
1707	Sakristian utvidgas åt norr. Täcktes först med ett tunvalv av bräder.	Byggnads- registret, RAÄ Stenberg & Kilström s 202
1724-28	Byggs en strävpelare i väster.	Byggnads- registret, RAÄ
Ca. 1750 (1740-1759)	Det Jenningska gravkoret byggs.	Byggnads- registret, RAÄ
1789	Predikstolen tillverkas.	Stenberg & Kilström s 210
1790	Det östra valvet slås om efter ett ras.	Byggnads- registret, RAÄ
1700-talets slut	Ett tunnvalv av bräder i sakristian rivs och ersätts med ett platt trätak.	Stenberg & Kilström s 203
1806	Reparation och ombyggnad av det Jenningska gravkoret efter brand. Ombyggnad av takstol efter en brand.	Stenberg & Kilström s 204. Byggnads- registret, RAÄ
1827	Tornluggarna byggs om och kolonetter plockas ned. Västsidas strävpelare byggs på efter ett ras.	Stenberg & Kilström s 204. Byggnads- registret, RAÄ

