

## 3. Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

### 3.1. Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.  
Rosell, Ingrid, *Järlåsa kyrka, Upplands kyrkor 95*, Uppsala u.å.  
Upplandsmuseet, handlingar i arkivet.

### 3.2. Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1200-tal	En stenkyrka byggs i Järlåsa	Rosell s 4 f
1500-tal?	Medeltidskyrkan har raserats och ersatts av en träkyrka	Rosell s 4.
1672-1688	Järlåsa kyrka byggs. Gustaf Rosenhane på Bredsjö gård bekostade en stor del av byggandet. Det är troligt att ritningarna gjordes av Nikodemus Tessin	Raä, byggnadsregistret
1700-talets början	Träkyrkan i Järlåsa revs.	Raä.
1709	Altaruppsatsen tillverkas av Jonas Ullberg. När den placeras bakom altaret muras det gamla korfönstret igen. Då tillkom inskriften på den östra fasaden.	Rosell s 8 f.
1711	En enkel sakristia av trä uppfördes på kyrkans sydvästra sida.	Raä
1768	Den nuvarande sakristian i sten byggs av murmästare Jöns Berg från Sala	Rosell s 9
1882	Orgeln, tillverkad redan 1754, inköptes från Västerlövsta kyrka. Samtidigt utvidgades orgelläktaren.	Rosell s 12.
1891	EV Langlet upprättar ritningar till stor ombyggnad av kyrkan, bl.a. med två torn som flankerar västra fasaden. Förslaget bordlades dock.	Rosell s 9
1894	En mindre genomgripande ombyggnad kom till stånd. Spåntäckningen på taket ersattes av falsad plåt. Putsen på pilastrarna avlägsnades. Invändigt försågs kyrkan med ny bänkinredning. Stengolvet ersattes av bräder.	Rosell s 10
1911-12	Sakristian försågs med ny takresning efter ritningar av Agi Lindegren.	Rosell s 10
1934	En invändig restaurering genomfördes efter ritningar av arkitekten Årland Noréen. Bänkinredningen från 1894 byggs om så att slutna bänkkvarter åstadkoms. Konservering av fast inredning utförs av konservator John Österlund.	Rosell s 10
1936	Dopfunten av grå, opolerad granit tillkommer.	Rosell s 12
1953	Utvändig renovering genomförs. Nya avtäckningar på fönsterbänkar görs av kopparplåt. Fogstrykning av sockeln och pilastrarna repareras. Reparation av rännen och stuprör.	Upplandsmuseets arkiv

1972	Toalett byggs in under trappan i vapenhuset. Nya skåp i sakristian.	Upplandsmuseets arkiv
1973	Konservering av inventarier och omkalkning av invändig puts utförs under ledning av konservator Alf Hedman. Förstärkning av konstruktionsvirke på vinden utförs. Utvändigt görs fogning av murverk och grindstolpar på kyrkogården renoveras. Handlingar upprättades av Bjerking, Karin Nordåker. Arbetena redovisas i rapport från 1973-06-18	Upplandsmuseets arkiv
1981-82	Omläggning av yttertaket med kopparplåt.	Upplandsmuseets arkiv
1987	Kororgeln tillkommer.	Upplandsmuseets arkiv
1994	Invändig rengöring av puts samt kalkmålning. Nya elinstallationer utförs.	Upplandsmuseets arkiv
1997	Minneslund anläggs på kyrkogården.	Upplandsmuseets arkiv