

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Albertsson, Alf, fd kyrkovaktmästare. Muntligen

ATA, Hälsingland, Bollnäs socken, Annefors kapell

Kihlström, Bengt Ingmar: *Kapellen i Bollnäs församling*, Katrineholm 1982

Länsmuseet Gävleborg: Topografiskt arkiv

Länsmuseet Gävleborg: Ärendearkiv

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1843	Kyrkogården i Annefors bruk anläggs strax norr om byvägen som sträcker sig genom samhället.	Kihlström, B. I. 1982
1857	Annefors kapell invigs den 18 oktober, strax norr om kyrkogården. Det är bruksägarna P.C. Rettig, C.A. Rettig och R. Rettig som låter uppföra uppföra kapellet. Kapellet byggs av trä med ett torn i väster samt sakristia i öster, bakom altaret. De valmade sadeltaken täcks med plåt som gråfärgas. Långhuset har fyra höga rundbågiga fönster på vardera sidan. Orgeln är byggd strax före 1800 av orgelmakare Pehr Strand dä, Stockholm. Brukspatron P.C. Rettig köper den från Hospitalkyrkan i Gävle och skänker den till Annefors kapell. Predikstolen placeras bakom altaret.	Kihlström, B. I. 1982
1859	Den i stål gjutna kyrkklockan inköps från Naylor Vickers, Sheffield, England.	Kihlström, B. I. 1982
1863	Kyrkogården utvidgas.	Kihlström, B. I. 1982
1930	Den 21 februari spricker kyrkklockan vid ringning i stark kyla. Den spruckna klockan förvaras sedan dess i kyrktornet.	Kihlström, B. I. 1982
1935	Änkefru Brita Jonsson på Torsberg skänker en ny kyrkklocka till församlingen. Detta till minne av maken, brukspatron Jonas Jonsson.	Kihlström, B. I. 1982
1944	Ett gravkapell, som följer det nyklassicistiska formspråket, uppförs väster om kapellet.	ATA, Bollnäs socken, Annefors kapell
1960-61	En omfattande exteriör och interiör restaurering äger rum under arkitekt Einar Lundberg. Målning av korvägg, predikstol, läktarbarriör och orgel utförs av konstnären Erik Stenholm och ger än idag kapellet dess inre karaktär. Exteriört utbyttes tornkrönets, det på en glob vilande korset. El drogs in i kapellet.	Kihlström, B. I. 1982
1998	Kapellet restaureras exteriört. Rötskadad panel byts ut, taken ses över och en ny entrétrappa byggs. Vidare förgylls takkorset, fönstren renoveras och all plastfärg på kapellet avlägsnas för att ersättas med linoljefärg i den ursprungliga färgsättningen. Målningsarbeten utförs invändigt i vapenhuset. Gravkapellens fasader och tak målas och fönstren renoveras.	Länsmuseet Gävleborg: Ärendearkiv Länsmuseet Gävleborg: Topografiskt

		arkiv.
2001	Orgeln bedöms vara i ett mycket dåligt skick. Bälgen är angripen av råttor som gnagt sönder skinnet och förorsakat kraftigt luftläckage. En del av pipverket är så skadat att orgeln bedöms vara obrukbar.	Länsmuseet Gävleborg: Ärendearkiv.