

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.

Från Mälardalen till skogsbygd. Landsbygdens kulturmiljöer i Enköpings kommun, Enköping 1993.

Kilström, Bengt Ingmar, *Härkeberga kyrka, Sveriges kyrkor volym 123*, Stockholm 1968.

Nisbeth, Åke, *Härkeberga kyrka, Upplands kyrkor 81, nionde omarbetade upplagan*, Uppsala 1997.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
omkring 1300	Härkeberga kyrka uppförs som en salkyrka med långhus och sakristia. Interiören förses med trätunnvalv. I sakristian muras ett tunnvalv.	Kilström s 15
ca 1475	Vapenhuset byggs. Långhuset förses med murade stjärnvalv.	Raä, byggnadsregistret
1480-talet	Albertus Pictors verkstad dekorerar väggar och valv med kalkmålningar.	Raä.
Ca 1670	Klockstapeln byggs med en öppen träkonstruktion med spånklädda stolpar.	Kilström s 13 f
ca 1700	Klockstapelns öppna konstruktion byggs in och får en brädklädda fasad.	Nisbeth s 3.
Ca 1750	Kyrkan förses med nytt träaltare och ny altarpuppasats.	Kilström s 55 f
1754-1755	Ny bänkinredning förfärdigas. Delar av äldre bänkar från 1600-talet återanvänds.	Kilström s 57
1769	Korfönstret sattes igen. I korets sydmur gjordes ett stort rundbågigt fönster som ersatte två mindre medeltida fönsteröppningar. Fönstret i sakristian gjordes förstörades.	Kilström s 16, 20
1773	Orgelläktaren byggs.	Kilström s 57
1775	Tegelgolvet i koret och mittgången läggs.	Kilströms s 20
1792	Ny öppning till sakristian från koret görs med användande av den gamla sakristidörren. Ny predikstol i sengustaviansk stil förfärdigas av hovbildhuggaren Jean Baptiste Masreliez.	Kilström s 20
1807	Interiören vitlimmas. Kalkmålningarna på väggarna putsas över men valvmålningarna lämnas orörda.	Kilström s 21

1811	Orgeln införskaffas	Kilström s 57
1818	Fönstret i norra långhusväggen tillkommer.	Kilström s 16.
1870	Stigluckan i östra bogårdsmuren rivs.	Kilström s 10
1875	Västra stigluckan byggs om och får sitt nuvarande utssende. Värmekamin installeras i kyrkan, oklart vilket år.	Kilström s 10
1935-36	En omfattande restaurering genomförs efter frslag upprättat av arkitekt Erik Lundberg. De medeltida fönstren i koret återställs i ursprunglig form. Altarprydnaden från 1700-talet avlägsnades. De överkalkade väggmålningarna togs fram av konservator Alfred Nilsson. Inredningen målades om och ursprunglig färg återställdes på bänkar och läktare samt predikstol. Elvärme installerades.	
1949	Renovering av kyrkans yttertak. Takspånen läggs om. Den ålderdomliga mönsterläggningen mot norr bibehölls.	Kilström s 4
1965	Utvändig putsrenovering	Upplandsmuseets arkiv
1978	Målningsbättring och konservering av orgelfasad av konservator Alf Hedman.	Upplandsmuseets arkiv
1979	Ny elanläggning installeras.	Upplandsmuseets arkiv
1985	Reparationsarbeten på klockstapeln.	Upplandsmuseets arkiv
1989	Renovering omfattande dränering runt kyrkan, instrallation av utomhusbelysning och åskskyddsanläggning, putslagning och avfärgning med kalk, ny elcentral i sakristian, utbyte av värmeanläggning, förstärkningsarbeten på takstolar samt isolering av vindar. Beskrivning upprättad av Bjerking ingenjörbyrå, Björn Björck och Karin Nordåker.	Upplandsmuseets arkiv
1980	Personalbyggnad uppförs väster om kyrkan	Upplandsmuseets arkiv
1998	Orgeln restaureras.	Upplandsmuseets arkiv