

Överluleå kyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/referens
1826-31	Kyrkan uppförs. Arkitekt J W Gerss, Överintendentsämbetet. Byggmästare Olof Gustaf Alm, Boden och Israel Rönnberg, Piteå.	ATA
1842	Orgel av Pehr Zackarias Strand, Stockholm.	Kyrkobyggnader 1760-1860
1886	Fyra vedeldade ugnar installeras.	Nbm
1895	Invändig ombyggnad. Karl A Smith/Erik Josephson. <ul style="list-style-type: none"> Södra läktaren och orgeln rivs. Ny orgel på västra läktaren av N O Alm, Boden. Ny bänkinredning. 	ATA, Kyrkobyggnader 1760-1860
1916	Elektrisk belysning installeras.	Nbm
1922	Kyrkan putsas om.	ATA
1926	Tillstånd till nytt gravkapell vid kyrkan. Arkitekt- och Byggnadsbyrån i Boden.	ATA
1929	Renovering av mässshake av svart silkesammet från 1756. Libraria.	ATA
1931-32	Invändig ombyggnad. Arkitekt Torben Grut. Arbetsbeskrivning: <ul style="list-style-type: none"> Vindfång i förstugorna. Isolering och putsning av innertaket. Flyttning av altare och predikstol till kyrkans östra kortsida samt anordnande av sakristia och klädkammare på ömse sidor om altaret. Igenmurning av fönstren å båda kortsidorna. Norra rummets anordnande som kyrksal, upptagning av en ny dörr och igenmurning av befintliga öppningar. Nischen i norra muren inrättas dopplats. Norra nischen förses med kalkmålning. Konstnär Harald Lindberg. Ny bänkinredning vända mot öster, med en väst-östlig mittgång. Anordnande av en altarpuppställning samt omramning för blivande altartavla. Rivning av den östra läktaren. Utvidgning av den västra läktaren med anordnande av fyra nya pelare. Flyttning av det gamla läktarskranket från östra läktaren till västra läktaren. Ombyggnad av norra trappan till västra läktaren. Ommålning av kyrkans väggar och tak. Lampor med mässingsskärmar. 	ATA

	<ul style="list-style-type: none"> • Innerdörrarna vid ingångarna flyttas till mellandörrar i vindfången och två par nya innerdörrar. • Målning av pelare, läktarskrank, dörrar, bänkar, altarpuppställning, sakristieväggar mm. • Elektrisk värmeanordning under bänkarna. • Krucifix. Tore Strindberg. 	
1933	Urnlund inom viss del av kyrkogården.	ATA
1936	Tillstånd till utvidgning av nya begravningsplatsen. Trädgårdsassistenten Åke von Porat.	ATA
1938	Muralmålning på södra väggen. Konstnär Simon Sörman, Stockholm.	ATA
1948	<p>Tillstånd till ändringar beträffande dels urnlundsområdet vid kyrkan och dels ett gravområde å nya kyrkogården. Stadsarkitekt Seth Fridén i Boden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slopande av 1933 års urnlundsplan och dennes ersättande med en mindre plan för området väster om kyrkan. • Ny tillfartsväg norr om kyrkogårdsmuren och genom grindar i västra muröppningen. • Ändrad indelning av allmänna gravfält till enskilda gravar på nya kyrkogården. 	ATA
1951	Renovering av mässhake av svart sammet från 1856. Libraria.	ATA
1951-55	<p>Invändig ombyggnad. Arkitekt Knut Nordenskjöld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korets skärmväggar rivs och ersätts med murade väggar med pelare. På ömse sidor om koret inryms sakristia, klädkammare, WC och elcentral. • Predikstolen flyttas bakåt och byggs in i korväggen. Ny predikstolstrappa och nytt ljudtak. • Apostlaskulpturerna placeras i sidonischer i koret. Altartavlan ersätts av krucifixet från 1932. Ny altarring. Ny nummertavla. • Orgelfasaden flyttas fram. På läktarplanet tillkommer kapprum, stolförråd och notarkiv. Av brudkammaren tas en del till WC. • Dopplats med dopfont av arkitekt Georg Rudner. Reliefskulpturer av konstnär Gunnar Torhamn samt alseccomålning i norra absiden av konstnär Simon Sörman. • Nya bänkgavlar. • Inredande av kolumbarium i gamla sakristian. 	ATA, Kyrkobyggnader 1760-1860
1956	Tillstånd till utvidgning av nya kyrkogården. Firma Kyrkogårdstjänst i Örebro.	ATA
1961	Tillstånd att uppsätta staket på två sidor av nya kyrkogården.	ATA
1963	Tillstånd till viss ombyggnad av gravkapellet å nya kyrkogården. Norrländsk Inredningsbyrå, Boden.	ATA
1967	Tillstånd till centralförråd på nya kyrkogården. Norrländsk Inredningsbyrå.	ATA

1972	Kororgel från Grönlunds i Gammelstad och arkitekt Georg Rudner.	ATA, Nbm
1976	Tillstånd till ändringsarbeten i kyrkan. <ul style="list-style-type: none"> Anordnande av handikappvänlig entré i väster samt ändring av toaletten innanför västra ingången. MAF Arkitektkontor AB, Luleå. Utvändig trappa till columbariet. Nordgruppen Konsult AB. 	ATA, Nbm
1979	Tillstånd till nytt orgelverk.	Nbm
1979-81	In- och utvändig restaurering och ombyggnad. Arkitekt Bertil Franklin, MAF arkitektkontor AB, Luleå. Enligt förslag, bl a: <ul style="list-style-type: none"> Allmän upprustning och ommålning. Anordnande av en "lillkyrka" i anslutning till nuvarande dopaltare – tre bänkrader på vardera sidan tvärgången i de norra bänkkvarteren tas bort. Det frilagda utrymmet möbleras med lösa stolar, ambo och avskärmas med ljusbärare. Delar av utrymmet under läktaren avskärmas för förvaring av ytterkläder och reservstolar. Isolering av kyrkorummets golv. Minskning av brudkammaren för att ge plats åt nytt städtrum. Strykning av spåntaken med trätjära. Ombyggnad av befintlig elanläggning. Nya skärmväggar under läktaren och nytt stålparti vid östra entrén. Ny belysningsarmatur. Färgsättning av kyrkorummet och utsmyckning av korets östvägg. Konstnär Pär Andersson. Konstnärlig utsmyckning. Konstnär Pär Andersson. 	ATA, Nbm
1983	Nytt orgelverk från Grönlunds, Gammelstad. Orgelfasaden från 1895 behålls.	Nbm
1987	Utvändig reparation och ommålning av fasader.	Nbm
1993	Kyrkans spåntak ersätts med ett falsat koppertak.	Nbm
1999	Invändig restaurering. <ul style="list-style-type: none"> Tekniska installationer som installation av fjärrvärme och centraldammsugare. Isolering av vindstak. Omslipning och lackning av golv. 	ATA, Nbm
2000	Rengöring och restaurering av muralmålning.	Nbm