

Haparanda-Sandskärs kapell, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

| År | Händelse | Källa/referens |
|-------------|---|-------------------------------|
| Senast 1809 | Kapellet flyttas till sin nuvarande plats och ersätter då ett äldre kapell, omtalat senast 1789. Ursprungligen var kapellet ett kronomagasin och stod på Björkön vid Torne älvs mynning. | RAÅ:s byggnadsregister |
| 1963 | Reparationsarbeten. <ul style="list-style-type: none">• Ny ytterpanel som målas med falu rödfärg.• Dörrar, fönster, knutar och foder målas liksom en del detaljer vid altaret inne i kapellet. Takspånen behandlas med cuprinol. | RAÅ:s byggnadsregister ATA |
| 1985 | Underhåll och allmän upprustning. | RAÅ:s byggnadsregister |