

## Gillesnuole kapell, Västerbottens län.

### **Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.**

1796– 1798	<p>Kapellet uppfördes. Möjligen användes en del timmer från den äldre föregångaren.</p> <p>Det första kapellet möjligen uppfört, efter 1673? Gillesnuole var omnämnt som kapellförsamling under 1690-talet, vilket styrker uppgiften att ett kapell fanns. Ett nytt kapell uppfördes 1750.</p>	Handl. från Länsstyrelsen 1991-02-22. Dnr 222-8607/90. Västerbottens Kuriren 1981-01-17. ATA.
1852	*Nävertak lagt på kapellet av Gustaf Ersson, Kraddsele.	Västerbottens Kuriren 1940-07-03. ATA.
1865	Ansökan till Konsistoriet (domkapitlet) om upphävande av kyrkplatsen, p g a ett nytt kapell i Ammarnäs, uppfört 1858.	Västerbottens Kuriren 1981-01-17. ATA.
1868	Kapellet flyttat till Granåker och användes som tröskloge av Jon Andersson Grahn.	Handl. från Länsstyrelsen 1991-02-22. Dnr 222-8607/90. Västerbottens Kuriren 1981-01-17. ATA.
1940	<p>Kapellet återuppfördes på sin gamla plats. Det hade skänkts 1937 av Sandviks ångsågsbolag, till Sorsele församling. Byggnaden blev kompletterad med några nya delar vid återuppförandet.</p> <p>*Golvet hämtades från ett nybyggarhem ovanför Sorsele.</p> <p>*Några nya stockar i väggarna. Nya dörrposter.</p> <p>*Ny altarinredning.</p> <p>*Ny klockstapel och klocka.</p> <p>*Övriga byggnader på platsen är hitflyttade, en samlingslokal från Hemfjäll, en njalla från Björkfjäll. Två kåtor och en timrad bod, nyuppfördes.</p>	Handl. från Länsstyrelsen 1991-02-22. Dnr 222-8607/90. Västerbottens Kuriren 1981-01-17. ATA.
e. 1949	*Präststugan (prästkammaren) flyttad från Häggås till kapellplatsen.	Dagens Nyheter 1949-09-01. Västerbottens Kuriren 1981-01-17. ATA.
1963	*Upprustning av lappkåtorna vid kapellet omnämnt.	Västerbottens Folkblad 1963-06-19. ATA.
1982	*Installation av kamin	

<p>1991– 1992</p>	<p>Upprustning av kapellplatsen.  *Översyn och underhållsarbeten på kapellet, prästkammaren, njallan, boden och kåtorna.  *Östra sidan av kapellet upphöjt ca 5 cm p g a risk för röta. Bottenstocken lagad och grunden kompletterad med flata stenar.  *Den östra timmerfasaden på kapellet var nästan i sin helhet lagad med lister, fastspikade i såten. Nya lister tillpassade att ligga innanför fasadlivet. Listerna tjärade.  *Tre knutskallar borta på sydöstra knuten på kapellet. Dessa lagades med timmerbitar som spikades fast.  *Prästkammarens stomme justerad uppåt. Grunden kompletterad med flata stenar. Glipor vid sydöstra knuten och vid östra fönstret tätade.  *Komplettering med näver och torv på kåtorna. Slanor utlagda på torven. Brädlock på kåtorna. Stege på utsidan kåtorna.  *Njallans dörr restaurerad.  *Bodens stock tidigare utbytt på framsidan, under dörren. Denna skulle kompletteras med en tröskel i dörröppningen. Tjärning av knutskallar.  *Handikappramp till församlingsstugan.  *Ny toalettbyggnad. Den gamla toaletten med pulpettak, skulle flyttas mot landsvägen.  *Vägen tilljämnd med stenkross.</p>	<p>Handl. från  Länsstyrelsen ang  stadsbidrag för  byggnadsvård 1991-  05-17. Dnr 222-  8607/90.</p>