

Vindelns kyrka (f d Degerfors), Västerbottens län.

Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.

1901–1903	<p>Kyrka av tegel uppförd efter ritningar av arkitekt Fredrik Olaus Lindström. Byggmästare L. F. Ellström.</p> <p>Kor i söder och torn i norr. Grund av gråsten och betong. Korvalv med lättare tegel i kapporna (ihåligt- eller sågspånstegel). Kalkputs på rengjort fuktat tegel. Taktäckning med svartmålad järnplåt. Träpelare och trätak i kyrkorummet. Glasfönsterna utförda av Neumann och Vogel, Stockholm. Ljus kronor av mässing från Linderbergs verkstad, Sundsvall (skänkta av fruarna Dickson). Urverk skänkt av Sandviks ångsågs AB. Förminskad kopia av Thorvaldsens Kristusskulptur, beställd från Köpenhamn 1903. Predikstol, tidigare tillhört Umeå landsf och skänkt till den gamla kyrkan år 1800. Stilrestaurerad med ny skulptur i speglarna, föreställande fyra evangelisterna samt ett ljudtak av Oscar Berg, Stockholm. Predikstols kandelabrar är från 1600-talet. All träinredning målade i ljus träkulör, endast fasningar och profiler målade i klara färger. Kalkfärgade murytor i långhuset målade med horisontell randmönstring. Korväggen schablonmålade.</p>	<p>Arbetsbeskrivning (ca 1900). Vb-museums aktarkiv. Vindelns kyrka –en kort beskrivning. Dnr 635/86. Vb-museums aktarkiv. Umebladet 1914-01-14. ATA.</p>
1904	<p>Inspektion av arkitekt Fredrik Falkenberg (subjektiva tyckanden). Synpunkter på att kyrkan hade för många plättäckta takfall. Strävpelarnas taktäckning var målade i fasadens gula färg, Falkenberg förespråkade svart färg. Färgsättningen ansågs lyckad utom i koret. Kristusfigurens verkan förtogs av två ”väldiga kandelabrar”.</p>	<p>Inspektion i augusti 1904 av Fredrik Falkenberg. ATA.</p>
1911	<p>*Ritning till orgelfasad av ark. Fredrik Falkenberg, godkänd av Överintendentsämbetet. Orgel byggd 1916 av N. O. Alm</p>	<p>Protokoll 1911-07-15. Umebladet 1941-02-24. ATA.</p>
1922	<p>*Korväggen nedsmutsad från varmluftsintag. Reparationsåtgärder godkänt av Byggnadsstyrelsen. *utvidgning av kyrkogård åt söder. *Träet uttorkat i snickerierna.</p>	<p>Protokoll 1922-08-20. Protokoll 1922-08-30. ATA.</p>
1930	<p>*Elektrisk belysning över huvudingången, efter skiss från Böhlmarks katalog 1929. *Elektrisk belysning bakom valvbågen i koret, godkänt av Byggnadsstyrelsen.</p>	<p>Protokoll 1930-11-14. Protokoll 1930-12-05. ATA.</p>
1936–1937	<p>Restaurering av ark. Knut Nordenskjöld. Ommålning och ny färgsättning i grått. Dekorering Yngve Lundström, Stockholm. Målning Theodor. Henriksson, Lycksele. Träarbeten av Henning Carlzon, Hällnäs. Nytt elektriskt värmesystem, AB Skandia, Stockholm.</p> <p>*Språkbandet över triumfbågen övermålad. Nytt dekorationsmåleri av Yngve Lundström, Stockholm. ”Kristi lamm och änglar”, över och kring triumfbågen samt staden ”Jerusalem” i kortaket. *Ny hög altartavla av konstnären Curt Viberg, Stockholm. Ursprungligen försedd med fundament och överbyggnad. *Thorvaldsens Kristusskulptur flyttad till en plats bakom dopfunten. Dopfunten av kalksten, skänkt till kyrkan 1924. *Orgelläktaren utbyggd så att alla tre läktare har blivit förenade. Bröstning borttagen och ersatt med en ny med 1930-tals dekor. *Värmecentral i källaren under koret för koleldning istället för vedeldning. *42 bänkelement och 19 väggelement installerade. *predikstolen, tidigare målade i mörkbrunt målade i ”ljusare och lättare färger”. *De gamla ljuslampetterna på sidoläktarna ommonterade för elektriskt ljus. *De tre stora takljuskronorna höjda 1 ½ meter.</p>	<p>Protokoll angående altartavla 1936-11-25. Dnr 5348. Byggnadsstyrelsens tillstånd att restaurera kyrkan samt godkännande av förslag till gravkapell 1936-08-14. ATA. Vindelns kyrka –en kort beskrivning. Dnr 635/86. Vb-museums aktarkiv. Umebladet 1936-06-02. VF 1936-12-19. ATA.</p>

	<p>*Nytt antependium från Licium, Stockholm. *Förslag till gravkapell, utarbetat av K. Nordenskjöld godkänt av Byggnadsstyrelsen (ej genomfört).</p>	
1939	<p>*Tillstånd att utvidga kyrkogården åt öster. Godkänt av länsstyrelsen. Plantering av häckar och björkar planerades samtidigt.</p>	<p>Protokoll 1939-08-30. Dnr 137-4-1939. ATA.</p>
1956	<p>*Restaurering av mässhake (ej spec.), godkänt av RAÄ.</p>	<p>RAÄ godkännande 1956-05-19. ATA.</p>
1959	<p>*Toaletter installerade i vapenhuset och sakristian. Godkänt av Byggnadsstyrelsen 1956.</p>	<p>Protokoll 1959-05-18. ATA.</p>
1960	<p>*Förslag angående kyrkogårdsutvidgning (förslag angående restaurering och flyttning av gamla kyrkan på ny plats). Ark. Åke Lundberg, Umeå.</p>	<p>Protokoll 1960-03-15. ATA.</p>
1963	<p>*Nytt orgelverk från Grönlunds med 23 stämmor. Den befintliga fasaden ombyggd.</p>	<p>Protokoll 1963-03-05. Dnr K18</p>
1968	<p>Ny inredning i sakristian (LPS, Umeå).</p> <p>*Rivning av befintlig inredning *Träfiberskiva och heltäckningsmatta på golvet. *Ny hyllinredning och paneldörrar, *Målningsarbeten. Träpaneler laserade, murytor vitslammade. *Tvättställ, dopaltare och glasmonter för vissa klenoder installerade. *Kalkduk i brunröd silkessammet från 1769 restaurerad.</p>	<p>Protokoll 1967-10-31. Dnr K576/5258. Protokoll, ang. kalkduk 1968-05-31. Dnr 141/65. ATA.</p>
1972	<p>*Den äldre elektriska armaturen reoverad. *Utvidgning av kyrkogård, ca 100 meter söder om kyrkan avskiljd med en dalsänka (trädgårdsark. Edmond Jonasson). *Förslag till matrum och förrådshus på nya kyrkogården. Godkänt av RAÄ.</p>	<p>Vindelns kyrka –en kort beskrivning. Dnr 635/86. Vb-museums aktarkiv. Protokoll, angående kyrkogård 1972-01-19. Förslag till förrådshus 1972-10-31. Dnr 6777 k 675. ATA.</p>
1978–1979	<p>Utvändig restaurering (Bjerkning ingenjörsbyrå).</p> <p>*Byte av taktäckning till koppartak på kyrka och torn, Ursprungligen svartmålad plåt. Godkänt av RAÄ 1977-01-20. *Omförgyllning av tornprydnad *Två stuprör tillkom över porten i norr. Elvärme kablar installerade i stuprören. Nytt stuprör på sakristian. *Brand och inspektionslucka, flyttad två meter på sakristians tak, in mot långhuset. Ny taklucka på långhusets västra tak, nära tornet. *Lejdare av stål på torntaket, borttaget. *Rötskadade träjalusier på ljudöppningarna, utbytta. *Reparation på åskledare och nockräcken. *Ny korsblomma av koppar på norra portens vimperg *Nya glober till takprydnaden över koret *Öppna sprickor i fasaden som är för små för att lagas med bruk, ”filtas”, liksom även skrovliga putsytor. *Värmeisolering på vindarna. *Stänklåtar på den norra fasaden.</p>	<p>Protokoll. Vb-museums aktarkiv.</p>
1984	<p>*Byte av bänkvärmare.</p>	<p>Protokoll 1984-08-03. Vb-museums aktarkiv.</p>

1987–1988	<p>Invändig restaurering (Ark. Hilding Lögberg och VAB).</p> <ul style="list-style-type: none"> *Borttagande av två bänkrader längst bak i kyrkan, liksom även borttagande av två korta bänkrader framme vid koret (förvarade på vinden). Detta för att erhålla kapprum respektive körplats. *Särande av bänkar för större utrymme. Breddning av psalmbokhyllorna till bänkarna. *Rengöring av innertaket. Dekorränder ommålade med samma kulör som tidigare. *Omkalkning av kyrkorummets väggar. *På bröstningspanelerna (boaseringen), borttogs de grå träfiberskivorna. Pärlspånt panelen under var brunlaserad, men målades grå. *Golvyta vid läktaren lades med linoleum. *Pärlspåntpanel på pelarna vid koret, borttaget *Omdragning av vattenledning till sakristians toalett. *Kompletterande belysning för kören med hängande cylinderarmatur. *Kristallkrona flyttad till läge över dopfunt. *Radiatorer installerade på läktaren. *Korgolvet sänkt från tre steg till ett (handikappanpassning) samt kompletterad med en träramp. *Dörr mellan kor och sakristia, förlängd nedtill. *Slipning av golvet i sakristian. *Nya kalkstensplattor med samma format som de gamla i vapenhuset. De gamla plattorna sparade i källaren. *Skrubbarna framtill i kyrkan försedda med pärlspånt. *Gipsskivor vid takytan under körläktare, med målade fält. Tidigare masonit. *Motoriserad hissordning till ljuskronorna. *Elslinga inlagd i ny entrétrappa för att hålla is borta. *Liggande textilförvaring i en av trappskrubbarna. *Altarringen gjord löstagbar i fem delar. *Knäpall anordnad i predikstolen *tilläggsbelysning på läktare. *Förslag att förse dopfunten med hjul. *Sparkplåtar av koppar till alla portar. *Altarringens knäfallspall, ommålad i golvets kulör. Kompletterad med ny fyllning och samma tyg som altarring. *Nytt altarbord i kyrkan (ark. Hilding Lögberg). *Nytt altare i sakristian, knäfallspallen behålles. *Ytterdörrarna ommålade på utsidan. *Nya radiatorer längs långväggarna. *Ny golvmatta i körrummet (linoleum). *Lös matta till koret. Ny matta i långhuset. *Stenkrukor till vapenhuset. *Dynor i de främre bänkraderna. *Rengöring av ljuskronorna. *Målningsarbeten i koret. *Ommålning av läktarbröstningar, bänkar och altarring i samstämmighet med korets färger. Bänkarna målade med tempera. *Läktarbröstning, baktill i kyrkan, påbyggd med stålrör, målad i grå färg. *Vindfång vid huvudentrén med dörrar och dörrstängare. *Ändringar i koret. Konvektorskärmar placerade framför korfönsternas träbröstningar för att motverka kallras. Skärmarna gestaltades av konstnär Per Andersson med måleri som återknyter till urungligt måleri i koret. Mittskärmen utformad som en triptyk, gestaltad som ett altarskåp på vars krön ursprunglig altarpnydd (kopia av Thorvaldsens Kristus) placerades. *Befintlig altartavla, av Curt Viberg från 1936–1937, flyttad till väggen mot körrummet. Altartavlans baksida ommålad. *Handikappanpassning av herrtoalett. Damtoaletten i vapenhuset omgjord till brudkammare/ skötrum. I anslutning till läktarvåningens körrum 	<p>Protokoll 1985-03-18. Dnr 235/85. Vb-museums aktarkiv. Arbetsbeskrivning. Ark. Hilding Lögberg 1986-08-20. ATA. Protokoll 1987-06-04. Dnr 550/87. Protokoll 1987-01-22. Dnr 870/86. Protokoll 1988-06-30. Dnr 496/88, Dnr 72/88, protokoll 1988-05-31. Dnr 388/88. Protokoll 1988-08-29. Vindelns kyrka –en kort beskrivning. Dnr 635/86. Vb-museums aktarkiv. Brev från konservator Per Mattson 1988-06-16. ATA. Godkännande av nytt vindfång, altarbord och förändringar av kyrkbänkar 1988-05-17. Dnr 1168/88. ATA.</p>
-----------	---	---

	<p>installerades toalett i östra torntrappsutrymmet.</p> <p>*Rengöring av korvalvet, retuschering av skrapskada. Predikstolen, ommålad 1903 och på 1930-talet, rengöring av ytorna samt retuschering. Rengöring av nummertavlorna från 1930-talet (Konservator Per Mattson).</p>	
1989	*Tillstånd att restaurera mässhake av vitt siden, godkänt av RAÄ.	Tillstånd 1989-03-09. ATA.
1990	*Tillstånd att omlägga vissa grusgravar på gamla kyrkogården söder om kyrkan till gräsgravar. Området anlagt i etapper mellan 1923–1973. Godkänt av länsstyrelsen (förslag av landskapsarkitekt Eva Henriksson, VAB). Området närmast kyrkan berördes ej.	Beslut 1990-12-03. ATA.
1997	*Tillstånd att anlägga minneslund på kyrkogårdsområdets södra del, godkänt av länsstyrelsen (utarbetat av trädgårdstekniker. Edmond Jonasson). Tillstånd gällande i fem år.	Beslut 1997-08-18. ATA.
1999	*Fasadrenovering och ommålning av fönster och dörrar. Omkittning av fönster. Putsskador främst på stöpelare/strävpelare mot väster. Hängrännor och stuprör ommålade samt övriga beslag av plåt och takluckor. Omfärgning med kalkfärg av hela kyrkan, utom tornet	Beslut om bidrag från Kyrkofondens styrelse 1997-09-02. Tillstånd av länsstyrelsen 1999-03-04. ATA.